Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 29 agosto 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE: LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101 Amministrazione presso l'istituto poligrafico e zecca dello stato - libreria dello stato - piazza g. verdi, 10 - 00100 roma - centralino 85081

N. 45

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 1° agosto 1981.

Liste degli organismi, dei modelli dei marchi e dei certificati, in applicazione della legge 18 ottobre 1977, n. 791, sui materiali elettrici.

DECRETO 1° agosto 1981.

Recepimento del secondo gruppo dei testi italiani delle norme armonizzate di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 1° ottobre 1979 relativo al recepimento della prima lista di norme armonizzate di cui all'art. 3 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, sull'attuazione della direttiva 73/23/CEE relativa al materiale elettrico destinato ad essere impiegato entro certi limiti di tensione.

## SOMMARIO

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

cazione della legge 18 ottobre 1977, n. 791, sui materiali elettrici		Pag.	5
Allegato I. — Lista degli organismi notificati alla Commissione e agli Stati membri		"	6
Allegato II. — Modelli dei marchi ritenuti dagli organismi		*	10
Allegato III. — Modelli del certificato stabiliti dagli organismi		*	14
DECRETO 1° agosto 1981: Recepimento del secondo gruppo dei testi italiani delle norme arm nizzate di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 1° ottobre 1979 relativo al recepimen della prima lista di norme armonizzate di cui all'art. 3 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, su l'attuazione della direttiva 73/23/CEE relativa al materiale elettrico destinato ad essere in piegato entro certi limiti di tensione	to ıl- n-	»	21
Norme per i requisiti generali per lampade a filamento di tungsteno per uso domestico per illuminazione generale similare (Norma armonizzata HD 217)	е	<b>»</b>	23
Norme per gli strumenti di misura elettrici ad azione indiretta (Norma armonizzata H 301)		n	29
Norme per alimentatori transistorizzati per lampade a fluorescenza (Norma armonizza HD 302)	ta	»	68
Norme per la individuazione dei conduttori isolati e dei conduttori nudi tramite colo (Norma armonizzata HD 324)		»	80
Norme di sicurezza per la costruzione delle apparecchiature per la saldatura elettrica a arco e tecniche affini (Norma armonizzata HD 362)		n	84

## LEGGI E DECRETI

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

### DECRETO 1º AGOSTO 1981.

Liste degli organismi, dei modelli dei marchi e dei certificati, in applicazione della legge 18 ottobre 1977, n. 791, sui materiali elettrici.

### IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee (CEE 73/23) del 19 febbraio 1973 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli stati membri della Comunità economica europea, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791 che dispone il recepimento della direttiva CEE 73/23 sopracitata, ed in particolare gli articoli 6 e 7 della legge stessa;

Considerata l'opportunità di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le liste già apparse nella «Gazzetta Ufficiale» delle comunità europee n. C/184 del 23 luglio 1979, e relative rispettivamente agli organismi notificati alla commissione della CEE ed agli Stati membri in conformità della procedura prevista all'art. 11 della surrichiamata direttiva ed ai modelli dei marchi ritenuti e dei certificati di conformità rilasciati dai detti organismi e notificati in applicazione dell'art. 10 par. 2 della medesima, per la loro più ampia divulgazione;

### Decreta:

## Art. 1.

Gli organismi notificati alla commissione CEE ed agli stati membri in conformità della procedura prevista all'art. 11 della direttiva CEE 73/23 sono riportati nell'allegato I, parte integrante del presente decreto.

### Art. 2.

I modelli dei marchi ritenuti dai suddetti organismi e notificati in applicazione dell'art. 10, par. 2 della direttiva CEE 73/23 sono riportati nell'allegato II, parte integrante del presente decreto.

## Art. 3.

I modelli dei certificati di conformità stabiliti dai suddetti organismi e notificati in applicazione dell'art. 10, par. 2 della direttiva CEE 73/23 sono riportati nell'allegato III, parte integrante del presente decreto.

Roma, addì 1° agosto 1981

Il Ministro: MARCORA

### ALLEGATO I

### Lista degli organismi notificati alla Commissione e agli Stati membri

### REGNO DEL BELGIO

Articolo 5 Comité électrotechnique belge

Galerie Ravenstein 3 1000 Bruxelles

Articoli 8 e 9 Comité électrotechnique belge

Service de la marque Cebec 1640 Rhode-Saint-Genèse

Articolo 10 Comité électrotechnique belge

Service de la marque Cebec 1640 Rhode-Saint-Genèse

### REGNO DI DANIMARCA

Articolo 5 Dansk Elektroteknisk Komité,

Strandgade 36, st., 1401 København K.

Articoli 8 e 9 Elektricitetsrådet,

Gothersgade 160, 1123 København K.

Articolo 10 Danmarks Elektriske Materielkontrol,

Lyskær 8, 2730 Herlev

## REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

Articolo 5 Deutsche Elektrotechnische Kommission (DKE)

ım DIN und VDE

6000 Frankfurt/Main 70, Stresemannallee 21 1000 Berlin 30, Burggrafenstraße 4—7

Articoli 8 e 9 Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) e. V.

— Prüfstelle —

6050 Offenbach/Main, Merianstraße 28

Articolo 10 1. Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) e. V.

— Prüfstelle — 6050 Offenbach/Main, Merianstraße 28

Technischer Überwachungsverein Rheinland e. V.
 Prüfstelle für Maschinenschutz —

5000 Köln-Poll, Am grauen Stein/Konstantin-Wille-Straße 1

3. Technischer Überwachungsverein Berlin e. V.
 — Prüfstelle für Maschinenschutz —

— Prüfstelle für Maschinenschutz — 1000 Berlin 42, Alboinstraße 56

Technischer Überwachungs Verein Bayern e. V.
 Prüfstelle für technische Arbeitsmittel –
 8000 München 12, Eichstätter Straße 5

Rheinisch-Westfälischer Technischer Überwachungs-Verein e. V.
 Prüfstelle für Technische Arbeitsmittel

4300 Essen 1, Steubenstraße 53

- Technischer Überwachungs-Verein Hessen e. V.
   Prüfstelle für Technische Arbeitsmittel —
   6236 Eschborn, Frankfurter Allee 27
- Landesgewerbeanstalt Bayern
   Prüfstelle für Maschinenschutz
   8500 Nürnberg, Gewerbemuseumplatz 2
- Bundesverband der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften e. V.
   Prüfstelle für Unfallverhütung —
   3500 Kassel, Goethestraße 21
- 9. Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften e. V. 5300 Bonn 1, Langwartweg 103
- Chemisch-Technisches Prüfamt beim Landesgewerbeamt Baden-Württemberg
   7000 Stuttgart 1, Kienestraße 18

### REPUBBLICA FRANCESE

Articolo 5 L'Union technique de l'électricité 20, rue Hamelin 75783-Paris Cedex 16

Articolo 8

Le Laboratoire central des industries électriques
33, avenue du Général-Leclerc
92-Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine)

Articolo 9 L'Union technique de l'électricité

20, rue Hamelin 75783-Paris Cedex 16

Articolo 10 L'Union technique de l'électricité 20, rue Hamelin 75783-Paris Cedex 16

### **IRLANDA**

Articolo 5 Electrotechnical Council of Ireland,
Institute for Industrial Research and Standards,
Ballymun Road,
Dublin 9

Articoli 8 e 9 Electrical Safety Reference Body, c/o ETCI, Institute for Industrial Research and Standards, Ballymun Road, Dublin 9

Articolo 10 Institute for Industrial Research and Standards, Ballymun Road, Dublin 9

### REPUBBLICA ITALIANA

Articolo 5 Comitato elettrotecnico italiano — CEI (Milano)

Articoli 8 e 9 Comitato elettrotecnico italiano — CEI (Milano)

### Articolo 10

- 1. (Enti che rilasciano il marchio di conformità):
  - Istituto italiano del marchio di qualità IMQ (Milano)
- 2. (Enti o laboratori che possono rilasciare il certificato di conformità per i prodotti provati e risultanti corrispondenti a norme nazionali ed internazionali):
  - Istituto elettrotecnico nazionale Galileo Ferraris IENGE (Torino)
  - Centro elettrotecnico sperimentale italiano Giacinto Motta
     CESI (Milano)
  - Istituto italiano del marchio di qualità IMQ (Milano)
- 3. (Ente che rilascia un contrassegno per attestare che il costruttore ha rilasciato una propria dichiarazione di conformità accertabile mediante controlli saltuari):
  - Comitato elettrotecnico italiano CEI (Milano)

## GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO

### Articolo 5

Inspection générale du travail 2, rue des Girondins Luxembourg

### **REGNO DEI PAESI BASSI**

Articolo 5

Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC) Polakweg 5 Rijswijk (Z. H.)

Articoli 8 e 9

NV tot Keuring van Elektrotechnische Materialen (KEMA) Utrechtseweg 30

Arnhem

Articolo 10

NV tot Keuring van Elektrotechnische Materialen (KEMA) Utrechtseweg 30

Arnhem

### REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

Articolo 5

British Electrotechnical Committee, British Standards Institution, 2 Park Street, London W1A 2BS

Articoli 8 e 9

The Association of Short Circuit Testing Authorities (Inc.), 23/24 Market Place,

Rugby CV21 3DU

British Approvals Service for Electric Cables Ltd,

Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Hertfordshire HP2 4SQ British Electrotechnical Approvals Board, Mark House, 9/11 Queen's Road, Hersham, Walton-on-Thames, Surrey KT12 5NA

British Standards Institution, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Hertfordshire HP2 4SQ

Articolo 10 The Association of Short Circuit Testing Authorities (Inc.),

23/24 Market Place, Rugby CV21 3DU

British Approvals Service for Electric Cables Ltd, Maylands Avenue, Hemel Hempstead

Hemel Hempstead, Hertfordshire HP2 4SQ

British Electrotechnical Approvals Board,

Mark House, The Green, 9/11 Queen's Road, Hersham, Walton-on-Thames, Surrey KT12 5NA

British Standards Institution, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Hertfordshire HP2 4SQ

ALLEGATO II

Modelli dei marchi ritenuti dagli organismi

## **REGNO DEL BELGIO**

Simbolo	Nome del marchio	Applicazione
CEBEC	Marchio CEBEC	Materiale d'installazione e appa- recchiature elettriche
△ CEBEC	Marchio CEBEC	Tubi, conduttori e cavi flessibili
2 fill bianchi	Filo distintivo CEBEC	Conduttori e cavi flessibili
CEBEC *	Certificato di conformità	Materiale d'installazione e apparecchiature elettriche (nel caso che non esista una norma nazionale o criteri equivalenti)

## REGNO DI DANIMARCA

Simbolo	Nome del marchio	Applicazione
D	Marchio d'approvazione DEMKO	Materiale a bassa tensione ri- preso nelle « Heavy Current Regulations » Attesta la conformità alle pre- scrizioni (sicurezza) delle « Heavy Current Regulations »

## REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

Simbolo	Nome del marchio	Applicazione
DVE	Marchio VDE	Per gli accessori di una installazione come prese di corrente, spine, fusibili, fili e cavi, come pure di altri componenti tali i condensatori, le prese di terra, i supporti per lampade e apparecchiatura elettronica
nero rosso	Filo distintivo VDE	Conduttori e cavi

Simbolo	Nome del marchio	Applicazion <del>e</del>
<b>⊲∨DE</b>	Marchio VDE per cavo	Conduttori e cavi
DYE CE	Marchio VDE-GS per apparecchia- tura tecnica	Marchio di sicurezza per apparecchiatura tecnica accordato in virtù della legge GtA (¹) quando queste apparecchiature sono controllate e approvate dalla VDE Prüfstelle di Offenbach; il marchio di conformità è il marchio VDE (vedi 1) concesso con la possibilità di utilizzarlo sia solo che con il «GS» come è presentato qui a fianco

(¹) GtA = « Gesetz über technische Arbeitsmittel » (legge del 24 giugno 1968 che concerne l'apparechiatura tecnica).

## REPUBBLICA FRANCESE

Simbolo	Nome del marchio	Applicazione
CONTRÔLE LIMITÉ À LA SÉCURITÉ	Marchio NF	Apparecchi elettrodomestici (sicurezza)
× S O	Marchio NF	Conduttori e cavi Tubi Materiale d'installazione (sicurezza)
azzurro rosso	Marchio NF	Conduttori e cavi (sicurezza)
(HECHAGH)	Marchio NF	Utensili a motore portatili (sicurezza)
TITE INCITED	Márchio NF	Apparecchi elettrodomestici (si- curezza e attitudine al funziona- mento)
(LUMINAIRES) (FLECTRICITÉ)	Marchio NF	Strutture di supporto per illumi- nazione (sicurezza)

## IRLANDA

Simbolo	Nome del marchio	Applicazione
OF CONFORMITY  LIRS	I.I.R.S.	Materiale elettrico compreso nel campo d'applicazione della direttiva 73/23/CEE

## REPUBBLICA ITALIANA

Simbolo	Nome del marchio	Applicazione
	Marchio IMQ	Materiale per installazioni elet- triche — Apparecchi elettrici e a gas
IEMMEQU	Marchio IMQ	Tubi, conduttori e cavi
Verde rosso M I Q	Filo distintivo Marchio IMQ	Per conduttori e cavi

## GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO

Nessun marchio esiste per il momento.

## REGNO DEI PAESI BASSI

Simbolo	Nome del marchio	Applicazione
KEMA	KEMA-KEUR	Per tutta l'apparecchiatura in generale
KEUR KEUR	KEMA-KEUR	Per tutta l'apparecchiatura in generale
KEMA-KEUR	KEMA-KEUR	Per tutta l'apparecchiatura in generale

Simbolo	Nome del marchio	Applicazione
arancione-bianco-azzurro- bianco (unifilare)		Filo distintivo per conduttori e cavi
arancione-bianco-azzurro (unifilare)		Filo distintivo per conduttori e cavi
arancione, bianco, azzurro (intrecciati)		Filo distintivo per conduttori e cavi

## REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

Simbolo	Nome del marchio	Applicazione
A\$A>	Marchio ASTA	Conformità alle prescrizioni delle norme « British Stan- dards » nel campo considerato
SASEC SERVICE FOR THE SERVICE	Simbolo BASEC	Conformità alle prescrizioni delle norme « British Stan- dards » per conduttori e cavi
BASEC	Marchio BASEC	Conformità alle prescrizioni delle norme « British Standards » per conduttori e cavi
giallo	BASEC	Filo distintivo per conduttori e cavi
THE WHICH AND THE STATE OF THE	BEAB Marchio di sicu- rezza	Si riferisce sempre ad una installazione completa. Comprende la norma alla quale l'approvazione si riferisce in generale: British Standard 3456 British Standard 415 British Standard 5373
	BSI Marchio di sicu- rezza	Conformità alle prescrizioni delle norme « British Standards » per la sicurezza. Si applica alle apparecchiature elettriche nel campo considerato

ALLEGATO III

Modelli del certificato stabiliti dagli organismi

## VERSIONE FRANCESE

## CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

Produit	
essayé sur demande de	
Identification complète du produit	
Marque commerciale	·
Modèle/Type de référence	
Information complémentaire (s'il y a lieu)	
Un échantillon du produit a été essayé et trouvé con	forme à la norme
comme le montre le rapport d'essai (référence n°	)
Ce certificat a été établi par un organisme notifié a nautés européennes suivant les dispositions de l'artic 1973.	ux États membres et à la Commission des Commu- de 11 de la directive « basse tension » du 19 février
Ce certificat de conformité résulte d'essais effectué prescriptions de la norme spécifique applicable. Il produits fabriqués et ne permet pas l'usage d'une n	n'implique pas une appréciation de l'ensemble des
(Lieu et date)	(Nom de l'organisme signature)

## VERSIONE INGLESE

## CERTIFICATE OF CONFORMITY

for

Product
tested on request of
Full identification of the product
Trade mark
Model/Type Ref.
Additional information (if any)
A sample of product has been tested and found to be in conformity with
as shown in the test report (reference No)
This certificate has been established by a body notified to the Member States and Commission of the European Communities according to the provisions of Article 11 of the Low Voltage Directive of 19 February 1973.
This certificate of conformity is the result of testing a sample of the product submitted, in accordance with the provisions of the relevant specific standard. It does not imply an assessment of the whole production and does not permit the use of a mark of conformity.

(Place and date)

(Name of the body -- signature)

### **VERSIONE TEDESCA**

## KONFORMITÄTSBESCHEINIGUNG

für

Erzeugnis
gepruft im Auftrag von
Vollständige Beschreibung des Erzeugnisses:
Warenbezeichnung:
Typenbezeichnung:
Zusätzliche Information (falls.erforderlich):
Muster dieses Erzeugnisses sind geprüft und als in Übereinstimmung mit
befunden worden, wie es aus dem Prüfbericht
(Aktenzeichen/Nf) hervorgeht
Diese Konformitätsbescheinigung ist von einer Stelle erstellt worden, die den Mitgliedstaaten und der Kommission der Europäischen Gemeinschaften gemäß den Bestimmungen des Artikels 11 der Nieder spannungs-Richtlinie vom 19. Februar 1973 mitgeteilt worden ist.
Disc. Vanfarminahankankankan in da. P. data . B. 96

Diese Konformitätsbescheinigung ist das Ergebnis einer Prüfung, die an einem eingereichten Muster eines Erzeugnisses in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der jeweiligen Norm durchgeführt worden ist. Sie stellt kein allgemein gültiges Urteil über die gesamte Fertigung dar und berechtigt nicht zur Benutzung eines Konformitätszeichens.

Ort und Tag

Name der Stelle --- Unterschrift

### VERSIONE ITALIANA

## Certificato di conformità

Prodotto
sottoposto a prove su richiesta di
Individuazione completa del prodotto
Marchio di fabbrica
Modello/riferimento di tipo
Eventuali informazioni complementari
Un campione del prodotto è stato provato e trovato conforme alla Norma
come da rapporto dì prova (rif. n°)

Questo certificato è stato redatto da un organismo segnalato agli Stati membri ed alla commissione delle Comunità europee secondo le disposizioni dell'art. 11 della direttiva bassa tensione della Comunità europea del 19 febbraio 1973.

Questo certificato di conformità è il risultato di prove effettuate sul campione di prodotto presentato secondo le prescrizioni della corrispondente norma specifica. Esso non implica un giudizio sull'intera produzione e non permette l'uso di un marchio di conformità.

Luogo e data

Nome dell'organismo - Firma

### VERSIONE OLANDESE

## Certificaat van overeenstemming voor

Produkt	
beproefd op verzoek van	
Volledige omschrijving van het produkt	
Handelsmerk	
Model/Type aanduiding	
Aanvullende gegevens	
Een monster van het produkt is beproefd e	en is in overeenstemming bevonden met
zoals aangegeven in het beproevingsrappor	t (kenmerk No).
Dit certificaat is toegekend door een orgaa Commissie van de Europese Gemeenschap chtlijn van de Europese Gemeenschappen v	in waarvan mededeling is gedaan aan de lid-Staten en de ppen overeenkomstig artikel 11 van de laagspanningsri- van 19 februari 1973.
aangeboden produkt, overeenkomstig de b	e uitkomst van een beproeving van een monster van het bepalingen van de van toepassing zijnde norm. Dit houdt in en geeft geen recht op het gebruik van een merk voor
Plaats en datum	Naam va het orgaan-handte kening

## VERSIONE DANESE

## Bekraeftelse af overensstemmelse for

Produkt	
afprøvet på begaering af	
Kendetegnende beskrivelse af produktet	
Varemaerke	
Model/Type Ref	
Yderligere oplysninger (hvis nødvendigt)	
En prøve af produktet er blevet afprøvet og fundet i overe	ensstemmelse med
som angivet i prøvningsrapporten (reference nr	).
Denne bekraeftelse er udfaerdiget af et institut, der i ove tikel 11 i det Europaeiske Faellesskabs Lavspændingsdi medlemslandene og til de Europaeiske Faellesskabers kor	rektiv af 19. februar 1973 er anmeldt til
Denne bekraeftelse af overensstemmelse er resultatet af produkt i overensstemmelse med bestemmelserne i gaeld en bedømmelse af hele produktionen og giver ikke til smærke.	ende specifike normer. Den omfatter ikke
Steg og dato	Institutionens navn - underskrift

(4988)

DECRETO 1º agosto 1981.

Recepimento del secondo gruppo dei testi italiani delle norme armonizzate di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 1° ottobre 1979 relativo al recepimento della prima lista di norme armonizzate di cui all'art. 3 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, sull'attuazione della direttiva 73/23/CEE relativa al materiale elettrico destinato ad essere impiegato entro certi limiti di tensione.

### IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la direttiva 73/23/CEE del 19 febbraio 1973 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri delle Comunità europee, relativa al materiale elettrico destinato ad essere impiegato entro certi limiti di tensione;

Visto l'art. 3 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, sull'attuazione della direttiva 73/23/CEE sopracitata; Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1979 sul recepimento della prima lista di norme armonizzate, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 341 del 15 dicembre 1979;

Vista la necessità di integrare con un secondo gruppo di testi italiani la citata prima lista di norme armonizzate;

Considerata l'opportunità, per la più ampia divulgazione possibile, di pubblicare i testi italiani delle norme armonizzate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

### Decreta:

### Articolo unico

È recepito, ai sensi dell'art. 3 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, e pubblicato nell'ordinamento giuridico italiano, il secondo gruppo dei testi italiani delle norme armonizzate di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 1° ottobre 1979 relativo al recepimento della prima lista di norme armonizzate.

L'allegato A, parte integrante del presente decreto, contiene i testi italiani del citato secondo gruppo di norme armonizzate.

Roma, addì 1º agosto 1981

Il Ministro: MARCORA

## ALLEGATO A

Il presente allegato contiene i testi italiani del secondo gruppo delle norme armonizzate di cui all'allegato I del decreto ministeriale 1° ottobre 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 341 del 15 dicembre 1979.

- 1) HD 217 Norma CEI 34-16;
- 2) HD 301 Norma CEI 13-12;
- 3) HD 302 Norma CEI 34-18;
- 4) HD 324 Norma CEI 16-4;
- 5) HD 362 Norma CEI 26-8.

CEI **34**.16

111-1980

COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO

PREMESSA

Allo scopo di allineare la normativa italiana a quella internazionale è stato preparato il presente Progetto di Norme, predisponendo la traduzione della Pubblicazione IEC n. 432 (1973), dichiarata documento di Armonizzazione dal CENELEC come HD 217; ad essa è stata premessa la Norma CEI, che riporta l'oggetto, lo scopo, nonché le varianti ed aggiunte.

NORME

PER I

REQUISITI CENERALI

PER

LAMPADE A FILAMENTO DI TUNGSTENO

PER USO DOMESTICO

FER USO DOMESTICO E PER ILLUMINAZIONE GENERALE SIMILARE

NORMA ARMONIZZATA HD 217

## INDICE

Capitolo I - GENERALITA

1.1.01. Oggetto

1.1.02, Scopo

# Capitolo II - VARIANTI E AGGIUNTE

2.1.01. Osservanza delle Norme

2.1.02. Marcatura delle lampade

2.1.03. Corrispondenza tra le Pubblicazioni IEC e le Norme CEI

## ALLEGATO

Traduzione della Pubblicazione IEC 433 (1973) Requisiti generali per lampade a filamento di tungsteno per uso domestico e per illuminazione generale similare

## Parte I - Generalità

- 1. Scope
- Campo di applicazione
  - 3. Definizioni
- 3.1. Categoria
- 3.2. Tenslone nominale
  - 3.3. Potenza nominale
- 3.4. Sovratemperatura doll'attacco  $(\Delta t_{m{\epsilon}})$

## Parte II - Marcatura e requisiti

- 4. Fregettazione e costruzione
- Marcatura
- 6. Intercambiabilità, contatto e sicurezza noi portalampade
  - 7. Resistenza alla torgione
- Resistenza di isolamento degli attacchi B 15 e B 22
- Sovratemperatura dell'attacco

# APPENDICE A - Prova di torsione

APPENDICE B - Sovratemperatura dell'attacco

## CAPITOLO I

## GENERALITA

1.1.01. Oggetto. - Le presenti Norme riguardano le lampade a filamento di tungsteno per uso domestico e per illuminazione generale similare.

scrizioni riguardanti la marcatura, la sicurezza nell'uso ordinario e l'intercambiabilità alle quali le lampade devono soddisfare e le modalità di esecuzione dei collaudi. Le definizioni, le prescrizioni, le prove e la valutazione dei risultati sono quelli della Pubblicazione IEC n. 432 (1973) « General requirements for tungsten filament lamps for domestio and similar general lighting purposes », la cui traduzione, riportata in Allegato, forma parte integrante delle presenti Norme con le varianti e aggiunte indicate nel Capitolo II.

## CAPITOLO II

## VARIANTI E AGGIUNTE

2.1.01. Osservanza delle Norme. - Se l'offerta e l'ordinazione contengono la clausola « le lampade devono essere conformi alle Norme CEI », si intende che le lampade devono rispondere a tutte le prescrizioni delle presenti Norme e delle corrispondenti Norme CEI-UNEI, in quanto esistenti.

2.1.02. Marcatura delle lampade. - In aggiunta alle marcature indicate all'articolo 5 dell'Allegato, sono annesse eventuali marcature supplementari, convenute di volta in volta tra fornitore ed acquirente.

2.1.03. Corrispondenza fra le Pubblicazioni IEC e le Norme CEI. - All'atto della compilazione delle presenti Norme, la corrispondenza fra le Pubblicazioni IEC citate nella traduzione e le Norme CEI è riportata nella seguente tabella.

Norme CEI o CEI-UNEL	- CEL-UNEL corrispondenti	CEI 34-12 « Lampade ad incandescenza a filamento di tungsteno per illuminazione generale »	CEI 34-13 « Metodo normalizzato per la misura delle so- vratemperature dell'at- tacco delle lampade ad incandescenza »
Pubblicazioni IEC	IEC 61 « Lamp caps and hold- ers together with gauges for the control of inter- changeability and safe- ty »	IEC 64 «Tungsten filament lamps for general ser- vice»	IEC 360 «Standard method of measurement of lamp cap temperature rise»

## ALLEGATO

# Traduzione della Pubblicazione IEC n. 432 (1973)

## REQUISITI GENERALI PER LAMPADE A FILAMENTO DI TUNGSTENO PER USO DOMESTICO E PER ILLUMINAZIONE GENERALE SIMILARE

## PARTE I

## GENERALITA'

## Scope

Le presenti Norme danno, per le lampade a filamento di tungsteno, requisiti riguardanti la marcatura, la sicurezza nell'uso ordinario e la loro intercambiabilità

## 2. Campo di applicazione

Le presenti Norme si applicano

- alle lampade comuni a filamento di fungsteno per uso domestico e per illuminazione generale similare, come indicato nella Pubblicazione IEC n. 64 « Tungsten filament lamps for general service » (1);
  - ad altre lampade a filamento di tungsteno per impiego domestico e per illuminazione generale similare aventi le seguenti caratteristiche;
- potenza nominale sino a 300 W incluso,
- tensione nominale da 65 a 250 V inclusi:
- attacco B 15 B 22 E 14 E 26 E 27 E 39 E 40

## 3. Definizioni

- 3.1. Categoria. Questo termine si applica a tutte le lampade, prodotte da uno stesso fabbricante, aventi la stessa costruzione (forma del palloncino, dimensioni, tipo di attacco, tipo di filamento), la stessa tensione o gamma di tensioni ( $100 \div 150 \text{ V}$  o  $200 \div 250 \text{ V}$ ), la stessa potenza nominale e la stessa finitura.
- 32. Tensione nominale. Tensione marcata sulla lampada. Se per ragioni partico ari, le lampade sono marcate con doppia tensione, la tensione nominale è la media delle tensioni marcate.
- 3.3. Potenza nominale Potenza marcata sulla lampada.
- 3.4. Sorratemperatura dell'attacco (Δί,). Sovratemperatura (rispetto alla temperatura ambiente) della superficie di un portalampade normalizzato di prova sul quale è montata la lampada, rilevata in accordo con la Pubblicazione IEC 360 «Standard method of messurement of lamp cap temperature rise» (1).

## PARTE II

## MARCATURA E REQUISITI

## 4. Progettazione e costruzione

Le lampade devono essere progettate e costruite in modo che, nell'impiego comunemente accettato, il loro funzionamento sia soddisfacente e non pericoloso per l'utilizzatore e per l'ambiente circo-

In generale, quanto sopra viene controllato mediante le prove prescritte.

## 5. Marcatura

Sulla lampada devono essere marcate distintamente ed in modo indelebile le seguenti indicazioni:

- a) marchio di origine (può essere un marchio depositato, il nome del fabbricante o quello del venditore responsabile);
- b) tensione nominale (valore seguito dal aimbolo V o dalla parola volt);
- c) potenza nominale (valore seguito dal simbolo W o dalla parola watt).

# 6. Intercambiabilità, contatto e sicurezza nei portalampade

Le dimensioni delle lampade devono essere tali che siano assicurati l'intercambiabilità, il contatto e la sicurezza contro i contatti diretti nei portalampade. Le lampade devono essere provate con i calibri indicati nei fogli di normalizzazione della Pubbilcazione IEC n. 61 « Lamp Caps and Holders together with Gauges for the Control of Interchangeability and Safety » (1).

Foglio n.	Attacco
7006-10 7006-11	B15 e B22
7006-27 7006-28	E14 - E27 - E40
7006-50 7006-51	E27
7006-52 7006-53	E 40
7006-54 7006-55	E 14

Nota - I calibri per le lampade con attacco E26s, E26d e E39 sono allo studio.

<sup>(1)</sup> Vedi art. 2 1 03 della presente Norma CEI

<sup>(1)</sup> Vedi art. 2 1 03 della presente Norma CEI

## 7. Resistenza alla torsione

Gli attacchi devono essere costruiti e fissati ai palloncini in modo tale da soddisfare la prova di torsione indicata nell'Appendice A.

# 8. Resistenza di isolamento degli attacchi B 15 e B 22

La resistenza di isolamento tra la ghiera dell'attacco a baionetta ed 1 contatti non deve essere minore di 5 MΩ per le lampade con attacco B 15 e di 50 MΩ per le lampade con attacco B 22.

La misura deve essere eseguita subito dopo il funzionamento della lampada alla sua tensione nominale per 1 h.

## 9. Sovratemperatura dell'attacco

La sovratemperatura dell'attacco deve soddisfare al requisiti indicati nell'Appendice B

## APPENDICE A

## PROVA DI TORSIONE

La prova di torsione si deve eseguire con i portalampade speciali indicati nelle fig 1 e 2, con i seguenti valori di coppia torcente

1,15	3,0	1,15	3,0	3,0	5,0	5,0
•	•	•		•	٠	
•		•	•		•	•
•		٠	•	•	•	•
	•	•		•		•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
B 15	B 22	图 14	E 26	E 21	E 33	E 40

La coppia torcente non deve essere applicata bruscamente, ma deve essere aumentata progressivamente da zero al valori sopra

## APPENDICE B

# SOVRATEMPERATURA DELL'ATTACCO

La sovratemperatura dell'attacco ( $\Delta t_s$ ) deve essere conforme ai valori indicati nella seguente tabella:

Sovratemperatura massima $\Delta t_{m{\epsilon}}$ (°C)	B22	125	135	1
Sovratempera $\Delta t_{m{ extbf{.}}}$	E27	120	130	130
Potenza nominale (W)		09	100 e 150	200 e 300


Nota - I valori della tabella sono quelli attualmente indicati nella Pubblicazione IEC n. 64 e valgono per i tipi di lampade contempiati mentre si adottano provvisoriamente per le altre categorie di lampade. I valori per le lampade inferiori a 60 W con attacco E27 e E22, e per tutte quelle con attacco B15, E14, E26, E39 sono allo studio.

I valori sopra indicati corrispondono alle medie generali per tipo, per fabbricante e per anno. La conformità con questi requisiti può essere verificata esaminando le misure della sovratemperatura effettuate dal fabbricante sulla produzione dell'anno precedente.
Se questo non è possibile, possono essere usate le misure effet-

tuate su lampade prelevate a caso e rappresentative della produzione annuale del tipo.

Nel due casi la conformità del regulsiti deve essere esaminata secondo i normali metodi statistici, tenendo presente la dispersione del valori tra i lotti e entro lo stesso lotto.

È riconosciuto che tra diversi laboratori possono verificarsi differenze sistematiche di misura fino a 5 °C. Differenze di quest'ordine di grandezza sono ammesse all'atto dell'esame dei risultati.



sezione x-x

dimension in millimetri

dimensioni in millimetri

sezione x-x


Posizione delle scanateture per gli attacchi B 22 d · 3

E 49 Tolleranza	47,0 Min.	19,0 = 0,3	34,0 = 0,1	
	<u> </u> 	<u> </u>	<u> </u> 	
E 39	47,0	19,0	34,0	
E 27	32,0	0,11	23,0	
E 26	32,0	11,0	23,0	
E 14	20,0	0'6	12,0	
Dimenalone	ပ	М	0	

La flettatura deve confepondere a quella del portalampade di cui alla Pubblicazione IEC n. 61.

Il disegno in soltanto lo scopo di indicare le dimensioni essenziali.

Fro. 1 - Dispositive per la prova di torsione su lampade con attacco a vite.



Il disegno ha soltanto lo scopo di indicare le dimensioni essenziali.

Fro. 2 - Dispositivo per la prova di forsione su lampade con attacco s baionetta.

COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO

X-1980 13-12 CEI

CONFORMITÀ ALLE PRESENTI NORME



STRUMENTI DI MISURA ELETTRICI AD AZIONE INDIRETTA

PER GLI

NORME

Gli apparecchi oggetto delle presenti Norme possono essere ammessi a portare il Contrassegno CEI.

Il contrassegno CEI è oggetto del brevetto di Marchio di Impresa rilasciato dall'ufficio brevetti del Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato n. 241181, dell'11 novembre 1969.

NORMA ARMONIZZATA HD 301

## PREMESSA

La presente Norma è stata elaborata secondo il criterio dell'adeguaguamento aile corrispondenti Norme internazionali. Precisamente esso corrisponde alla traduzione della Pubblicazione IEC n. 484 \* Recommendations for indirect acting electrical measuring instruments, dichiarata armonizzata dal CENELEC come HD 301.

Si fa notare che in questa Norma non sono contenute prescrizioni n. 414 \* Safety requirements for indicating and recording electrical measuring instruments and their accessories , the è adottata come per quanto riguarda la sicurezza e in particolare le prove di isolamento, in quanto per esse si fa esplicito riferimento alla Pubblicazione IEC Norma CEI 13-10.

messa la Norma CEI con un capitolo «Oggetto e scopo», un capitolo \* Varianti e aggiunte » (il quale definisce, in particolare per quanto riguarda le prove, i rapporti tra fornitore e acquirente) e un capitolo con la tabella di corrispondenza fra Norme IEC e Norme CEI. Alla traduzione della succitata Pubblicazione n 484 è stata pre-

## CAPITOLO I - Oggetto e scopo INDICE

# CAPITOLO II - Varianti e aggiunte

Sezione 1 - Condizioni di fornitura

Osservanza delle Norme 2 I OI

Iscrizioni e simboli 2 I 02 2 I.03

Criteri di accettazione della fornitura

Sezione 2 - Prove

2 2 OI

Prove di tipo Prove di conformità al tipo Prove di accettazione

Sezione 3 - Prescrizioni particolari

Durata nominale di funzionamento del dispositivo di trascinamento 2 3 oi

# CAPITOLO III - Tabella di corrispondenza

Corrispondenza fra le Pubblicazioni IEC e le Norme CEI 3 I OI

## ALLEGATO

Norme per gli strumenti elettrici di misura ad azione TRADUZIONE DELLA PUBBLICAZIONE IEC N 484 (1974) INDIRETTA

# Sezione 1 - Prescrizioni generali per gli strumenti ad azione indiretta

r Oggetto
 2 Definizioni comuni agli strumenti a equilibrio elettrico o meccanico
 3 Classificazione

- Errori intrinseci ammissibili sulla grandezza in misura (condizioni
  - 5. Brron' intrinseci ammissibili sulla registrazione di tempo 6. Variazioni ammissibili sulla giandezza in misura 7. Variazioni ammissibili sulla registrazione di terapo 8. Prescrizioni refative alle qualità elettriche e meccaniche 19. Prescrizioni costruttive 10. Iscrizioni e simboli 11. Prove di conformità alle presenti Norme

## Appendice A alla Sezione I

- Considerazioni riguardanti la precisione relativa alla grandezza in AI I
- misura Metodo consigliato per la determinazione della variazione dovuta all'influenza di un campo magnetico di origine esterna AI 2

# SEZIONE 2 - Prescrizioni particolari per gli strumenti ad azione indiretta a equilibrio elettrico

- 20. Scopo
  21. Definizioni particolari per gli strumenti a equilibrio elettrico
  22. Errori intrinseci ammissibili per gli strumenti
  23. Variazioni ammissibili dovute alle grandezze d'influenza
  24. Iscrizioni e simboli

## Appendice B alla Sezione 2

B2.1 Interpretazione delle prescrizioni riguardanti gli errori intrasseci sulla grandezza in mısura

# Sezione 3 - Prescrizioni particolari per gli strumenti ad azione indiretta a equilibrio meccanico

- 30. Scopo 31. Definizioni particolari per gli strumenti a equilibrio meccanico 32. Erroni intrinseci ammissibili 33. Variazioni ammissibili dovute alle grandezze d'influenza 34. Iscrizioni e simboli

## Tabella

Ħ

Precondizionamento degli strumenti (in assenza di indicazioni

TABELLE

- Condizioni di riferimento per le grandezze d'influenza e tolle-ranze per le prove (relative alla grandezza in misura)
- Condizioni di riferimento supplementari per le grandezze d'in-fluenza e tolleranze per le prove per gli strumenti registratori (relative alla grandezza in misura) H
  - Limiti dell'errore intrinseco per la registrazione di tempo in funzione dell'indice di classe Į.
- Condizioni di riferimento per le grandezze d'influenza e tolletanze per le prove (relative alla registrazione di tempo) ۶.
- Limiti del campo nominale d'impiego delle grandezze d'influenza relative alla registrazione di tempo (applicabili in assenza di Indicazioni) Ä
- Esempi di indicazioni relative alla temperatura M

- Simboli utilizzati per gli strumenti di misura e loro accessori Limiti dell'errore intrinseco per la grandezza in misura in funzione dell'indice di classe VIII IX.
  - Limiti dell'errore addizionale dovuto allo spostamento di zero in funzione dell'indice di classe
- Limiti delle variazioni e dei campi nominali di impiego grandezze d'influenza relative alla grandezza in misura
  - Condizioni di nferimento supplementari per la tensione, la cor-rente ed il fattore di potenza considerati come grandezze d'in-Limiti delle variazioni dovute all'influenza della temperatura ambiente XIII

XII

X ×

- Limiti dell'errore intrinseco per la grandezza in misura in funfluenza sulla grandezza in misura XIV
  - Limiti delle variazioni e dei campi nominali d'impiego grandezze d'influenza relative alla grandezza in misura ( zione dell'indice di classe indicazioni contrarie) X
- Limiti della variazione per una induzione magnetica di 0,5 mT Influenza del montaggio su pannello ferromagnetico (condizioni di prova e limiti delle variazioni) XVII XVI

## CAPITOLO I - Oggetto e scopo

1.1.01. Oggetto. - Le presenti Norme si applicano agli strumenti elettrici indicatori e registratori ad azione indiretta, utilizzanti un metodo di zero con equilibrio o di tipo elettrico o di tipo meccanico. 1.1.02. Scopo. - Le presenti Norme hanno lo scopo di stabilire le definizioni, le prescrizioni e i metodi di prova relativi agli strumenti di cui in 1.1.01 e di dare istruzioni per le richieste di offerta e l'ordinazione degli stessi.

Le definizioni, i requisiti, le prescrizioni, ecc. corrispondono a quelli della Pubblicazione IEC n. 484 (1974) « Recommendations for indirect acting electrical measuring instruments, la cui traduzione, riportata in allegato, viene adottata quale Norma CEI, con le varianti ed aggiunte indicate nel capitolo seguente.

# CAPITOLO II - Varianti e aggiunte

Sezione I - Condizioni di fornitura

2.1.01. Osservanza delle Norme. - Se l'ordinazione contiene la clausola « gii strumenti devono essere conformi alle Norme CEI », plicabili, alle altre prescrizioni CEI ed in particolare alle Norme gli stessi devono rispondere alle presenti Norme e, in quanto ap-CEI 13-10 « Regole di sicurezza per gli strumenti di misura elettrici indicatori e registratori e loro accessori».

negli art. 10, 24 e 34 dell'Allegato, gli strumenti considerati nelle presenti Norme possono portare il contrassegno CEI se rispondono 2.1.02. Iscrizioni e simboli. - In aggiunta a quanto riportato a tutte le prescrizioni delle presenti Norme e sono stati âmmessi all'uso del contrassegno dal Consiglio del CEI (1).

L'apposizione del contrassegno CEI con il numero del presente fascicolo garantisce anche la rispondenza degli strumenti a quanto specificato nelle Norme CEI 13-10 di cui in 2.1.01, in quanto esse sono richiamate in 8,6 dell'Allegato.

criteri di valutazione globale dei risultati di prova) devono essere concordati in sede di richiesta di offerta e/o di ordinazione fra bilire se una fornitura è rispondente alle presenti Norme (ad esempio: metodo di collando di accettazione, tipo di campionamento, 2.1.03. Criteri di accettazione della fornitura. - I criteri per stacommittente e fornitore.

## Sezione 2 - Prove

modello di strumento e a comprovarne la rispondenza a tutte le 2.2.01. Prove di tipo. - Servono a caratterizzare un determinato prescrizioni contenute nelle presenti Norme. Esse non devono di regola essere eseguite se non nel caso in cui sia richiesta una ap-Il fornitore è comunque tenuto a dimostrare, in base a risultati di provazione di tipo in base ad accordi tra committente e fornitore. prove precedentemente eseguite, che il modello di strumento risponde ai requisiti delle presenti Norme.

Le prove di tipo si effettuano su un solo strumento di ciascun modello, o su di un piccolo numero di strumenti da stabilire preventivamente per accordo fra le parti.

Clascuno degli strumenti scelti per le prove di tipo deve essere sottoposto alle seguenti prove:

- limiti di errore per la grandezza in misura (art. 4, 22 e 32), limiti di errore per la registrazione di tempo (art. 5),
- ó limiti delle variazioni per la grandezza in misura (art. 23 e 33),
  - limiti delle variazioni per la registrazione di tempo (art. 7), caratteristiche dinamiche (8.1), Ī
    - carico continuo (8.3), ı
      - sovraccarico (8.3),
- funzionamento alle temperature limiti (8.4), 1.1
  - mutue influenze tra circuiti diversi (8.5) (8.6).
    - prove di isolamento

Le prove possono essere effettuate in un ordine qualsiasi, diverso da quello di elencazione.

Il tipo si intende conforme alle presenti Norme quando lo strumento o gli strumenti provati soddisfano tutte le prove sopraindicate. 2.2.02. Prove di conformità al tipo. - Sono la ripetizione di tutte o di parte delle prove di tipo; esse, a seguito di accordi tra committente e fornitore, possono essere eseguite per accertare il livello di qualità e la corrispondenza al modello originale.

Le prove di conformità al tipo si eseguono solitamente su forniture consistenti e ripetute. 2.2.03. Prove di accettazione. - Si effettuano sugli strumenti di una fornitura per il controllo di quelle caratteristiche che sono essenziali ai fini del buon funzionamento degli strumenti o che possono variare per ciascun strumento in dipendenza di una particolare operazione di messa a punto (ad es. taratura).

<sup>(1)</sup> Vedere pag. 29.

Se tali prove sono effettuate su tutti gli strumenti di una fornitura, esse prendono il nome di prove di accettazione individuali A seguito di accordi tra committente e fornitore, e qualora l'entità del quantitativo lo consigli, le prove di accettazione possono essere eseguite su un campione della fornitura, stabilito di comune accordo; in questo caso esse prendono il nome di prove di accettazione per campione.

Tutti gli strumenti sottoposti alle prove di accettazione devono subire un esame a vista per l'accertamento sia del loro stato di conservazione, sia della loro finitura di fabbricazione. Gli strumenti che per qualche ragione si ritenessero dauneggiati o evidentemente non conformi alle prescrizioni delle presenti Norme, devono essere separati dagli altri e sottoposti ad ulteriori accertamenti previ accordi con il fornitore.

Gli strumenti che hanno superato l'esame a vista devono essere sottoposti alle seguenti prove:

- ttoposti alle seguenti prove: — limiti di errore per la grandezza in misura (art 4, 22 e 32),
  - limiti di errore per la registrazione di tempo (art. 5),
     prove di isolamento (8.6).

# Sezione 3 - Prescrizioni particolari

**2.3.01.** Durata nominale di funzionamento del dispositivo di trascinamento - Le presenti Norme non prescrivono questo valore; esso viene lasciato ad accordi fra acquirente e costruttore.

# CAPITOLO III - Tabella di corrispondenza

3.1.01. Corrispondenza jra le Pubblicazioni IEC e le Norme CEI. - All'atto della compilazione delle presenti Norme, la corrispondenza fra le Pubblicazioni IEC citate nella traduzione e le Norme CEI è riportata nella seguente tabella:

Pubblicazioni IEC	Norme CEI
IEC 27 « Letter symbols to be used in electrical technology »	CEI 24-1 « Unità di misura e simboli letterali da usare in elet- trotecnica »
IEC 51 * Recommendations for direct acting indicating electrical measuring instruments and their accessories s.	CEI 13-6 « Strumenti di misura elettrici indicatori ad azione di- retta e relativi accessori »
IEC 258 * Direct acting recording electrical measuring instruments and their accessories »	CEI 13 «Strumenti di misura elettrici registratori ad azione diretta e relativi accessori»
IEC 414 * Safety requirements for indicating and recording electrical measuring instruments and their accessories *	CEI 13-10 « Regole di sicurezza per gli strumenti di misura elet- trici indicatori e registratori e loro accessori »

## ALLEGA

TRADUZIONE DELLA PUBBLICAZIONE IEC N 484 (1974)

NORME PER GLI STRUMENTI ELETTRICI DI MISURA AD AZIONE INDIRETTA

## SEZIONE 1

## PRESCRIZIONI GENERALI PER GLI STRUMENTI AD AZIONE INDIRETTA

## 1. Oggetta

elettrici ad azione indiretta utilizzanti un metodo di zero e che hanno necessità di una sorgente di alimentazione ausiliaria.

Lo stato di equilbrio dello strumento può essere ottenuto per confronto di:

- a) due tensioni o due correnti (equilibrio elettrico),
  - b) due forze o due coppie (equilibrio meccanico),

Questi strumenti possono indicare il valore della grandezza misurata oppure registrare questo valore in funzione del tempo. Le due funzioni possono essere riunite nello stesso strumento.

I I 2 Cli strumenti a equilibrio elettrico, che misurano grandezze elettriche, sono definiti da 20.1 a 20.3;
gli strumenti a equilibrio meccanico, che misurano grandezze elettriche, sono definiti in 30.1.

II 3 Cli strumenti ricevitori dei complessi di misura elettrici di grandezze non elettriche, sia a equilibrio elettrico, sia mercanico, quando è nota la funzione di conversione della grandezza non elettrica in grandezza elettrica, sono definiti in 20 4 e in 30.2.

Nota. Per i complessi sopraddetti non è sempre sufficiente la conoscenza della funzione di conversione. È il caso in particolare di alcuni tipi di ricevitori per pirometri, per i quali è necessario conoscere la temperatura del giunto freddo.

I I 4 Sono oggetto delle presenti Norme anche gli strumenti che includono nei loro circuti ausiliari amplificatori, cellule fotoelettriche o altri accessori elettronici.

- 1.2 LE PRESENTI NORME NON SI APPLICANO
- 1.2 I ai complessi formati da uno strumento indicatore o registratore ad azione diretta associato ad un amplificatore di misura;

ai complessi di misura elettrici di grandezze non elettriche di cui non si conosce la legge di conversione; agli apparecchi regolatori con grandezza di uscita elettrica, a meno che essi non siano corredati anche di strumenti indicatori o reg:stratori; in questo caso le presenti Norme non si applicano agli organi e circuiti propri di regolazione; agli strumenti ad azione indiretta che indicano o registrano la grandezza misurata in forma numerica, in codice, su scheda perforata, ecc.;

agli strumenti inseguitori di posizione;

agli strumenti registratori in cui il movimento della carta è funzione di una grandezza diversa dal tempo (registratori X. Y):

Nota Alcune prescrizioni delle presenti Norme possono essere usate per questi strumenti.

agli strumenti integratori ed ai dispositivi integratori ausiliari inclusi negli strumenti ai quali si applicano le presenti Norme.

1 2.3 agli accessori che sono oggetto della Pubblicazione IEC
 n. 51: Recommendations for direct acting indicating electrical measuring instruments and their accessories (1).

1.3 Le presenti Norme si dividono nelle seguenti sezioni:

Sezione 1: prescrizioni comuni per gli strumenti ad azione indiretta:

Sezione 2: prescrizioni particolari per gli strumenti ad azione indiretta a equilibrio elettrico;

Sezione 3: prescrizioni particolari per gli strumenti azione indiretta a equilibrio meccanico

ad

# 2. Definizioni comuni agli strumenti a equilibrio elettrico o meccanico.

Alcune definizioni sono state riprese dal Vocabolario Elettrotecnico Internazionale, capitolo 20 (Pubblicazione IEC n. 50 (20)), ed in questi casi è riportato il riferimento VEI. Termini nuovi o addizionali sono stati inclusi nelle presenti Norme per facilitare la comprensione delle definizioni VEI. (Definizioni particolari per gli strumenti a equilibrio elet-

<sup>(1)</sup> Vedi art 3 1.01 della Norma CEI.

trico sono riportate nell'art. 21; altre per gli strumenti equilibrio meccanico nell'art. 31).

ಡ

- 2 I TERMINI GENERALI.
- 2 I I Strumento di misura indicatore

Strumento che indica con continuità nel tempo il valore istantaneo, efficace, medio o di cresta, della grandezza misurata (VEI 20-05-010 modificato).

2.1.2 Strumento registratore.

Strumento che scrive o registra generalmente i valori istantanei, efficaci o medi, assunti successivamente dalla grandezza misurata (VEI 20-05-015 modificato).

2 I 3 Strumento ad azione diretta (indicatore e/o registratore)

Strumento nel quale il dispositivo indicatore e/o di scrittura è collegato meccanicamente con l'equipaggio mobile ed azionato da quest'ultimo.

- 2 1 4 Strumento ad azione indiretta (indicatore e/o registratore). Strumento nel quale il dispositivo indicatore e/o di scrittura è azionato da un motore o da un altro dispositivo asservito elettromeccanicamente o elettromicamente alla grandezza in misura.
- 2.1.4 1 Strumento (ad azione indiretta) a equilibrio elettrico.

Strumento nel quale il movimento e/o la posizione del dispositivo indicatore e/o di scrittura sono asserviti alla differenza tra due grandezze elettriche, ottenuta con mezzi elettrici.

2 1.4 2 Strumento (ad azione indiretta) a equilibrio meccanico.

Strumento nel quale il movimento e/o la posizione del dispositivo indicatore e/o di scrittura sono asserviti alla differenza tra due grandezze meccaniche, ottenuta con mezzi meccanici o elettromeccanici.

2.1 5 Accessorio.

Elemento di circuito (resistore, impedenza, ecc.) associato in modo permanente o non permanente allo strumento di misura.

2.1.5.1 Accessorio intercambiabile.

Accessorio che possiede qualità e precisione proprie, indipendenti da quelle dello strumento al quale può essere associato.

Nota Un accessorio è considerato intercambiabile quando le sue caratteristiche nominali sono note e marcate e sono sufficienti per permettere la determinazione dei suoi errori e delle sue variazioni senza impiegare lo strumento associato. Per esempio un derivatore la cui taratura tiene conto della corrente notae non trascurabile derivata dallo strumento associato, è considerato intercambiabile.

# 2 I 5 2 Accessorio a limitata intercambiabilità

Accessorio tarato in modo da tenere conto delle caratteristiche elettriche di un determinato tipo di strumento. In questo caso le Norme si applicano, salvo indicazioni contrarie, all'insieme costituito da uno strumento e da un accessorio dei tipi considerati di un costruttore. Ciascuno degli elementi dell'insieme ha un suo proprio

# 2 I 5 3 Accessorio non intercambiabile.

indice di classe,

Accessorio tarato in modo da tenere conto delle caratteristiche elettriche di uno specifico strumento.

Le Norme si applicano all'insieme costituito dallo strumento e dall'accessorio, e quest'ultimo non ha un indice di classe

# 2 I 6 Circuito interno di misura.

Circuito elettrico interno allo strumento il quale, sottoposto ad una tensione (o percorso da una corrente) funzione della grandezza in misura, è il fattore principale che determina la grandezza differenziale (elettrica o meccanica) da cui dipendono la posizione e il movimento dei dispositivi di scrittura e/o di indicazione.

# 2 1.6 1 Circuito di corrente (circuito serie).

Circuito di misura percorso da una corrente la quale è uno dei fattori principali che determinano l'indicazione e/o la registrazione della grandezza in misura.

Nota. Questa corrente può essere direttamente quella del circuito di misura oppure una corrente proporzionale fornita da un trasformatore di corrente o da un derivatore.

# 2 1.6 2 Circuito di tensione (circuito parallelo).

Circuito di misura sottoposto ad una tensione la quale è uno dei fattori principali che determinano l'indicazione e/o la registrazione della grandezza in misura.

Nota Questa tensione può essere direttamente quella del circuito di misura oppure una tensione proporzionale fornita da un trasformatore di tensione o da un divisore.

in

2.1.7 Circuito esterno di misura.

Circuito elettrico estemo allo strumento, il quale fornisce la grandezza in misura.

2.1.8 Circuito ausiliario.

Ai fini delle presenti Norme, un circuito ausiliario è un circuito, diverso dal circuito interno di misura, che è necessario per il funzionamento dello strumento.

2.1.9 Sorgente di alimentazione dei circuiti ausiliari.

Sorgente che fornisce energia ai circuiti ausiliari.

Nota. Nel seguito delle presenti Norme il termine sorgente di alimentazione sarà utilizzato per designare la sorgente di alimentazione dei circuiti ausiliari.

- 2.1.10 Fatiore di distorsione (di una grandezza non sinusoidale).
  Rapporto tra il valore efficace del residuo e il valore efficace della grandezza non sinusoidale (VEI 05-02-120) (1).
- 2.2 DESIGNAZIONE DECLI STRUMENTI AD AZIONE INDIRETTA.
- 2.2.1 Secondo il principio di funzionamento.
- 2.2.1.1 Strumenti a equilibrio elettrico (definizione generale in 2.1.4.1).
- a) Strumento potenziometrico.

Strumento nel quale una tensione d'entrata è posta in opposizione ad una tensione di confronto, il cui valore è regolato in modo da far tendere a zero la tensione differenza. Questo effetto è ottenuto mediante un potenzionnetro regolabile, la cui posizione corrisponde a quella del dispositivo indicatore e/o di scrittura.

b) Strumento a ponte.

Strumento nel quale la grandezza d'entrata (resistenza o impedenza) è connessa ad almeno uno del rami di un ponte di misura e confrontata con un resistore (impedenza) di riferimento. Il ponte è equilibrato dal servomeccanismo. La posizione del dispositivo indicatore e/o di scrittura corrisponde alla regolazione d'equilibrio.

- 2.2.1.2 Strumenti a equilibrio meccanico (definizione generale 2.1.4.2).
- a) Strumento a reazione meccanica.

Strumento nel quale la grandezza d'entrata produce una coppia o una forza la quale è confrontata con una coppia o una forza prodotta da una o più molle antagoniste e legata alla posizione del dispositivo indicatore e/o di scrittura.

b) Strumento a reazione elettromeccanica.

Strumento nel quale la grandezza d'entrata produce, in un meccanismo duplice e simmetrico, due forze o due coppie che sono poste reciprocamente a confronto, essendo una o entrambe le forze o le coppie dipendenti dalla posizione del dispositivo indicatore e/o di scrittura.

Nota. Questo tipo di strumento comprende ad esempio quei frequenzimetri nei quali la tensione, di cui si misura la frequenza, è applicata a due circuiti in modo da produrre due forze (o due coppie) che si trovano in opposizione; in uno dei due circuiti la forza è dipendente dalla frequenza, mentre nell'altro ne è indipendente, oppure dipendente in modo diverso.

Una variazione della frequenza produce una variazione della forza (o della coppia) nel primo circuito e provoca (per mezzo di un servomeccanismo) lo spostamento del dispositivo indicatore e/o di scrittura che ristabilisce le condizioni di equilibrio delle forze (o delle coppie) per il tramite di un appropriato resistore variabile inserito nel secondo circuito. Logometri, fasometri, ecc. possono funzionare con lo stesso

Collections of a second collection of the seco

- 2.2.2 Secondo il modo con il quale viene evidenziala la grandezza in misura.
- 2.2.2.1 Strumenti indicatori.
- 2.2.2.2 Strumenti registratori.
- 2.2.2.3 Strumenti indicatori e registratori.
- 2.2.3 Secondo il numero dei servomeccanismi indicatori e/o registratori e dei canali di misura.
- 2.2.3.1 Strumento singolo.

Strumento che dispone di un solo servomeccanismo.

 <sup>(</sup>i) Il valore efficace del residuo è la radice quadrata della somma dei quadrati dei valori efficaci delle armoniche (esclusa la fondamentale) costituenti la grandezza non sinusoidale.

### 2232 Strumento multiplo

Strumento che dispone di più servomeccanismi, capace di misurare contemporaneamente grandezze diverse, corrispondenti a più circuiti di misura esterni

### 2233 Strumento monocanale

Strumento il(i) cui circuito(i) interno(i) di misura è (sono) collegato(i) a un solo circuito esterno di misura

### 2234 Strumento multicanale

Strumento che collega in successione il(i) suo (suoi) circuito(i) interno(i) di misura a diversi circuiti estern

# 2 2 4 Secondo la natura dell'energia ausiliaria usata per azionare il servomeccanismo

# 2 2 4 I Strumento is diretto azionato da energia elettrica

2 2 4 2 Strumento ind retto azionato da energia non elettrica (ad es pneumatica).

## 2.2 5 Secondo le ordinate della carta.

# 2.2 5 I Strumento con crainate restilinee

Strumento registratore nel quale il dispositivo di scrittura registra una linea praticamente retta quando la grandezza in misura varia ed il dispositivo di trascinamento della carta è ferno.

# 2 2 5 2 Strumento con ordinate curvilinee

Strumento registratore nel quale il dispositivo di scrittura registra una linea curva quando la grandezza in misura varia ed il dispositivo di trascinamento della carta è fermo.

### 226 Secondo il tipo di carta

2.5.6 I Strumento registratore a svolgimento continuo (a nastro). Strumento registratore nel quale la carta ha forma di nastro, svolto in funzione del tempo da un dispositivo di trascinamento.

# 2.2 6 2 Strumento registratore a tamburo

Strumento registratore nel quale la carta è avvolta per un solo giro intorno ad un tamburo cilinduco, che è fatto ruotare in funzione del tempo da un dispositivo appropriato.

## 2 2 6 3 Strumento registratore a disco

Strumento registratore nel quale la carta ha forma di disco, posto in rotazione in funzione del tempo da un dispositivo appropriato

## 227 Secondo il mezzo di scrittura

## 227 I Strumento registratore a penna

Strumento registratore nei quale la traccia sulla carta viene lasciata da una penna alimentata con inchiostro liquido

## 2272 Strumento registratore a stilo

Strumento registratore nel quale la traccia sulla carta viene lasciata da uno stilo che non richiede inchiostro.

# 2 2 7 3 Strumento con dispositivo stampante

Strumento registratore nel quale la traccia sulla carta viene lasciata da un dispositivo stampante.

# 228 Secondo la natura della traccia di registrazione.

# 2 2 8 1 Strumento registratore a traccia continua

Strumento nel quale la registrazione è costituita da una linea continua.

# 2282 Strumento registratore per punti

Strumento rel quale la registrazione si effettua per impressione di punti successivi

# 2 3 TERMINI RIGUARDANTI LA COSTITUZIONE DELLO STRUMENTO.

# 3 1 Elemento di misura ad azione indiretta

Parte attiva di uno strumento di misura formato dall'insieme di organi la cui interazione determina il movimento del servomeccanismo.

### 232 Ѕетотессаністо

Dispositivo che, quando il circuito ausiliario è alimentato da una sorgente di energia, aziona il dispositivo indicatore e/o di scrittura.

Nota r II fuzzionamento del servomeccanismo dipende dalla grandezza in misura e dalla posizione del dispositivo indicatore e/o di scrittura. Nota 2. Il servomeccanismo può comprendere o essere costituito da uu organo amplificatore elettronico o elettronicoccanico

### 2.3 3 Dispositivo indicatore.

Insieme di organi di uno strumento che fornisce l'indicazione del valore della grandezza misurata.

#### 2.3 4 Indice.

Elemento che, associato alla scala, indica la posizione dell'equipaggio mobile di uno strumento (VEI 20-35-025 modificato).

#### 2 3.5 Scala.

Insieme formato dalla graduazione e dalla numerazione che permette di determinare la grandezza misurata (VEI 20-35-045 modificato).

### 236 Dispositivo di registrazione

Organo di uno strumento registratore che esegue la scrittura del valore della grandezza misurata sulla carta. Secondo il metodo e il tipo di scrittura esso può comprendere:

- una penna associata eventualmente ad un serbatoio d'inchiostro.
- uno stilo associato eventualmente ad un dispositivo di azimentazione.
  - un dispositivo di stampa associato a opportuni organi inchiostratori,
- un qualsiasi dispositivo che compia l'operazione di scrivere.

# 2.37 Dispositivo di trascinamento della carta

Dispositivo che esegue lo spostamento della carta in funzione del tempo e che può essere comandato da uno dei seguenti meccanismi:

- movimento di orologeria a caricamento manuale,
- movimento di orologeria a caricamento elettrico,
- motore sincrono autoavviantesi con o senza riserva di
- motore a comando impulsivo,
- altri tipi di motore, ad es motori a corrente continua con regolatore di velocità

### 238 Cariz e registrazione

#### 2381 Cartz

Nastro o disco munito di linee stampate, con o senza nunerazione, che permettono di determinare il valore della grandezza misurata in funzione del tempo, eventualmente con l'impiego di un regolo di lettura.

#### 2.3.8.2 Registrazione.

Iscrizione prodotta dal dispositivo di scrittura sulla carta.

### 2 3 8 3 Graduazione della carta.

Insieme di linee stampate sulla carta che permettono di interpretare il diagramma registrato.

Possono esistere due graduazioni:

a) Graduazione relativa alla grandezza misurata. Insieme di linee che permettono di determinare il valore della grandezza misurata.

### b) Graduazione oraria.

Insieme di linee che permettono di determinare il tempo corrispondente ad ogni valore della grandezza misurata.

### 2.3.8 4 Divisione della graduazione.

Intervallo che separa due linee consecutive della gruduazione.

## 2 3.8 5 Numerazione della graduazione.

Insieme dei numeri marcati sulla graduazione.

2 3 8.6 Lunghezza della graduazione (per la grandezza misurata).

Lunghezza della curva o della retta descritta dal dispositivo di scrittura tra le sue due posizioni estreme sulla carta, essendo quest'ultima ferma.

#### 2.3.8.7 Diagramma.

Insieme della registrazione e delle graduazioni

## 2.3.9 Lunghezza totale della scala.

Lunghezza totale dell'arco o del segmento di retta che passa per il punto di mezzo dei tratti più corti della graduazione (VEI 20-40-015 modificato).

## 2 3 10 Dispositivo di commutazione.

Meccanismo che permette di collegare in successione, in uno strumento multicanale, i circuiti di misura esterni al (ai) circuito(i) di misura interno(i).

### 2 4 TERMINI RELATIVI ALLE CARATTERISTICHE DELLO STRIT-MENTO

### 2 4 I Campo di misura

Parte della graduazione nella quale le misure possono essere eseguite con la precisione prescritta (VEI 20-40-035).

### 2 4.2 Intervallo di misura.

Valore assoluto della differenza algebrica tra i valori della grandezza misurata ai due limiti del campo di misura.

### 2.4 3 Banda di insensibilità.

Banda all'interno della quale si può far variare la grandezza in misura senza provocare lo spostamento del dispositivo indicatore e/o registratore.

# 2 4.4 Resistenza del circuito esterno di misura.

Resistenza del circuito esterno di misura vista dai morsetti d'entrata dello strumento.

# 2 4 5 Resistenza del circuito interno di misura

Resistenza del circuito interno di misura vista dai morsetti d'entrata dello strumento.

### 2.46 Risposta dinamica.

Insieme dei dati che caratterizzano il comportamento di uno strumento al variare della grandezza in misura,

# 2 4.6.1 Tempo di risposta alla funzione gradino.

Tempo necessario al dispositivo d'indicazione e/o di registrazione per passare da una posizione di equilibrio ad un'altra, quando la grandezza in misura varia bruscamente da un valore costante ad un secondo valore pure costante, essendo specificata la differenza dei due valori.

Nota. Si considera che il dispositivo abbia raggiunto la posizione di equilibrio quando perviene e rimane nella sua posizione finale entro i limiti corrispondenti all'indice di classe.

### 2.4.6.2 Tempo di risposta totale.

Tempo di risposta alla funzione gradino quando la brusca variazione della grandezza in misura corrisponde alla lunghezza della scala o alla lunghezza della graduazione della carta, nelle condizioni specificate di resistenza del circuito esterno (se necessarie).

Nota. È considerato sufficiente, in pratica, che la variazione della grandezza in misura sia uguale al 95% della lunghezza della scala (da o al 95% e dal 100 al 5%).

# 2.4.6.3 Campo di risposta in frequenza.

Campo di frequenza delle fluttuazioni sinusoidali di una grandezza in misura, all'interno del quale lo strumento indica e/o registra la grandezza entro i limiti specificati per ciò che riguarda l'ampiezza e/o la fase.

### 2 4.6.4 Sovraelongazione.

Differenza tra il valore estremo indicato e/o registrato e il valore indicato e/o registrato in modo permanente, quando la grandezza in misura varia bruscamente da un valore costante ad un secondo valore pure costante, essendo specificata la differenza tra i due valori.

### 2.47 Tempo di preriscaldamento.

Intervallo di tempo tra l'istante in cui si inizia l'alimentazione del circuito ausiliario e l'istante in cui lo strumento può essere impiegato, secondo le istruzioni del costruttore.

## 2.4.8 Tempo di precondizionamento.

Intervallo di tempo tra l'istante in cui la grandezza in misura, di valore specificato, è applicata al circuito interno di misura e l'istante in cui lo strumento soddisfa le prescrizioni relative alla sua classe di precisione.

### 2.4.9 Taratura preliminare.

Insieme di regolazioni indicate dal costruttore per mettere lo strumento in grado di soddisfare le prescrizioni riguardanti la precisione. Nota. La taratura può consistere nella regolazione dello zero del coefficiente di amplificazione e, per gli strumenti a equilibrio elettrico, dello smorzamento, della corrente nel potenziometro o dell'equilibratura del ponte.

# 2.4.10 Periodo di commutazione (per strumenti multicanale).

Intervallo di tempo che intercorre tra due misure successive, eseguite generalmente in circuiti esterni diversi.

# 2.4.11 Durata del ciclo di commutazione (per strumenti multicanale). Intervallo di tempo che intercorre tra due misure consecutive eseguite sulla stessa posizione del commutatore

dopo un ciclo completo.

2.4.12 Periodo di stampa (per strumenti monocanale a registrazione per punti).

Intervallo di tempo che intercorre fra la stampa di due punti successivi.

# 2.5 ZERO E REGOLAZIONE DI ZERO.

### 2.5.1 Zero della scala.

Tratto della scala o linea della carta numerati con la cifra zero.

2.5.2 Zero meccanico (per strumenti a equilibrio meccanico)

Posizione di equilibrio verso cui tende il dispositivo indicatore e/o di scrittura quando l'elemento di misura, a coppia antagonista meccanica, è disalimentato. Questa posizione può coincidere o meno con lo zero della graduazione, oppure può non essere coincidente con alcuno dei tratti della graduazione (VEI 20-40-115 modificato),

2.5.3 Zero elettrico.

Posizione di equilibrio verso cui tende il dispositivo indicatore e/o di scrittura quando la grandezza in misura è nulla ed i circuiti ausiliari sono alimentati. Questa posizione può coincidere o meno con lo zero della graduazione e/o lo zero meccanico se esistente. Nota. Nel caso dei wattmetri, varmetri e strumenti simili, lo zero elettrico è la posizione di equilibrio del dispositivo indicatore e/o di scrittura quando il circuito di tensione (e i circuiti ausiliari) sono alimentati e il (gli) circuito(i) di corrente è (sono) aperto(i) ai morsetti d'entrata.

2.5.4 Strumento con lo zero regolabile.

Strumento munito di un dispositivo addizionale per variare la posizione dello zero elettrico.

2.5.5 Valore dello spostamento dello zero.

Per uno strumento con lo zero regolabile, valore della grandezza in misura, espresso in percento del campo di misura, corrispondente alla differenza tra i valori indicati o registrati con e senza il dispositivo di regolazione dello zero, per lo stesso valore della grandezza in misura.

Nota. Questa definizione non è applicabile ai frequenzimetri.

2.5.6 Dispositivo di regolazione dello zero meccanico.

Insieme di organi mediante i quali è possibile portare il dispositivo indicatore e/o di scrittura sul tratto della graduazione della scala o della carta diagrammale previsto per lo zero meccanico, generalmente lo zero della scala, essendo alimentati i circuiti ausiliari.

2.5.7 Dispositivo di regolazione dello zero elettrico.

Insieme di organi mediante i quali è possibile portare il dispositivo indicatore e/o di scrittura sul tratto della graduazione della scala o della carta diagrammale previsto per lo zero elettrico, avendo eseguita previamente, se necessaria, la regolazione dello zero meccanico ed essendo alimentati i circuiti ausiliari.

2.5.8 Dispositivo di regolazione della posizione relativa dei dispositivi indicatore e di scrittura. Insieme di organi mediante i quali è possibile regolare, negli strumenti indicatori e registratori, la posizione del dispositivo indicatore rispetto a quella del dispositivo di scrittura.

2.5.9 Deviazione residua.

Deviazione che persiste quando la grandezza in misura viene ridotta a zero, essendo alimentati i circuiti ausiliari ed avendo regolato lo zero.

2.5.10 Dispositivo di taratura temporale della carta.

Insieme degli organi mediante i quali è possibile far scorrere la carta in modo di far corrispondere, nell'istante voluto, il dispositivo di scrittura con l'appropriata linea della graduazione oraria.

2.6 VALORI NOMINALI.

2.6.1 Valore(i) nominale(i)

Valore(i) della grandezza in misura o delle grandezze necessarie per il funzionamento corretto dello strumento, che è (sono) indicato(i) nella designazione dello strumento stesso Nota. I valori della velocità di trascinamento della carta, della durata di funzionamento del dispositivo di trascinamento, ecc. devono pure essere considerati come valori nominali, allo stesso modo dei valori di tensione, corrente e fattore di potenza che figurano nella designazione dei wattmetri, varmetri e fasometri.

2.6.2 Portata di uno strumento (relativamente alla grandezza mi surata).

Valore della grandezza che corrisponde al limite superiore del campo di misura (VEI 20-40-050).

2.6.3 Valori nominali della tensione e della frequenza della sorgente di alimentazione.

Valori della tensione e della frequenza di alimentazione indicati dal costruttore.

2.6.4 Velocità nominale della carta.

Valore(i) della velocità della carta indicato(i) dal costruttore.

265 Valore nominale della durata di funzionamento del dispositivo di trascinamento della carta. Nel caso di un dispositivo di trascinamento ad orologeria o a motore sincrono con riserva di carica, durata di funzionamento indicata dal costruttore, nelle condizioni di massima riserva di carica, ed alla quale fanno riferimento le prescrizioni della presente Norma

266 Fattore di potenza attiva (cos q) nominale di un wattmetro e fattore di potenza reattiva (sen q) nominale di un varmetro.

Fattore di potenza attiva (cos  $\varphi$ ) marcato sullo strumento o, in assenza d'indicazione, rapporto tra il valore di potenza corrispondente al limite superiore del campo di misura ed il prodotto dei valori nominali di tensione e di corrente; per i wattmetri a più equipaggi questo prodotto dovrà essere moltiplicato per un appropriato coefficiente. Negli strumenti per i quali questo rapporto è maggiore dell'unità, si assume come valore nominale per il fattore di potenza l'unità.

Nel caso di un varmetro, il valore nominale del fattore di potenza (sen  $\varphi$ ) si definisce per analogia.

Nota I I valore del coefficiente dipende dal tipo di wattmetro (o varmetro) e dalla tensione nominale scelta Per esempio, il valore del coefficiente per un wattmetro trifase a due elementi di misura è  $\sqrt{3}$  quando è scelta come tensione nominale la tensione concatenata (fase-fase); per un wattmetro trifase a tre elementi, o per un wattmetro monofase con scala tarata in trifase, il valore del coefficiente è 3, quando è scelta come tensione nominale la tensione di fase (fase-neutro).

Nota 2. Cos q e sen q possono essere definiti solamente pe grandezze sinusoidali e sono qui usati in questa accezione 2 7 GRANDEZZE D'INFLUENZA, CONDIZIONI DI RIFERIMENTO E CAMPO NOMINALE DI IMPIEGO

### 271 Grandezza d'influenza

Grandezza (diversa dalla grandezza misurata) che infiuisce in modo indesiderabile sulle indicazioni dello strumento (VEI 20-40-060 modificato). Nota. Generalmente si tratta di grandezze, come temperatura ambiente, posizione, frequenza, campo magnetico esterno, che sono indipendenti dalla grandezza in misura.

Nel caso dei wattmetri e varmetri, tensione, corrente e fattore di potenza possono agire come grandezze d'influenza, poichè la grandezza misurata da questi strumenti dipeude da un numero infinito di combinazioni di valori di queste ultime grandezze. Queste avranno dei campi di riferimento e dei campi nominali di impiego che sono indicati nelle tabelle apprepriate.

### 272 Condizioni di riferimento.

Insieme di condizioni specificate, per le quali lo strumento soddisfa le prescrizioni concernenti gli errori intrinseci. Queste condizioni possono essere definite da:

### 2721 Valore di riferimento.

Valore di una grandezza d'influenza per il quale (entro le tolleranze indicate negli artt. 4 e 5) lo strumento soddisfa le prescrizioni relative agli errori intrinseci.

### 2722 Campo di riferimento

Campo dei valori di una grandezza d'influenza, entro il quale lo strumento soddisfa le prescrizioni relative agli errori intrinseci.

## 2 7.3 Campo nominale di impiego

Campo di valori specificati che ciascuna grandezza d'influenza può assumere senza che la variazione d'indicazione dello strumento superi i limiti indicati negli art 6 e 7

### 2.7 4 Carta di riferimento.

Carta usata per determinare gli errori dello strumento, le cui caratteristiche (perforazione, disposizione delle divisioni, ecc.) sono conformi a quelle fissate dal costruttore

## 275 Regolo di lettura di riferimento

Regolo graduato, eventualmente fornito con lo strumento e utilizzato per leggere le indicazioni del dispositivo di scrittura sulla carta.

276 Durata totale di funzionamento del dispositivo di trascinamento della carta Nel caso di un dispositivo ad orologenia o a motore sincrono con riserva di carica, durata indicata dal costruttore, superiore a quella nominale, ed alla quale sono riferite alcune prescrizioni delle presenti Norme (7.4).

### 2 8 VALORE CONVENZIONALE

Valore al quale sono riferiti gli errori di uno strumento per definire la sua precisione (art 21 e 31).

Nota 1. Per gli strumenti elettrici che misurano grandezze non elettriche, questo termine si riferisce alla grandezza elettrica

Nota 2 Poichè il valore convenzionale può essere diverso per gli strumenti a equilibrio elettrico o meccanico della stessa ciasse di precisione, i limiti di errore possono pure risultare diversi.

#### ERRORI E VARIAZIONI, 6 8

mente agli errori determinati con lo strumento posto nelle precisione della sua graduazione), a differenza del concetto condizioni di riferimento (2.7.2). Il concetto di errore riguarda le qualità intrinseche dello strumento (ad es. la di variazione che corrisponde all'utilizzazione dello stru-Nelle presenti Norme il concetto di errore si applica solamento in condizioni diverse da quelle di riferimento.

#### Errore assoluto. 2.9 I

Valore misurato di una grandezza diminuita del suo valore vero, espresso algebricamente (VEI 20-40-085 modificate).

#### Errore relativo. 2.6.2

Rapporto tra l'errore assoluto e il valore vero della grandezza (VEI 20-40-090 modificato).

#### Errore intrinseco 2.93

Errore determinate con le strumente poste nelle condizioni di riferimento. Può essere espresso come errore intrinseco assoluto o relativo.

#### Variazione. 2.9.4

quando una grandezza d'influenza assume successivamente Differenza tra due valori misurati della stessa grandezza due diversi e specificati valori (VEI 20-40-130 modificato) La variazione può essere assoluta o relativa.

- Erron (variazioni) relativi alla grandezza misurata. 2 9.5
- 2951 Errore (variazione) espresso in percento del valore conven-

Cento volte il rapporto tra l'errore (variazione) assoluto ed il valore convenzionale definito in 2.8. Errore addizionale dovuto allo spostamento di zero, espresso in percento del valore specificato per lo spostamento. 295.2

Cento volte il rapporto ottenuto dividendo la differenza surato dello spostamento di zero, ed il valore specificato tra il valore specificato per lo spostamento e il valore miper lo spostamento stesso.

- Errori (variazioni) sulla registrazione di tembo. 2.6.2
- 2.9 6.1 Errori (variazioni) sulla registrazione di tempo espressi in percento del valore vero.

Cento volte il rapporto tra l'errore (variazione) assoluto di tempo e il valore vero del tempo trascorso.

### PRECISIONE, CLASSE DI PRECISIONE E INDICE DI CLASSE 2 10

#### Precisione. 2,IO I

finita dai limiti dell'errore intrinseco e dai limiti delle variazioni sulla grandezza in misura; inoltre, per gli stru-La precisione di uno strumento ad azione indiretta è dementi registratori, dai limiti dell'errore intrinseco imiti delle variazioni sulla registrazione di tempo.

Classe di precisione relativa alla grandezza in misura. 2.10.2

Insieme di strumenti aventi lo stesso limite massimo di errore intrinseco prescritto dalle presenti Norme. Nota. Le presenti Norme fissano in funzione dell'indice di classe non solo i limiti dell'errore intrinseco ma anche i limiti delle rispettive variazioni

Classe di precisione relativa alla registrazione di tembo. 2.103

guarda il dispositivo di trascinamento della carta, lo stesso limite massimo di errore intrinseco nella registrazione di tempo, essendo gli strumenti utilizzati nelle condizioni di per quanto ri-Insieme di strumenti registratori aventi, riferimento.

2.10.4 Indice di classe per la grandezza in misura.

Numero che designa la classe di precisione relativa alla grandezza in misura. Nota Gli strumenti che hanno più campi di misura possono avere più indici di classe.

2.10.5 Indice di classe per la registrazione di tempo.

Numero che designa la classe di precisione per la registrazione di tempo. Nota Gli strumenti che hanno più velocità nominali di trascinamento possono avere indici di classe diversi per le diverse velocità.

#### Classificazione,

ë

Ai fini delle presenti Norme gli strumenti di misura ad azione indiretta sono così classificati:

### SECONDO LA PRESENTAZIONE DELLA GRANDEZZA IN MISURA: 3.I

- strumenti indicatoristrumenti registratoristrumenti registratori

- SECONDO LA CLASSE DI PRECISIONE 3.2
- in una delle con riferimento alla grandezza in misura, seguenti classi 3 2.1

nella Pubblicazione IEC n. 51 (!). Quando siano necessarie classi di precisione designate da indici di classe inferiori a 0,1, esse devono essere scelte tra i sottomultipli decimali di questa serie: 1-1,5-2-3-5. gnate da indici di classe superiori a 1, esse devono essere scelte Nota Quando siano necessarie altre classi di precisione desi-

con riferimento al tempo registrato, nel caso degli strumenti registratori, in una delle seguenti classi: 322

- SECONDO LA SORGENTE DI ALIMENTAZIONE 3.3
- a corrente continua
- a corrente alternata
- Errori intrinseci ammissibili sulla grandezza misura (Condizioni di prova) (2). 4
- CONDIZIONI PRELIMINARI DI PROVA 4 I
- l'umidità relativa deve essere compresa tra 45 e 75%. Lo mento deve essere in equilibrio termico con l'ambiente, la strumento deve essere posto in servizio seguendo le istrucui temperatura deve essere uguale al valore di riferimento; zioni del costruttore, in particolare per quanto riguarda Prima della determinazione dell'errore intrinseco lo strule operazioni di taratura preliminari. 4 I I
- siliario(i) dello strumento devono subire un precondizio-namento secondo le indicazioni della tab I, salvo speci-II(i) circuito(i) di misura interno(i) e il(i) circuito(i) auficazioni diverse del costruttore 4 I 2
- La regolazione del guadagno di amplificazione deve essere La resistenza del circuito esterno di misura deve essere eseguita secondo le indicazioni del costruttore compresa nei limiti indicati dal costruttore. 4 I 3

traria, il dispositivo indicatore e/o di scrittura deve essere Dopo il preriscaldamento (2 4 7) e immediatamente prima del precondizionamento (2 4 8), salvo indicazione conportato sul tratto appropriato della graduazione scala o della carta. 4 I.4

assenza di indicazioni Precondizionamento degli strumenti (in diverse) (1)

1				
strumenti	100		ı h	
H	100	80	1/2 h	
0,10,5	100	100	Qualsiasi (per conve- nienza limi- tato a 2 h)	
	Tensione (in percento del valore nominale)	Corrente (in percento del valore nominale)	Tempo di preriscalda- mento e di precondi- zionamento	

- (1) I tempi di precondizionamento specificati nella tab. I sono applicabili agli strumenti di misura il cui consumo non sia trascurabile. Per gli strumenti a equilibrio eletpossono avere un consumo apprezzabile), i valori indicati hanno scarso significato pratico. trico, con esclusione dei dispositivi di conversione
- ż CONDIZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ERRORE TRINSECO 4 2
- gli strumenti registratori deve essere quella di riferimento. Per alcuni strumenti a equilibrio meccanico, condizioni di riferimento supplementari relative a tensione, corrente e Le condizioni di riferimento relative ad ogni grandezza d'influenza sono indicate nelle tab. II e III; la carta per fattore di potenza sono indicate nella tab. XIII. 42 I
- Gli errori devono essere rilevati per valori crescenti e de-crescenti della grandezza in misura. Ciascuno degli errori così determinati deve rimanere entro i limiti specificati per ogni categoria di strumento 422

<sup>(</sup>i) Vedi art. 3.1 or della Norma CEI. (\*) Le prescrizioni relative agli errori intrinseci sono indicate nelle Sezioni 2 e 3.

Tabella II Condizioni di riferimento per le grandezze d'influenza e tolleranze per le prove (relative alla grandezza in misura)

			Condizioni di	riferimento	Tolleranze per le prove	
C1	andezza d'influen	ıza	Condizioni di riferimento indicate	In assenza di indicazioni	quando è indicato un solo valore di riferimento (1)	
Temperatura an	iliente		Temperatura di riferimento o temperatura qualsiasi nel campo di riferimento		Strumenti classe 1: ±2 °C Altri strumenti: ±1 °C	
Posizione			Posizione di riferimento o posizione qualsiasi nel campo di riferimento	Posizione qualsiasi	Strumenti a equilibrio elettrico: ±5º Strumenti a equilibrio meccanico: ±1º	
	Corrente continua	Componente alternata (1)	Zero	Zero	1%	
Grandezza misurata	Corrente alternata	Frequenza	Frequenza di riferimen- to o frequenza qualsiasi nel campo di riferimento	4565 Hz	±1%	
	attende	Forma d'onda	Sinusoidale	Sinusoidale	Fattore di distorsione ±5%	
Induzione magn	etica di origine e	sterna	Valore di riferimento	Assenza di induzione	Induzione campo magnetico terrestre	
Tensione parassi cuito di misura		c.a.	Zero	Zero	D 1	
Tensione parassi mune tra circui massa (8)		c.a. oppure c.c.	Zero	Zero	Per la c.a. vedere la nota 4	
Sorgente di alin	nontoniono ovei	Tensione	95% del valore nominal	±1%		
liatia	bentazione ausi-	Frequenza (se del caso)	Valore nominale	±2%		

(Segue)

#### (Seguito)

Messa a terra del circuito di misura	Secondo le indicazioni del costruttore								
(1) Quando è invece indicato un campo di riferin (2) La componente aiternata di una grandezza c									
Valore cresta-componente continua									
	componente continua								

(\*) Solamente per strumenti a equilibrio elettrico.
 (\*) Per la frequenza di rete o frequenze superiori: valore picco-picco equivalente (da indicare in mV) all'1% dell'intervallo di misura.

Tabella III Condizioni di riferimento supplementari per le grandezze d'influenza e tolleranze per le prove per gli strumenti registratori (relative alla grandezza in misura)

	Condizioni di riferimento	Tolleranze per le prove
Grandezza d'influenza	Condizioni di riferimento In assenza di indica	quando è indicato un solo valore di riferimento (¹)
Carta	Carta di riferimento	
Quantità d'inchiostro (se applicabile)	Qualsiasi quantità entro il cam- po di riferimento   40%60% del volume tenitore della penna	del con-
Qualità dell'inchiostro (se applicabile)	Qualità indicata dal costruttore	
Tensione di alimentazione del dispositivo di scrittura (se ap- plicabile)	Valore nominale	±2%
Umidità	45%75% (4.1.1)	

- 423 Il valore della grandezza mistirata deve essere letto
- a) per strumenti indicatori: sulla scala
  - ) per strumenti registratori:
- su un regolo di lettura se questo è fornito con lo strumento. In questo caso il tratto corrispondente allo zero del regolo, o eventualmente il tratto specificato dal costruttore, deve coincidere con il tratto appropriato della graduazione;
- sulla graduazione della carta. In questo caso si deve correggere la lettura moltiplicando il valore misurato per il rapporto tra la lunghezza nominale e quella effettiva della graduazione.

La lunghezza effettiva della graduazione deve essere misurata prima e dopo la prova. Se i due valori sono diversi si deve applicare una correzione appropriata.

diversi si deve applicare una correzione appropriata, per strumenti registratori-indicatori, secondo uno dei modi indicati in a) o b), come specificato dal costruttore.

G

- 424 La determinazione dell'errore intrinseco deve essere effettuata come segue:
- a) Strumenti indicatori.

La grandezza in misura deve essere applicata allo strumento in prova e ad uno strumento campione e fatta variare progressivamente, ed in modo da evitare sovraelongazioni, sino a che l'indice raggiunge il tratto desiderato della graduazione.

b) Strumenti registratori a traccia continua

La carta deve essere in movimento; la grandezza in misura è applicata allo strumento in prova e ad uno strumento campione e fatta variare progressivamente, ed in modo da evitare sovraelongazioni, sino ad ottenere l'indicazione desiderata sullo strumento campione (1).

c) Strumenti registratori per punti, monocanale

La grandezza in misura deve essere applicata allo strumento in prova e ad uno strumento campione e fatta variare sino a raggiungere l'indicazione desiderata sullo strumento campione.

Come valore registrato deve essere assunto il secondo punto, non tenendo in considerazione il primo. Durante questa prova la carta deve avanzare ad una velocità tale che due punti successivi siano nettamente distin(i) Gli strumenti registratori ad azione indiretta non sono generalmente sensibili all'attrito penna-carta; comunque, l'eventuale errore addizionale dovuto a questo attrito rimane compreso nei limiti dell'errore intrinseco corrispondente alla classe di precisione dello strumento.

guibili; qualora necessario la carta può essere fatta avanzare manualmente

Strumenti registratori per punti, multicanale

Il rilievo degli errori deve essere eseguito come per i registratori monocanale (punto c), utilizzando un solo canale alla volta e ripetendolo per tutti i canali.

Ad ogni rilievo eseguito per valori crescenti, i canali non utilizzati devono essere alimentati in modo che la loro registrazione corrisponda al limite inferiore del campo di misura,

Inversamente, ad ogni rilievo eseguito per valori decrescenti i canali non utilizzati devono essere alimentati in modo che la loro registrazione corrisponda al limite superiore del campo di misura.

- Errori intrinseci ammissibili sulia registrazione di tempo.
- 5.1 LIMITI DELL'ERRORE INTRINSECO

Quando lo strumento si trova nelle condizioni di riferimento di cui in 5 2, l'errore intrinseco sulla registrazione di tempo non deve superare i limiti indicati nella tab. IV in funzione dell'indice di classe per il tempo.

- 5.2 CONDIZIONI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ERRORI INTRINSECI.
- 5 2 I Lo strumento deve essere posto nelle condizioni di riferimento indicate nella tab. V

Il dispositivo di trascinamento della carta deve essere messo in servizio secondo le istruzioni del costruttore. 5 2 2 Il valore del tempo registrato deve essere determinato misurando l'avanzamento della carta tra due segnali di riferimento ottenuti mediante due brusche variazioni della grandezza in misura.

L'intervallo di tempo tra queste due variazioni ed il metodo di misura del tempo devono essere scelti in modo che l'errore commesso sia piccolo in confronto all'errore intrinseco dello strumento

Il dispositivo di trascinamento della carta deve essere posto in movimento prima della prova, per un tempo sufficiente affinchè il dispositivo di scrittura fornisca una traccia distinguibile. Nota r. Si ammette che le linee della graduazione oraria siano correttamente stampate e posizionate rispetto alla perforazione della carta. Nel caso di carte non perforate, le linee devono estere ripartite uniformemente sulla lunghezza (o sulla circon-

Nota 2 Nel caso di strumenti registratori a motore sincrono (senza riserva di carica), la misura del tempo può essere eseguita per mezzo di un orologio sincrono derivato dalla stessa rete che alimenta lo strumento.

# Variazioni ammissibili sulla grandezza in misura.

### LIMITI DELLE VARIAZIONI

9

છં

Quando lo strumento si trova nelle condizioni indicate nelle tab II, III, e XIII ed una singola grandezza d'infuenza viene modificata secondo le prescrizioni di cui in 6.2, la variazione, determinata come indicato in 6.2.2, non deve superare i limiti fissati nelle sezioni corrispondenti delle presenti Norme.

CONDIZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELLE VARIAZIONI.

Le variazioni si esprimono nel modo indicato nelle Sezioni

e 3 per gli errori intrinseci.

#### 62 C

6 2.1

Le variazioni devono essere determinate per ognuna delle grandezze d'influenza. In ogni prova le altre grandezze di influenza devono essere mantenute ai loro valori di riferimento o entro i loro campi di riferimento. La taratura preliminare non deve essere modificata.

6 2 2 La determinazione delle variazioni dovute alle grandezze d'influenza elencate nelle sezioni corrispondenti deve es

sere eseguita in due punti della graduazione:

a) ad un valore corrispondente al limite inferiore del campo di misura, aumentato di una quantità pari al 40÷60% dell'integrallo di misuro.

dell'intervallo di misura;
b) ad un secondo valore corrispondente al limite inferiore del campo di misura, aumentato di una quantità pari all'80÷100% dell'intervallo di misura.

Le variazioni sono determinate per gli strumenti sia indicatori, sia registratori come indicato da 4.2.2 a 4.2.4 La determinazione di una variazione si esegue mediante due misure successive per i due valori della grandezza di influenza indicati in 6.2.3 e agli articoli corrispondenti delle Sezioni 2 e 3; la variazione è la differenza dei due risultati. Ciascuna delle due misure deve essere eseguta per valori crescenti e decrescenti della grandezza in misura, assumendo come risultato la media dei due valori letti o renieranti

ş.

La grandezza d'influenza deve essere fatta variare nel guente modo

623

Tabella IV

Limiti dell'errore intrinseco per la registrazione di tempo in funzione dell'indice di classe

Indice di classe per il tempo	0,02	0,05	0,1	0,2	0,5	I	2,5	5
Limiti di errore	±0,02%	±0,05%	±0,1%	±0,2%	士0,5%	±1%	±2,5%	±5%

Tabella V

Condizioni di riferimento per le grandezze d'influenza e tolleranze per le prove (relative alla registrazione di tempo)

Grandezza d'influer	ıza	Condizioni di riferimento	Tolleranze per le prove quando è indicato un solo valore di riferimento (¹)							
Durata di funzionamento (movime o riserva di marcia per motore si		Durata nominale di funziona- mento	Nessuna							
	Tensione	95% del valore nominale	±2%							
Sorgente di alimentazione per mo- tore sincrono o motore a comando impulsivo	Frequenza	Valore nominale	Entro i limiti specificati dal co- struttore, effettuando le appro- priate correzioni							
	Forma d'onda	Forma d'onda di riferimento in- dicata dal costruttore	Conformemente alle prescrizioni del costruttore							
Altre condizioni di riferimento sono indicate nella tab. II.										
(1) Quando invece è indicato un	campo di riferime	nto, non è ammessa alcuna tolleran	za.							

- 6 2 3 1 Quando per lo strumento è indicato un valore di riferimento, la grandezza d'influenza deve essere fatta variare tra questo valore ed un valore qualunque compreso nel campo nominale di impiego precisato nelle tab. XI e rispettivamente XV, secondo i casi, salvo indicazioni contrarie.
- 6 2 3.2 Quando per lo strumento è indicato un campo di riferimento, il campo nominale di impiego deve includere l'intero campo di riferimento e superarlo almeno in una direzione. La grandezza d'influenza deve essere fatta variare fra ciascuno dei limiti del campo di riferimento e un valore qualunque compreso nella parte del campo nominale di impiego adiacente al limite scelto del campo di riferimento.

# 7. Variazioni ammissibili sulla registrazione di tempo.

### 7.1 LIMITI DELLE VARIAZIONI

Quando lo strumento si trova nelle condizioni di riferimento indicate in 5.2 ed una singola grandezza d'influenza viene modificata secondo le prescrizioni di cui in 7.2, la variazione non deve superare un valore corrispondente all'indice di classe per la registrazione di tempo.

- 7 2 CONDIZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELLE VARIAZIONI
- 7 2 I. Le variazioni devono essere determinate per ognuna delle grandezze d'influenza indicate nella tab. VI e nelle medesime condizioni indicate in 6.2.3.

Tabella VI

Limiti del campo nominale di impiego delle grandezze d'influenza relative alla registrazione di tempo (applicabili in assenza di indicazioni).

Grandezza di influenza	Campo nominale di implego	Applicabile a
Temperatura ambiente	Temperatura di riferi- mento ±10 °C	Movimento ad oro- logeria
Tensione di alimen- tazione ausiliaria	Tensione nominale: + 5% -15%	Motore sincrono o motore a comando impulsivo
Posizione	Posizione di riferimento $\pm 5^{\circ}$	Tutti i meccanismi

7.2.2 Il dispositivo di trascinamento della carta ed il dispositivo di scrittura devono essere messi in servizio secondo le istruzioni del costruttore.

- 7.2 3 II periodo di prova non deve includere fasi di accelerazione o decelerazione della carta
- 72.4 Durante la prova la velocità di avanzamento della carta deve rimanere costante.
- 7 2.5 La lunghezza della registrazione deve essere tale che l'errore commesso nella misura dell'intervallo di tempo sia compatibile con l'indice di classe per il tempo.
- 7.2 6 Per i dispositivi di trascinamento azionati da un motore sincrono o da un motore a comando impulsivo, la misura di tempo deve tenere conto della differenza eventuale tra il valore medio della frequenza durante la prova e la frequenza di riferimento.
- 7.3 Nel caso di un dispositivo di trascinamento a motore sincrono con riserva di carica, l'errore totale sulla registrazione di tempo determinato durante la durata di funzionamento nominale della riserva di carica indicata dal costruttore, non deve superare il limite specificato (24.1 e
  34.2).
- 74 Nel caso di un dispositivo di trascinamento ad orologeria con ricarica manuale o elettrica, se il costruttore indica una durata di funzionamento totale superiore a quella nominale, l'errore sulla registrazione di tempo durante il periodo supplementare non deve superare due volte l'indice di classe per il tempo.

# 8. Prescrizioni relative alle qualità elettriche e meccaniche.

## 8 I CARATTERISTICHE DINAMICHE

Lo strumento deve essere posto nelle condizioni di riferimento, con i circuiti ausiliari alimentati. La resistenza del circuito esterno deve avere un valore compreso entro i limiti fissati dal costruttore; il guadagno dell'amplificatore e lo smorzamento, se esistenti, devono pure essere regolati secondo le specifiche del costruttore.

- 8.1 I Tempo di risposta totale.
- 8 I.I Il tempo di risposta totale degli strumenti indicatori o registratori monocanale a traccia continua non deve superare il valore indicato dal costruttore.
- 8 I I 2 Nel caso degli strumenti monocanale a registrazione per punti, la grandezza in misura deve essere fatta variare bruscamente subito dopo la stampa di un punto; il punto successivo non dovrà presentare un errore superiore alle prescrizioni di cui in 22.1 e 32.1.

- 8.1.1.3 Nel caso degli strumenti multicanale, la brusca variazione deve essere ottenuta mediante il commutatore di canale, applicando a due canali successivi valori della grandezza misurata tali che i due punti corrispondenti risultino impressi ad una distanza pari al 95% della lunghezza di scala. Per gli strumenti multicanale a registrazione per punti, il tempo di risposta totale non deve essere maggiore di:
  - a) 2/3 del periodo di stampa, o 2/3 del periodo di commutazione, oppure

0,58

prendendo in considerazione il minore dei due valori,

# 8.1.2 Campo di risposta in frequenza.

La prova deve essere eseguita facendo variare in modo sinusoidale il valore indicato dalla grandezza in misura, regolata successivamente su due valori di ampiezza piccopicco pari rispettivamente a 1/10 e a 2/3 del campo di misura; in ambedue i casi le oscillazioni della grandezza in misura devono risultare approssimativamente simmetriche rispetto al punto centrale del campo di misura. I valori di frequenza ai quali le ampiezze picco-picco rilevate sono inferiori del 10% alle ampiezze teoriche, devono essere almeno uguali ai valori indicati dal costruttore.

Nota. I suddetti valori di frequenza possono risultare minori di 1 Hz per certi tipi di strumenti.

### 8.1.3 Sovraelongazione.

Il circuito di misura interno deve essere inserito bruscamente in un circuito nel quale la grandezza in misura abbia un valore corrispondente ad una deviazione permanente pari a circa 2/3 dell'intervallo di misura dello strumento. La prova deve essere eseguita due volte, la prima partendo dallo zero della scala, la seconda dal fondo scala.

8.1.3.1 Per gli strumenti a traccia continua la sovraelongazione non deve superare un valore pari a due volte l'indice di classe per la grandezza misurata.

Quando la tensione ausiliaria di alimentazione raggiunge i limiti del campo nominale di impiego, questa prescrizione deve essere rispettata, ammettendo una nuova taratura preliminare dello strumento. Nel caso che non venga eseguita, una nuova taratura, la sovraelongazione non deve superare un valore pari a quattro volte l'indice di classe per la grandezza misurata. 8.1.3.2 Per gli strumenti registratori per punti, la brusca variazione deve essere applicata immediatamente dopo la stampa di un punto. Il punto successivo non deve presentare un errore superiore a quello prescritto dalle presenti Norme per il tipo di strumento considerato.

- 8.1.3.3 Per gli strumenti registratori multicanale la brusca variazione deve essere ottenuta mediante il commutatore di canale, applicando a due canali successivi valori della grandezza misurata tali che il dispositivo di scrittura percorra il 95% della scala nell'intervallo tra due punti successivi.
- 8.1.3.4 Per gli strumenti indicatori, la sovraelongazione non deve superare il limite indicato dal costruttore. Se il limite non è specificato dal costruttore, si devono applicare le prescrizioni di cui in 8.1.3.1.

### 8.2 CARICO CONTINUO.

Tutti gli strumenti, muniti dei loro accessori se esistenti, utilizzati in modo continuativo al limite superiore del loro campo di misura e nelle condizioni di riferimento, devono soddisfare le prescrizioni corrispondenti alla loro classe di precisione.

SOVRACCARICHI AMMISSIBILI.

8.3

8.3.1 Strumenti di misura elettrici.

Gli strumenti ad azione indiretta usati per misure di grandezze elettriche devono poter subire senza danni i sovraccarichi continui e di breve durata prescritti nella Pubblicazione IEC n. 51 (1).

8.3.2 Strumenti elettrici per la misura di grandezze non elettriche. Questi strumenti sono esentati da prove di sovraccarico dei circuiti interni di misura.

- 4 VALORI LIMITE DI TEMPERATURA.
- 8.4.1 Salvo indicazioni contrarie, gli strumenti devono poter funzionare, senza risultare danneggiati, entro i seguenti campi di temperatura:

– strumenti registratori a penna: da o a 35°C – altri registratori da –10 a 35°C

- auth registration da — 10 a 35 °C
8.4.2 Salvo indicazioni contrarie, gli strumenti non funzionanti
(e senza inchiostro, se del caso) e conservati secondo le
specifiche del costruttore, non devono risultare danneggiati in modo permanente allorche sottoposti a temperature

comprese nel campo da -20 a 50 °C.

<sup>(1)</sup> Vedi art. 3.1.01 della Norma CEI.

MUTUE INFLUENZE TRA I DIVERSI CIRCUITI DI UNO STRU-MENTO MULTIPLO. 8 5

La variazione dovuta alla mutua influenza tra circuiti di misura deve essere determinata alimentando un circuito di misura in modo da ottenere una deviazione uguale a 2/3 della lunghezza di scala corrispondente al campo di misurata da ciascuno degli altri circuiti entro i due limiti del loro campo di misura, nelle condizioni di fase più sfavorevoli. La variazione del primo circuito di misura deve misura e facendo variare successivamente la grandezza essere annotata. Questa verifica deve essere eseguita successivamente su tutti i circuiti di misura,

La variazione non deve superare la metà del valore corrispondente all'indice di classe per la grandezza misurata Prove di tensione, misure di resistenza d'isolamento ED ALTRE RECOLE. DI SICUREZZA. 8 6

Le prescrizioni relative alle prove di tensione e alla misura zione IE,C n. 414 « Safety requirements for indicating and della resistenza d'isolamento sono incluse nella Pubblicarecording electrical measuring instruments and their accessories » (1).

### Prescrizioni costruttive.

#### SIGILLATURA

16 6

Quando lo strumento è sigillato, l'accesso sia all'elemento di misura sia ai componenti contenuti nella custodia deve potersi effettuare solo dopo la rimozione dei sigilli.

- SCALA (S CARTA) 92
- Divisioni (linee) 9 2 I

grandezza misurata oppure a questi valori moltiplicati o surata devono corrispondere a 1 o 2 o 5 volte l'unità della Le divisioni della graduazione relative alla grandezza midivisi per una potenza di 10

#### Limiti del campo di misura 922

Quando il campo di misura non corrisponde alla totalità della graduazione, i suoi limiti devono essere chiaramente contrassegnati.

L'assenza di contrassegni è tuttavia ammessa quando il valore delle divisioni o la natura dei tratti o delle linee permettono di identificare senza ambiguità il campo di misura

- VALORI PREFERENZIALI. 93
- Limiti superiori del campo di misura di ampermetri, volimetri, wattmetri e varmetri. 9 3.I

voltmetri, wattmetri e varmetri devono essere scelti, di I limiti superiori del campo di misura di ampermetri, ferenza, tra i seguenti valori:

oppure tra i loro multipli o sottomultipli decimali

- Valorı preferenziali delle velocità nominali della carta, 932
- 9.3 2 I I valori delle velocità nominali di trascinamento della carta a nastro devono essere scelti, di preferenza, in una delle serie seguenti:
- a) 15 30 60 120 240 mm/h o mm/min
- b) 10 20 40 60 120 240 mm/h o mm/min
- 9 3 2.2 I valori preferenziali delle velocità nominali di rotazione degli strumenti registratori a disco o tamburo devono essere scelti, di preferenza, nelle serie seguenti:

1 giro in 1-2-6-8-12-24 h - 1 giro in 7 giorni Durate nominali di funzionamento del dispositivo di trascinamento. 933

Le presenti Norme non specificano alcun valore minimo di durata nominale di funzionamento. Le Norme nazionali potranno dare prescrizioni a questo riguardo (1).

#### Iscrizioni e simboli. 10.

ISCRIZIONI E SIMBOLI PER CLI STRUMENTI 101 Le iscrizioni sono indicate negli art. 24 e 34

- IDENTIFICAZIONE DEI MORSETTI 102
- Morsetti IO 2 I

menti e dei loro accessori, i morsetti devono essere contras-Quando sia necessario per un corretto impiego degli strusegnati in modo da indicare chiaramente l'esecuzione corretta delle connessioni (2).

<sup>(1)</sup> Vedi art, 3 r or della Norma CEI

 <sup>(\*)</sup> Vedi art, 2,3.01 della Norma CEI.
 (\*) I contrassegni dei morsetti degli strumenti e dei loro accessori saranno oggetto di norme particolari.

### 10 2.2 Mezzi per la messa a terra.

I mezzi destinati alla messa a terra delle parti conduttrici dello strumento e/o dell'accessorio devono essere contrassegnati con il simbolo F-31 della tab. VIII.

- 10.3 Indicazioni relative alle condizioni di riferimento e al campo nominale di impiego.
- 10.3 I I valori di riferimento, o i campi di riferimento, corrispondenti ad ogni grandezza d'influenza, devono essere indicati se differiscono da quelli delle tab. II, III, V e XIII.
- feriscono da quelli delle tab. VI, XI e XV.

  Nel caso che un limite del campo nominale di impiego corrisponda al valore di riferimento oppure al limite adiacente del campo di riferimento, il numero indicante il valore di riferimento o il limite del campo di riferimento per riferimento per il limite del campo di riferimento di riferimento per il limite del campo nominale di impiego
- 10 3 3 Quando il valore di riferimento o il campo di riferimento è indicato sullo strumento, esso deve essere sottolineato.
  - 10 3 4 La grandezza d'influenza deve essere identificata dal simbolo della sua unità (tab. VIII).
- 10 3 5 Gli esempi della tab. VII precisano il significato delle diverse indicazioni per la temperatura

# 11. Prove di conformità alle presenti Norme.

11.1 Gli strumenti di nuova fabbricazione, per i quali si sia fatto riferimento alle presenti Norme, devono soddisfare le condizioni e le prove prescritte nelle presenti Norme.

- II 2 LE PROVE SI DIVIDONO IN TRE CATEGORIE
- 11 2 1 Prove di accettazione individuali, eseguite su tutti gli elementi di una fornitura.
- 11 2 2 Prove di accettazione per campionamento, eseguite solamente su una frazione della fornitura.
- 11 2 3 Prove di tipo, eseguite su un solo strumento di ciascun modello o su un piccolo numero di strumenti.
  Nota Le presenti Norme non precisano a quale categoria ap-

partengono le prove descritte nelle Norme stesse

11 3 PROVE APPLICABILI AGLI STRUMENTI DESUNTE DA NORME IEC COMUNI AD ALTRI APPARECCHI ELETTRICI

Qualora necessario, le prove indicate nelle presenti Norme possono essere completate da prove prescritte in altre Norme IEC

Tabella VII Esempi di indicazioni relative alla temperatura

Indicazione	Esempio	Significato
Assenza d'indicazione		Valore di riferimento: 20 °C (vedere tab. II e V) Campo nominale d'impiego: da 10 a 30 °C (vedere tab. VI, XI e XV)
Un numero	20° €2	Valore di riferimento: 25 °C Campo nominale d'impiego: da 15 a 35 °C (vedere tab. VI, XI e XV)
Tre numeri	20 °C 25 °C 30 °C	Valore di riferimento: 25 °C Campo nominale d'impiego: da 20 a 30 °C
Quattro	15°C 20°C 25°C 30°C	Campo di riferimento: da 20 a 25 °C Campo nominale d'impiego: da 15 a 30 °C (Variazioni ammissibili tra 15 e 20 °C e tra 25 e 30 °C)
numeri	20 °C 20 °C 25 °C 30 °C	Campo di riferimento: da 20 a 25 °C Campo nominale d'impiego: da 20 a 30 °C (Variazioni ammissibili tra 25 e 30 °C)

(segue)

Tabella VIII Simboli utilizzati per gli strumenti di misura e loro accessori

olo	cîpali												ar	ч		z	2					-			
Simbolo	e dei loro principali	k.A	A	шА	μА	kV	Δ	Λm	Λ <sub>μ</sub> ,	MW	κW	W	Mvar	kvar	var	MHz	kHz	Hz	MΩ	ko ko	a	Ωm	Ęł	Tu	သ
Specifica	Simbolo delle principali unità di misura multipli e sottomultipli	kiloampere	атреге	milliampere	microampere	kilovoit	volt	millivolt	microvolt	megawatt	kilowatt	watt	megavar	kilovar	var	megahertz	kilohertz	hertz	тедаоћш	kiloohm	ohm	milliohm	tesia	millitesla	grado Celsius
Ä	¥	A-I	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	A-7	A-8	A-9	A-ro	A-11	A-12	A-13	A-14	A-15	A-16	A-17	A-18	Ą-19	A-20	A-21	A-22	A-23	A-24

(seguite

jz.	Specifica	Simbolo
æ	Simboli indicanti la natura della corrente	
B-1	Corrente continua	
B-2	Corrente alternata monofase	}
B-3	Corrente continua e corrente alternata mo- nofase	}
ບ	Simboli riguardanti la sicurezza	
Ç.	Tensione di prova 500 V	Q
Ç-2	Tensione di prova superiore a 500 V (per es. 2 kV)	(E)
6-3	Strumento esentato dalla prova di tensione	包
C-4	Alta tensione	~~
c. <sub>7</sub>	Alta tensione sull'accessorio e/o sullo stru- mento	©
Q	Simboli indicanti la posizione d'uso	
D-r	Strumento da usarsi con quadrante verticale	
D-2	Strumento da usarsi con quadrante oriz- zontale	
D-3	Strumento da usarsi con quadrante inclinato (per es. 60º) rispetto al piano orizzontale	/802

(segue)

2

oppure

Induttore addizionale

F-25

Resistore addizionale

F-24

þ

Impedenza addizionale

F-26

Schermo elettrostatico

F-27

Schermo magnetico

F-28

2 (mT)

Strumento con variazione entro l'indice di classe per una induzione magnetica esterna espressa in militesla (per es. 2 mT) Il simbolo a) è da preferirsi

F-30

9

â

ast

Strumento astatico

F-29

Simbolo

Specifica

بنر

Derivatore per strumento di misura

F-23

Ο,
-2
Ε.
90
•
í

N FESTER OF STREET		an Th' Ghannagaireachaidh ann ann an dhaile an aigh bhaile an aigh	<del>,</del>								·····		1 -
Simbolo		т,5	1,5	(3,2)		Q	4	3 K	) >		対	<b>E</b>	euges)
Specifica	Simboli per le classi di precisione	Indice di classe (per es. 1,5) con errori espressi in percento del valore convenzionale, ad ec- cezione del caso in cui quest'ultimo corri- sponda alla lunghezza della graduazione op- pure al valore vero	Indice di classe (per es. 1,5) nel caso che il valore convenzionale corrisponda alla lun- ghezza della graduazione	Indice di classe (per es. 1,5) nel caso che il valore convenzionale corrisponda al valore vero	Simboli generali	Strumento magnetoelettrico (a bobina mo- bile e magnete permanente)	Strumento elettrodinamico	Termocoppia non isolata (convertitore ter- mico)	Termocoppia isolata (convertitore termico)	Dispositivo elettronico nel circuito di misura	Dispositivo elettronico in un circuito ausi- liario	Raddrizzatore	
Ä	ы	ដ	E-2	E-3	ŭ	F.	F; &	F-18	F-19	F-20	F-21	F-22	

(seguito)

		(segue)
IEC.		
simboli		
altrì		
usati	Ì	
essere		
Possono essere usati altri simboli IEC.		
(S)	1	

(0

Regolazione di zero

F-32

Terminale di terra

F-31

(conne)

**E** 

120 mm/h-0.1

220 V-50 Hz

Alimentazione: 220 V - 50 Hz Classe di precisione nienta al tempo: 0,1

Velocità nominale: 120 mm/h

Motore sincrono

H-4

120 mm/h-0.1

3 h

220 V-50 Hz

Classe di precisione riferita al tempo: o,r

Riserva di carica: 3 h

Motore a comando impulsivo Velocità nominale: 30 mm/h

9-H

Alimentazione: 80 mA Cadenza degli impulsi: 0,5 s

Motore sincrono con riserva di carica Velocità nominale: 120 mm/h Alimentazione: 220 V - 50 Hz

H-5

30 mm/h

)1**òo**′∓20 h (ỵ)

60 mm/h-0.2

Movimento di orologeria a carica elettrica

H-3

Alimentazione: 127 V - 50 Hz

Velocità nominais: 60 mm/ h

127 V-50 Hz

Durata nominale di funzionamento: 100 h Durata totale di funzionamento: 120 h Classe di precisione riferita al tempo: 0,2

0,1 0,5 mm/h 120 mm/min

Durate nominali di funzionamento: 24 h

30 min rispettivamente Durate totali di funzionamento: 30 Classi di precisione riferite al tempo:

36 min rispettivamente

0,1 per 120 mm/h 0,5 per 120 mm/min

Movimento di orologenia a carica manuale, a Velocità nominali: 120 mm/h e 120 mm/min

due velocità

H-2

b

**.**=

Simbolo

Specifica

×

Ħ

(seguito)

15 mm/h-0.1 8

Movimento di orologeria a carica manuale Velocità nominale:  $r_5 \, \text{mm/h}$  Durata nominale di funzionamento: 200 h

H-I

Classe di precisione riferita al tempo: o, t

Vota. I valori indicati sono riportati a titolo di esempio. Simboli per i dispositivi di trascinamento della carta

4110
99.
Ś

(segue)

I simboli riportati nella tab VIII sono quelli utilizzati più frequente-Ogni aftro dispositivo di trascinamento della carta H-7

0,5 a - 80 mA

(1) Vedi art. 3 1 or della Norma CEI

mente per ĝli strumenti ad azione indiretta. Per ulterion simboli riferiusi alle Pubblicazioni IEC n. 27, n. 51 e n. 258(1)

#### SEZIONE

### AD AZIONE INDIRETTA A EQUILIBRIO ELETTRICO PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER GLI STRUMENTI

#### 20.

Gli strumenti a equilibrio elettrico possono misurare

- una tensione (20.1)
  - una resistenza (20.2)
- un'altra grandezza elettrica (203),
- una grandezza non elettrica (20.4)

Nota Nel caso del confronto di due correnti, le prescrizioni possono essere modificate o completate

### Strumenti nei quali la grandezza misurata è una TENSIONE (STRUMENTI POTENZIOMETRICI) 20 I

Questi strumenti hanno le seguenti caratteristiche

- seconda tensione, legata alla posizione dell'indice (o del dispositivo di registrazione) da una funzione de-terminata (generalmente lineare). La grandezza in a) la tensione in misura è messa in opposizione ad una misura può essere continua o alternata;
  - la differenza delle due tensioni è applicata ad un servomeccanismo che opera per ridurre al minimo la differenza stessa. 9

### Strumenti nei quali la grandezza misurata è una RESISTENZA (STRUMENTI A PONTE) 202

gnita e quella di riferimento è ricondotto al confronto tra due tensioni. In questi strumenti, il confronto tra la resistenza inco-

MISURA DEVE ESSERE CONVERTITA IN TENSIONE AFFINCHÈ POSSA VENIRE MISURATA DA UNO STRUMENTO DEL TIPO STRUMENTI NEI QUALI LA GRANDEZZA ELETTRICA POTENZIOMETRICO. 203

trico di misura (ricevitore) del tipo indicato in 20.1 e da un dispositivo per convertire la grandezza elettrica lamente al ricevitore, purchè sia conosciuta la funzione Questi strumenti sono formati da uno strumento eletrato dallo strumento, le presenti Norme si applicano so Se il dispositivo di conversione è intercambiabile e sepa (ad esempio corrente o frequenza) in una tensione. di conversione (1.1.3).

Se il dispositivo di conversione è un semplice divisore di tensione o un derivatore, incorporato o separato, ma non

### Appendice A alla Sezione

CONSIDERAZIONI RIGUARDANTI LA PRECISIONE RELATIVA ALLA GRANDEZZA IN MISURA. AI I

pendice della citata Pubblicazione non è applicabile, per dice della Pubblicazione IEC n. 51 (1) Il contenuto dell'Apmolti aspetti, agli strumenti indicatori ad azione indiretta, ma può essere utilizzato per spiegare i concetti basilari della determinazione dell'errore intrinseco e delle variazioni dovute alle grandezze d'influenza, in modo da permettere di comprendere meglio le qualità dello strumento I concetti riguardanti ad esempio il valore convenzionale la cui definizione figura in 2.8, sono riportati nell'Appendi misara.

RIAZIONE, DOVUTA ALL'INFLUENZA DI UN CAMPO MAGNETICO Metodo consigliato per la determinazione della va-AI 2

Lo strumento deve essere posto in modo che l'elemento di misura si trovi nel centro di una bobina circolare avente diametro medio di 1 m, di sezione quadrata e spessore radiale piccolo rispetto al diametro, percorsa da una corrente scelta in modo da ottenere, nella zona centrale e in assenza dello strumento, il valore di induzione magnetica fissato DI ORIGINE ESTERNA in 23.4 0 33.2 (a).

pera 250 mm, si deve utilizzare una bobina di diametro almeno uguale a quattro volte la maggiore dimensione Quando una delle dimensioni esterne dello strumento sudello strumento, mantenendo il valore dell'induzione magnetica prescritto in 23.4 o 33.2

<sup>(4)</sup> Vedi art 3 1 or della Norma CEI (4) In assenza dello strumento e di qu

In assenza dello strumento e di qualsiasi materiale ferromagnetico, un valore di induzione di 0,5 mT nel centro della bobina è prodotto da una forza magnetoccotrice di 400 amperspire.

intercambiabile, le presenti Norme si applicano all'un-sieme costituito dallo strumento e dal suo divisore di tensione o derivatore.

### Strumenti elettrici per la misura di grandezze non ELETTRICHE 20 4

di misura (ricevitore) dei tipi indicati in 20.1 e 20.2 e da un dispositivo di conversione della grandezza non Ouesti strumenti sono formati da uno strumento elettrico elettrica in una grandezza elettrica (tensione o resistenza)

Le presenti Norme si applicano solamente al ricevitore, purchè sia conosciuta la funzione di conversione

### Definizioni particolari per gli strumenti a equilibrio 21.

# TENSIONI PARASSITE E RELATIVI FATTORI D'INFLUENZA

21 I

Tensione di modo comune tra il circuito di misura e la terra. 2I I I

Media delle tensioni presenti fra i morsetti d'ingresso del circuito interno di misura e la terra o la custodia conduttrice se esistente. Nota La presenza di questa tensione può essere contemporanea alla presenza di una tensione di modo serie.

### Tensione di modo serie nel circuito di misura 2I I 2

che è presente fra i morsetti d'ingresso del circuito interno Tensione alternata, prodotta da una influenza esterna, di misura,

### Fattore d'influenza di una tensione parassita. 21 I 3

riazione specificata e l'intervallo di misura, espressi nella Rapporto fra la tensione parassita che produce una vamedesima unità (23.5) Nota. Il fattore d'influenza è tanto maggiore quanto minore è que considerarlo come un mezzo di confronto assoluto, poichè zioni d'impiego, nelle quali le sorgenti di tensione parassita l'effetto sulle indicazioni dello strumento; non si deve comunle condizioni di prova sono generalmente diverse dalle condipresentano spesso un'impedenza interna elevata.

#### VALORE CONVENZIONALE 212

Per gli strumenti ad azione indiretta e ad equilibrio elettrico, il valore convenzionale è uguale al valore dell'intervallo di misura (2.4.2) (1).

# Errori intrinseci ammissibili per gli strumenti.

22

Lo strumento, utilizzato nelle condizioni generali e di riferimento indicate in 4.1 e 4.2, nonchè entro i limiti del suo campo di misura, deve soddisfare le condizioni seguenti:

### Errori intrinseci ammissibili per la grandezza mi-SURATA

22 I

In qualsiasi punto del campo di misura l'errore intrinseco non deve superare i limiti indicati nella tab. IX

Tabella IX

in misura in Limiti dell'errore intrinseco per la grandezza funzione dell'indice di classe

Indice di classe per la grandez- za in misura	1,0	0,25	0,5	H
Limiti di errore	%1'o∓	±0,25%	±°,5%	-%1∓

L'errore deve essere espresso in percento del valore convenzionale

ficato mediante un dispositivo di spostamento dello zero, il costruttore può indicare inoltre sia l'errore massimo in valore assoluto (ad esempio in microvolt) sia l'intervallo di misura limite sotto il quale il limite dell'errore relativo menti nei quali l'intervallo di misura può essere modi-Per gli strumenti di misura a più portate e per gli stru-

Nell'Appendice B2.1 sono date indicazioni sul modo di applicare queste prescrizioni, secondo il tipo di strumento non è più valido. (art. 20).

### LIMITE DELLA BANDA D'INSENSIBILITÀ 22 2

Salvo indicazioni contrarie del costruttore, la banda di insensibilità non deve superare il valore corrispondente all'indice di classe per la grandezza misurata. 22 2 I

### Determinazione deila banda d'insensibilità 22 2 2

Per determinare la banda d'insensibilità in un punto del Si assume come punto iniziale un valore della grandezza campo di misura si consiglia il seguente metodo:

misurata inferiore, di una quantità uguale a cinque volte l'indice di classe, al valore prescelto; poi si aumenta la grandezza in misura il più lentamente possibile sino al valore prescelto, letto sullo strumento campione.

Si attira l'attenzione sul fatto che, per questo tipo di strumento, il valore convenzionale è diverso da quello degli strumenti ad azione diretta e degli strumenti a equilibrio meccanico.

Tabella XI Limiti delle variazioni e dei campi nominali di impiego delle grandezze d'influenza relative alla grandezza in misura

				Limiti dei campi	nominali di impiego	
Grandezza d'influenza		Limiti della variazione	indicati dal costruttore	in assenza di indicazioni	Riferimento	
Temperatu	ra ambiente		Tab. XII (1)	Devono essere indicati	Temperatura di riferimento: ±10 °C	23.2
Posizione	Posizione di	riferimento	Indice di classe per la grandezza in misura		Posizione di riferi- mento: ±10°	
rosizione	Campo di ri	ferimento	Indice di classe per la grandezza in misura	Devono essere indicati		23.3
Induzione di origine			Indice di classe per la grandezza in misura	Valore indicato nel simbolo F-30 o nel manuale d'istruzioni		23.4
Tensioni	Influenza di modo serie	c.a.	Indice di classe per la grandezza in misura	Davide and indicate		22.5
parassite	Influenza di modo comune	c.a. oppure c.c.	Indice di classe per la grandezza in misura	Devono essere indicati		23.5
Sorgente (	di alimenta-	Tensione	1/2 indice di classe per la grand. in misura (¹)		Tensione nominale: +5 -15%	23.6
zione ausil	iaria	Frequenza (se del caso)	1/2 indice di classe per la grand. in misura		Frequenza nominale: ±5%	

Per gli strumenti con spostamento di zero, un termine addizionale è indicato dal costruttore.

Nel caso di grandezza alternata, si intende il valore efficace.

Nota. Le misure su strumenti registratori a traccia continua dovranno essere eseguite dopo che la carta sia stata fatta ERRORE ADDIZIONALE DOVUTO ALLO SPOSTAMENTO DELLO Questo errore non è determinato direttamente, poichè l limiti dell'errore addizionale sono specificati nella tab. X essi non sono validi nel caso che un valore inferiore sia zero risulta combinato con l'errore intrinseco, secondo il mein funzione dell'indice di classe per la grandezza misurata; avanzare di circa 2 mm, automaticamente o manualmente Limiti dell'errore addizionale dovuto allo spostamento di

todo indicato nell'Appendice B2.1.1.3.

funzione dell'indice di classe

23.

Tabella X

ndicato dal costruttore.

±0,05% ±0,1% ±0,2% di classe superiori a i, i limiti di nito del valore di spostamento di zari al 30% del valore corrisponde e per la grandezza in misura. ssarie altre classi di precisione de si inferiori a 0,1, i limiti di errore, valore di spostamento di zero, dev valore di spostamento di zero, dev valore di spostamento di zero, dev cale valore corrispondente all'in andezza in misura.		±0,3%	errore, rro, de- nte al- signate sspressi ono es- dice di
inisura    dell'erro-   dell'erro-   dello spo-   a company   dello spo-   a company   dello spo-   a company   a	0,5		di precision in limiti di mento di za corrisponde misura. recisione de i di errore, di zero, devidente all'in
raisura  1 dell'erro- Idizionale dello spo- nto di zero  Se fossero necessarie da indici di classe su ssi in percento del valc sero necessarie altre lici di classe per la gri ssero necessarie altre lici di classe inferiori a reento del valore di si pari al 50% del valori per la grandezza in	0,25	%ı'0∓	altre classi iperiori a ri re di sposti del valore indezza in classi di pi o, o, ri limit ostamento re corrispon misura.
per la grandez- za in misura Limiti dell'erro- re addizionale in % dello spo- stamento di zero  Nota. Se fossero gnate da indici despressi in percer devono essere par l'indice di classe Se fossero neces da indici di classi in percento del vi sere pari al 50% sere pari al 50%	0,1	%50'0∓	necessarie di classe su nto del valc uri al 30% per la gre sarie altre e inferiori a ralore di si del valor mdezza in
za in Limiti re ad in % stame Nota. Nota. Spree espree devor l'india Se fo da in pe in pe in pe in pe classe	za in misura	Limiti dell'erro- re addizionale in % dello spo- stamento di zero	Nota. Se fossero gnate da indici espressi in perceidevono essere prindice di classe Se fossero neces da indici di classi in percento del viere pari al 50% essere pari al 50% classe per la gra

Variazioni ammissibili dovute alle grandezze di influenza.

(6.2), sono riportati nella I LIMITI DELLE VARIAZIONI, per qualunque valore del tab. XI unitamente ai limiti del campo nominale di imcampo nominale di impiego

piego applicabili in assenza di indicazioni diverse.

ZERO.

La differenza delle due misure costituisce la banda d'insensibilità, che non dovrà superare i valori indicati in

22.2.I.

Si annota il valore indicato o registrato, indi si ripete 'operazione partendo da un valore superiore di almeno

cinque volte l'indice di classe al valore prescelto e fa-

cendo decrescere la grandezza misurata.

# 23 2 INPLUENZA DELLA TEMPERATURA AMBIENTE

La variazione non deve superare

23.2 I per gli strumenti potenziometrici senza spostamento dello zero, i limiti indicati nella tab XII relativi all'intervallo di misura;

23.2 per gli strumenti potenziometrici con spostamento dello zero, i limiti indicati nella tab. XII relativi all'intervallo di misura, aumentati di un termine addizionale indicato dal costruttore. Quando lo spostamento dello zero è pari all'intervallo di misura, questo termine addizionale deve risultare di modesto valore rispetto a  $c \cdot E$ , essendo c l'indice di classe, E l'intervallo di misura. Il termine addizionale, espresso in percento del valore di spostamento dello zero, non deve superare i valori della tab. XII;

23 2 3 per gli strumenti a ponte, con o senza spostamento dello zero, i valori indicati nella tab XII relativi all'intervallo di misura;

23 2.4 per gli strumenti potenziometrici di tipo termometrico con compensazione interna di temperatura per la giunzione di riferimento:

23 2 4 1 quando lo strumento non ha spostamento di zero o quando il valore o °C (o la temperatura indicata dal costruttore per la giunzione di riferimento) è all'interno o al limite del campo di misura, i limiti riportati nella tab. XII aumentati del termine addizionale indicato dal costruttore;

23.2 4.2 quando lo strumento ha lo spostamento di zero, i limiti indicati in 23.2.2 aumentati del termine addizionale fornito dal costruttore.

## 23 3 INFLUENZA DELLA POSIZIONE.

23 3.1 Se è indicata una posizione di riferimento, la variazione è determinata fra questa posizione e i limiti del campo nominale di impiego indicati nella tab. XI, ossia 10º da ogni lato della posizione di riferimento

23.3.2 Se è indicato un campo di riferimento, la variazione è determinata fra ognuno dei limiti del campo di riferimento e il limite adiacente del campo nominale di impiego (tab. XI).


# 23.4 Influenza di un campo magnetico di origine esterna

Lo strumento è posto in un campo magnetico prodotto dal dispositivo descritto nell'Appendice A1.2, alimentato

Tabella XII Limiti delle variazioni dovute all'influenza della temperatura ambiente

Indice di classe per la grandez- za in misura	1,0	0,25	0,5	I
Limiti della va- riazione	%1'0	0,15%	%2%	%6'0

Nota. Se fossero necessarie altre classi di precisione designate da indici di classe superiori a 1, i limiti di errore, espressi in percento dell'intervallo di misura, devono essere pari al 30% del valore corrispondente all'indice di classe peri al grandezza in misura. Se fossero necessarie altre classi di precisione designate da indici di classe inferiori a 0,1, i limiti di errore espressi in percento dell'intervallo di misura, devono essere pari al valore corrispondente all'indice di classe per la grandezza in misura.



V = tensione parassita tra il circuito di misura e la terra

 $U_m = \text{tensione in misura}$ 

Fig I - Schema per la prova con tensione parassita di modo comune

da una corrente alla frequenza della sorgente di aumentazione. Il valore della corrente che percorre la bobina è scelto in modo da produrre, in assenza dello strumento, una induzione magnetica di valore efficace, in millitesla, uguale al valore specificato (valore indicato nel simbolo F-30 nel caso che lo strumento porti questo simbolo, o in assenza del simbolo valore indicato dal costruttore). Si fa variare di 360º l'angolo di fase della corrente che percorre il dispositivo rispetto alla corrente che percorre lo strumento. La prova deve essere ripetuta tre volte, orientando il vettore induzione magnetica secondo i tre assi principali dello strumento.

La variazione non deve superare il valore corrispondente all'indice di classe per la grandezza misurata.

# 23.5 INFLUENZA DELLE TENSIONI PARASSITE,

#### 23.5.1 Generalità.

- a) L'influenza delle tensioni parassite deve essere in-
- dicata dal costruttore per:

   le tensioni di modo comune fra circuito di misura
  - e terra (21.1.1)
    le tensioni di modo serie nel circuito di misura (21.1.2).
- b) La prova di modo comune deve essere eseguita con una tensione continua e con una tensione alternata di frequenza uguale a quella della sorgente di alimentazione.

La prova di modo serie deve essere eseguita con una tensione alternata di frequenza uguale a quella della sorgente di alimentazione e di frequenza doppia di questa.

Le tensioni parassite alternate devono essere derivate dalla rete di alimentazione dello strumento. Le relazioni di fase tra la tensione d'alimentazione e le tensioni parassite devono essere regolate in modo da ottenere la massima influenza.

Per accordi particolari il costruttore può indicare l'influenza delle tensioni parassite per qualunque altro valore di frequenza. c) La determinazione dell'influenza delle tensioni parassite si esegue ad una tensione misurata corrispondente al punto centrale della scala e con lo strumento nelle condizioni di riferimento.

Le condizioni di messa a terra, comprese le connessioni con lo schermo interno, se esistente, devono essere quelle indicate dal costruttore. Se lo strumento non è munito di un morsetto di terra, il costruttore deve indicare la parte conduttrice dello strumento che può essere utilizzata come punto di messa a terra.

### 23.5.2 Influenza di una tensione parassita di modo comune. La prova deve essere eseguita secondo lo schema di fig. 1, e con i seguenti valori di resistenza esterna:

Resistore Valore per la 1ª prova Valore per la 2ª prova

Si deve indicare il minore dei valori del fattore di influenza.

b) Resistore Valore per la 3ª prova Valore per la 4ª prova

R

 $R_a$  è uguale al valore massimo della resistenza esterna del circuito d'ingresso,  $R_b$  è uguale ad un valore qualsiasi, entrambi indicati dal costruttore. Il costruttore deve inoltre indicare se alcune di queste

condizioni non sono applicabili oppure non presentano interesse. Se lo strumento è munito di un terminale di schermo (o elemento equivalente), questo deve essere usato secondo le istruzioni relative alle prove suddette. Il collegamento allo schermo non deve comunque essere modificato tra la 1ª e la 3ª prova (rispettivamente tra la 2ª e la 4ª prova).

# 23.5.3 Influenza di una tensione parassita di modo serie.

La prova deve essere eseguita secondo gli schemi fig. 2a) oppure 2b).

ij

Lo schermo, se esistente, deve essere connesso secondo le istruzioni del costruttore.

Cascuno dei morsetti d'entrata deve essere successivamente connesso alla terra. Salvo indicazioni contrarie, la resistenza esterna  $R_{est}$  del circuito d'entrata deve essere 10  $\Omega$ .


Il voltmetro deve possedere una elevata resistenza in corrente continua in confronto a Ress e deve poter misurare solamente la componente alternata.

## 23.5.4 Indicazioni relative alle prove.


Il costruttore deve indicare i valori delle tensioni parassite ai quali la variazione raggiunge l'indice di classe per la grandezza misurata (1).

Questo risultato può essere espresso in forma di fattore d'influenza (rapporto tra la tensione parassita e l'intervallo di misura).

<sup>(1)</sup> Le tensioni parassite di modo comune sono in pratica limitate dalle presentationi di sicurezza.



V= tensione parassita di modo serie  $U_{m}=$  tensione in misura  $R_{m}=$  resistenza esterna



V = tensione parassita di modo serie  $U_m = \text{tensione in misura}$   $R_1 + R_3 = R_{sst} = \text{resistenza esterna}$ 

'ig 2 - Schema per la prova con tensione parassita di modo serie




Fig 3 - Deviazione del punto d'equilibrio ed aumento della banda d'insensibilità per l'influenza di tensioni parassite.

Se questo fattore non è uguale per tutte le portate di uno strumento, si devono indicare i valori massimo e minimo di portata ai quali il fattore è riferito.

Si rammenta che generalmente possono essere ottenuti per una portata, o una serie di portate, sei valori diversi del fattore d'influenza, e cioè:

- uno in corrente continua e uno in corrente alternata,
   per la prova di modo comune secondo 23 5.2a);
- uno in corrente continua e uno in corrente alternata per la prova di modo comune secondo 23.5.2b);
- uno con frequenza uguale alla frequenza di alimentazione e uno con frequenza doppia (23.5.1b) per la prova di modo serie secondo 23.5.3.

L'influenza delle tensioni parassite può causare la deviazione del punto di equilibrio e l'eventuale aumento della banda d'insensibilità. Quest'ultima non deve superare un valore pari a due volte l'indice di classe per la grandezza misurata (fig. 3).

### 23 6 INFLUENZA DELLA TENSIONE DELLA SORGENTE DI ALI-MENTAZIONE

Quando la tensione della sorgente di alimentazione è fatta variare entro i limiti del campo nominale di impiego secondo la tab. XI, la variazione non deve superare: 23 6 1 per gli strumenti potenziometrici senza spostamento di zero, metà del valore corrispondente all'indice di classe per la grandezza misurata; 23 6 2 per gli strumenti potenziometrici con spostamento di zero, metà del valore corrispondente all'indice di classe per la grandezza misurata aumentato di un termine addizionale indicato dal costruttore. Questo termine addizionale deve essere minore della metà dell'indice di classe per la grandezza misurata e deve essere dato in percento del suddetto indice.

### 23 7 EFFETTO DELLA VARIAZIONE DELLA RESISTENZA DEL CIR-CUITO ESTERNO DI MISURA.

Il costruttore deve indicare i limiti del campo di variazione di resistenza del circuito esterno di misura che corrispondono ad un aumento della banda d'insensibilità non superiore alla metà dell'indice di classe per la grandezza in misura,

### Iscrizioni e simboli.

24.

La maggior parte delle iscrizioni deve utilizzare i simboli della tab. VIII.

- 24.I
- Il costruttore deve indicare, fra le seguenti informazioni, quelle necessarie:
- 1) nome o marchio del costruttore,
- tipo di strumento,
- 3) numero di serie o di riferimento,
- 4) simbolo della grandezza misurata,
- numero degli elementi di misura quando superiore

2

- numero dei canali quando superiore a uno, 6
- principio di funzionamento (a potenzionnetro o
  - indicazioni relative alla banda di inscnsibilità (22 2) e all'errore addizionale relativo allo spostamento di indice(i) di classe per la grandezza in misura, ponte). 8
- natura e valore(i) nominale(i) della sorgente di alimentazione ausiliaria, 10

zero (22.3),

6

- tensione di prova per l'isolamento, 11
- valore(i) nominale(i) della grandezza in misura, 12)
- simbolo dell'accessono per il quale lo strumento è stato tarato.
- valori di tutti gli accessori (inclusa la resistenza dei cordoni) o rapporto dei trasformatori di misura per i quali lo strumento è stato tarato, 14)
- valore del campo magnetico esterno per il quale i limiti della variazione sono uguali al valore cornspondente all'indice di classe per la grandezza in misura, 15)
  - nello di supporto per il quale è previsto lo strumento, simbolo indicante la natura e lo spessore del pan-16)
    - simbolo della posizione della superficie di supporto, 17)
- valore dell'impedenza del(i) circuito(i) di misura esterno(i) quando la sua(loro) conoscenza è necessaria per le prove di smorzamento e sovraccarico, 18)
  - valori di riferimento delle grandezze d'influenza se tempo di risposta totale e campo di risposta in frequenza, (6I 20)
- campi nominali di impiego delle grandezze d'influenza diversi da quelli indicati nelle tab. II e III se diversi da quelli indicati nella tab. XI, 21)
- tensioni parassite di modo serie e di modo comune producenti una variazione uguale all'indice di classe per la grandezza in misura, 22)
- limiti della resistenza dei circuiti esterni di misura in relazione a 4.1.3 e limiti del campo nominale di im-23)

- piego per la resistenza del circuito di misura esterno in relazione a 23.7,
- modo di connessione dei circuiti di misura esterni alla terra (o alia massa) e agli schermi interni, 24)
- tutte le istruzioni necessarie per il funzionamento corretto dello strumento, compresa la messa in servizio, la taratura, la conservazione della precisione e il deposito in magazzino, 25)
- simbolo indicante che alcune informazioni essenziali sono riportate in un documento separato, 26)
- natura del meccanismo di trascinamento della carta, 27)
- velocità nominale(i) lineare(i) o di rotazione della carta, 28)
- indice(i) di classe relativo(i) alla registrazione di tempo, 29)
- natura e valore(i) nominale(i) della sorgente di alimentazione del meccanismo di trascinamento della 30)
- campo(i) nominale(i) di impiego della sorgente di alimentazione del meccanismo di trascinamento della carta se diverso da quello indicato nella tab. VI, 31)
- durata nominale di funzionamento del movimento ad orologeria o della riserva di marcia di un movimento sincrono con riserva di marcia, 32)
- durata totale di funzionamento del movimento ad orologena, 33)
- natura e tensione di alimentazione del dispositivo di scrittura e suoi valori limite, se applicabile, 34)
- per i motori a comando impulsivo, valori nominali e campi nominali di impiego per la tensione, la corrente, la cadenza degli impulsi e la loro forma, 35)
  - le informazioni necessarie per utilizzare e verificare lo strumento quando la scala non è graduata in unità della grandezza in misura. Nel caso in cui non sia possibile riportare in modo esplicito queste informazioni sullo strumento, questo dovrà portare il simbolo F-33 36)
- Le iscrizioni devono essere indelebili e rimanere inalterate nelle normali condizioni d'impiego. 242
- Le seguenti iscrizioni devono essere riportate su tutti gli strumenti, ed essere visibili durante il loro impiego: 242 I
- I, 4, 5, 8, II, I2, 26.
- Le seguenti iscrizioni devono essere riportate su tutti gli strumenti, e devono essere visibili almeno quando lo sportello o la parte frontale della custodia sono aperti: 24.2 2
  - 2, 3, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21.

- 24 2 3 Le seguenti iserizioni supplementari devono essere riportate sugli strumenti registratori e devono essere visibili almeno quando lo sportello o la parte frontale della custodia sono aperti:
- 27, 28 (se possibile), 29, 30, 31, 32, 33,
- 24 2 4 Se necessario, le informazioni seguenti saranno fornite nella documentazione (per es. manuale d'istruzione) che accompagna tutti gli strumenti:
- 1, 2, 3 (quando è necessario correlare il documento ad uno strumento particolare), 7, 9, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 36.
- 24 2 5 Le seguenti informazioni supplementari saranno pure fornite nella documentazione (per. es. manuale d'istruzioni) che accompagna gli strumenti registratori:
- -28, 29, 34.
- 24.3 Deve inoltre essere fornito, se necessario per l'impiego corretto dello strumento e degli accessori, uno schema dei collegamenti.
- 24 4 Se è previsto che l'utilizzatore possa sostituire alcune parti dello strumento, adeguate informazioni devono essere fornite in proposito.

### Appendice B alla Sezione 2

- B2 I INTERPRETAZIONE DELLE PRESCRIZIONI RIGUARDANTI GLI ERRORI INTRINSECI SULLA GRANDEZZA IN MISURA (22.1)
- B2 I I Strumenti potenziometrici
- B2 I I Per ogni punto scelto entro i limiti del campo di misura si determinano due valori dell'errore intrinseco (misurati per valori crescenti e decrescenti), conformemente a 4.2 2, 4.2.3 e 4.2.4. Tutti i valori dell'errore intrinseco devono risultare inferiori o uguali a:

dove c è l'indice di classe per la grandezza misurata ed E il valore convenzionale (cioè l'intervallo di misura). La fig. 4 mostra che i punti rappresentanti gli errori intrinseci si trovano all'interno del rettangolo tratteggiato, luogo degli errori ammissibili.

B2 I I 2 Quando lo strumento ha più portate, il limite di errore per alcune di esse può essere indipendente dall'indice di classe c e fissato in valore assoluto (in millivolt o microvolt) come specificato in 22.1

- In questo caso è applicabile B2 I I.I, ma i limiti  $\pm \epsilon \cdot E/\text{Ioo}$  sono sostituiti dai limiti fissati in valori assoluti.
- B2 I I 3 Quando lo strumento è con spostamento di zero, i valori dell'errore intrinseco devono rimanere entro una fascia di:

la quale, per un determinato strumento, può essere spostata in una posizione qualsiasi ma fissa all'interno di una seconda fascia limitata da:

$$-\left(\frac{c + t D}{100}\right) \mathbf{a} + \left(\frac{c \cdot E + t \cdot D}{100}\right)$$

977.0

- c è l'indice di classe per la grandezza in misura,
  - E il valore convenzionale (intervallo di misura),
- D il valore di spostamento di zero,
- t il limite, in percento, indicato in 22

La fig 5 mostra che in questo caso tutti i punti rappresentanti gli errori si trovano all'interno del rettangolo tratteggiato di altezza uguale a:

contenuto all'interno del rettangolo definito mediante linee tratteggiate

### B2 1 2 Strumenti a ponte

La determinazione degli errori intrinseci e la loro interpretazione è eseguita come indicato e descritto in B2 I I, fig. 4

#### SEZIONE 3

# PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER GLI STRUMENTI AD AZIONE INDIRETTA A EQUILIBRIO MECCANICO

#### 30.

Gli strumenti a equilibrio meccanico possono misurare

- sia una grandezza elettrica (30.1)

sia una grandezza non elettrica (302)

### STRUMENTI DI MISURA DI GRANDEZZE ELETTRICHE 30 I

Questi strumenti hanno le seguenti caratteristiche

- a) confronto di due forze o coppie: la prima è funzione della grandezza in misura, la seconda è legata alla posizione del dispositivo indicatore e/o di scrittura da una legge determinata (generalmente lineare);
  - azione di un servomeccanismo, al quale è applicata la differenza tra le due grandezze meccaniche per mezzo di un appropriato rivelatore, per annullare la suddetta differenza (o ridurla ad un valore sufficientemente piccolo). 9

In questo campo di applicazione sono compresi gli strumenti per la misura delle seguenti grandezze elettriche:

- tensione,
  - corrente.
- resistenza o impedenza,
- potenza attiva e reattiva,
  - fase, ecc.

### STRUMENTI PER LA MISURA DI GRANDEZZE NON ELET-TRICHE. 30.2


trico di misura (ricevitore) del tipo indicato in 30.1 e da un dispositivo di conversione della grandezza non Questi strumenti sono formati da un apparecchio eletelettrica in una grandezza elettrica.


Le presenti Norme si applicano solamente al ricevitore, purchè sia conosciuta la funzione di conversione.

### Definizioni particolari per gli strumenti a equilibrio meccanico. 31.

#### VALORE CONVENZIONALE 31.1

della graduazione o all'esterno di questa, il valore convenzionale corrisponde al limite superiore del campo a) quando lo zero meccanico si trova ad una estremità di misura,





graduazione, il valore convenzionale è uguale al valore quando lo zero meccanico si trova all'interno della dell'intervallo di misura, (a)

nel caso di frequenzimetri, il valore convenzionale corrisponde al limite superiore del campo di misura, ં

di potenza, il valore convenzionale corrisponde a 90 %. per i fasometri e gli apparecchi che misurano il fattore g

## Errori intrinseci ammissibili

32,

dizioni di riferimento indicate in 4.1 e 4.2, nonchè nelle bella XIII e utilizzato entro i limiti del suo campo di misura, deve soddisfare le prescrizioni di cui in 32,1 e condizioni di riferimento particolari indicate nella ta-Lo strumento, posto nelle condizioni generali e nelle con-

32.1

ERRORI INTRINSECI AMMISSIBILI SULLA GRANDEZZA IN

Per la determinazione degli errori non si deve tenere non deve superare i limiti indicati nella tab. XIV in conto delle correzioni riportate nella eventuale tabella In qualsiasi punto del campo di misura l'errore intrinseco funzione dell'indice di classe per la grandezza in misura. che può essere unita allo strumento. MISURA.

Per gli strumenti, che siano contemporaneamente indicatori e registratori, i limiti di errore devono essere gli stessi sia per l'indicazione, sia per la registrazione.

Limiti dell'errore intrinscco per la grandezza in misura in funzione dell'indice di classe Tabella XIV

H	%ı∓
6,5	±0,5%
0,25	±0,25%
1,0	%ı,o∓
Indice di classe per la grandez- za in misura	Limiti di errore

Limiti della banda d'insensibilità. 32.2 Salvo indicazione contraria del costruttore, la banda di insensibilità non deve superare il valore corrispondente all'indice di classe per la grandezza in misura,

32.2.I

Tabella XIII Condizioni di riferimento supplementari per la tensione, la corrente ed il fattore di potenza considerati come grandezze d'influenza

Strumenti		Condizioni di riferimento		
Strumenti	Tensione	Corrente	Fattore di potenza	
Wattmetri	-	Corrente qualsiasi tra zero e il valore nominale o il limite su-	cos φ = 1 (tolleranza 0,01) oppure: cos φ nominale ±0,0	
Varmetri		periore del campo di riferimento se esistente	$sen \varphi = 1$ (tolleranza 0,01) oppure: $sen \varphi$ nominale $\pm 0$ ,01	
Fasometri	Tensione nominale (1) ±2%; oppure tensione qualsiasi nel campo di riferimento, se esistente	Corrente qualsiasi nel campo di riferimento. In assenza di indi- cazioni il campo di riferimento è fissato tra il 40 e il 100% della corrente nominale		
Frequenzimetri Ohmmetri				
Strumenti polifasi	Tensioni simmetriche (2)	Correnti equilibrate (2)		
Altri elementi di stru- menti multipli (a più	a) Elementi voltmetrici: 80% della tensione nominale Altri elementi di misura: tensione nominale	a) 80% della corrente nominale	a) cos φ = 1 oppure cos φ nominale	
elementi di misura)(8)	b) Valori uguali a quelli dell'elemento di misura in prova			
	c) Precondizionamento secondo tab. I, disalimentazione durante la		a preva	

(1) Nel caso degli ohmmetri, si intende la tensione della sorgente di alimentazione e non quella ai capi della resistenza in misura. Ciascuna delle tensioni di fase o concatenate non deve differire di oltre l'1% dalla media delle tensioni corrispondenti.

Ciascuna delle correnti di linea non deve differire di oltre l'1% dalla media delle correnti. Gli angoli formati da ciascuna delle correnti con la tensione di fase corrispondente non devono differire l'uno dall'altro di oltre 2º.

(3) Le condizioni di riferimento a), b), c) sono applicabili come segue:
a) Strumenti forniti con uno schema delle connessioni che fissa le relazioni di fase dei diversi elementi e muniti inoltre di morsetti d'entrata separati.

Strumenti con connessione interne collegate ad un complesso unico di morsetti.

Tutti gli altri strumenti.

Determinazione del valore della banda d'insensibilità

32 2 2

Si consiglia di usare il seguente metodo per determinare

la banda d'insensibilità in un punto del campo di misura

Tabella XV Limiti delle variazioni e dei campi nominali d'impiego delle grandezze d'influenza relative alla grandezza in misura (salvo indicazioni contrarie)

Grandezza d'influenza		Limiti della variazione	Limiti dei campi nominali di impiego
Temperatura ambiente			Temperatura di riferimento: ±10 °C
Posizione (1)		Indice di classe per la grandezza in	Posizione di riferimento: ±100
Frequenza		Miser 6	Frequenza di riferimento: ±10%
Tensione		Indice di classe per la grandezza in mi- sura (per i wattmetri vedere anche 33.4.2)	Tensione nominale: da 5 a -15%
Corrente (per i fasometri)		Indice di classe per la grandezza in mi- sura	20 e 120% della corrente nominale
Induzione magnetica di orig	gine esterna	Vedere 33.2	0,5 mT
Natura del pannello		1/2 indice di classe per la grandezza in misura (33.3)	Non ferroso e ferroso di spessore 3±0,5 mm
Fattore di potenza (cos φ) per i watt- metri		Indice di classe per la grandezza in mi-	$\cos \varphi$ nominale e $\cos \varphi = 0$ (in anticipo e in ritardo)
sen op per i varmetri		sura (33.4.3)	sen $\varphi$ nominale e sen $\varphi = 0$
Sorgente di alimentazio- Tensione ne ausiliaria Frequenza		1/2 indice di classe per la grandezza in	Tensione nominale: da 5 a -15%
		misura	Frequenza nominale: ±5%

La differenza delle due misure costituisce la banda d'insensibilità, che non dovrà superare i liniti indicati in Si assume come punto iniziale un vaiore della grandezza lentamente possibile sino al valore prescelto, letto sullo Si annota il valore indicato o registrato, indi si ripete l'operazione partendo da un valore superiore di almeno in misura inferiore di una quantità circa uguale ma non inferiore a cinque volte l'indice di classe, al valore precinque volte l'indice di classe al valore prescelto e fascelto; poi si aumenta la grandezza in misura il cendo decrescere la grandezza in misura. strumento campione.

32.2.1.

#### tab. XV insieme ai valori dei limiti del campo nominale Variazioni ammissibili dovute alle grandezze di sono indicati nella di impiego applicabili in assenza di indicazioni. Prescri-I LIMITI DELLE VARIAZIONI per ogni valore compreso nel zioni complementari per wattmetri e varmetri sono forcampo nominale di impiego (6.2) influenza 33 I 33.

VARIAZIONE DOVUTA ALL'INFLUENZA DI UN CAMPO MA-

GNETICO ESTERNO.

33

33 2.2 Quando lo strumento non è contrassegnato con il simbo F-30 (tab. VIII), la corrente nel dispositivo descrit nell'Appendice A1.2 è scelta in modo da produre, assenza dello strumento, una induzione magnetica di v
---

In queste condizioni, la variazione non deve superare i limiti indicati nella tab XVI a it it it lore 0,5 mT.

Riferimento

33.3.I

33.3.2

33-3-3

Tabella XVII Influenza del montaggio su pannello ferromagnetico (condizioni di prova e limiti delle variazioni)

Natura pannello

Ferromagnetico

Qualsiasi

Ferromagnetico

Non ferromagnetico

Condizioni di prova

Esentato dalla prova se montato su pannello diverso

Spessore

(mm)

Qualsiasi (limitato a 10 mm

Qualsiasi (limitato a 10 mm

Qualsiasi (limitato a 10 mm

per convenienza)

per convenienza)

per convenienza)

3±0,5

50

	111.
	1 di 0,5 mI
	a:
	viriazione per una indusione magnetica
a XVI	mduzione
Tab <b>ell</b>	ина
Ţ	per
	viriazione
	miti della
	Limiti

Simbolo

F-37

F-38

F-39

F-40

Nessuno

	tione magnetica di 0,5 mI Indice di classe per la grandezza in misura	15	±1.5%	±3%	%9∓ 	o corrente della della stessa fre- ento di misura. per essere im-	rente alternata, re rilevata suc-
Tabella XVI	miti della uniazione per una maduțione magnetica di 0,5 mT  Indice di classe per la grandezza in misura	0,I0,5	Astatici Con schermatura magnetica ±0,75% Magnetoclettrici	Ferrodinamici ±1,5%	73%	induzione deve essere prodotta da una corrente della essa natura, e per le correnti alternate della stessa fre- tenza, della corrente che percorre l'elemento di misura. uando l'elemento di misura è previsto per essere im-	egato sia in corrente continua, sia in corrente alternata, nfluenza del campo magnetico deve essere rilevata suc-

Condizioni di riferimento

Natura pannello

Ferromagnetico

Ferromagnetico

Qualsiasi

Non ferromagnetico

Non ferromagnetico

Spessore

(mm)

\* ±0,5

Qualsiasi

Qualsiasi

Qualsiasi

Qualsiasi

mento. I valori specificati in 33.2.1 e 33.2.2 devono essere ridotti, per frequenze comprese tra 1 e 20 kHz, mediante moltiplicazione per il fattore 1/f dove f è la frequenza in specificata alcuna prova cessivamente con un campo magnetico continuo e con un campo magnetico alternato. L'induzione deve possedere la più sfavorevole combinazione di fase e di orientae le condizioni possono essere definite per accordo tra degato sia in corrente continua, sia in corrente alternata, 'influenza del campo magnetico deve essere rilevata sucuando l'elemento di misura è previsto per essere im kilohertz, Oltre 20 kHz non è costruttore e utilizzatore. stessa natura, e per le quenza, della corrente L'induzione deve esse 33 2 3

ef. Nota I valori dei campi alternati sono espressi in valori

VARIAZIONE DOVUTA ALL'INPLUENZA DEL MONTAGGIO S UN PANNELLO FERROMAGNETICO (vedere tab. XVII).	Tutti gli strumenti contrassegnati con il simbolo Fegevono essere usati su un pannello ferromagnetico del spessore indicato e sono dispensati dalla prova d'influenz su un pannello diverso
33 3	33.3.1

37 10 za

indicati nella tab. VIII, allorchè siano montati su un pannello ferromagnetico di spessore 3±0,5 mm non de-F-39 o F-40 devono soddisfare le prescrizioni dell'art. 4 gli strumenti contrassegnati con i simboli F-38, quando sono montati su un pannello di materiale specificato e di spessore qualsiası, limitato a 10 mm per co-Gli strumenti da quadro non contrassegnati con i simboli modità. 33 3.2 33.3.3

Tutti

vono presentare variazioni superiori alla metà dell'indice di classe per la grandezza in misura

- 33.3.4 Per gli strumenti portatili, non contrassegnati secondo la tab VIII, non si prova l'influenza del montaggio su pannello ferromagnetico.
- 33.4 Grandezze d'influenza particolari per wattmetri e varmetri.
- 33 4.1 Influenza della sola tensione

L'influenza dell'alimentazione del solo (o dei soli) circuito(i) di tensione sullo zero meccanico non deve superare la metà dell'indice di classe per la grandezza in misura. Questa influenza deve essere verificata mediante due prove successive, prima e dopo l'alimentazione del (o dei) circuito(i) di tensione.

33 4 2 Variazione dovuta all'influenza della tensione

La variazione dovuta alla tensione deve essere determinata a potenza costante ed al fattore di potenza nominale, oppure ad un fattore di potenza qualsiasi compreso nel campo di riferimento (se del caso). La tensione è fatta variare entro i limiti del campo nominale di impiego e la corrente fino al suo valore nominale o fino al valore superiore del campo di riferimento (se del caso).

33 4 3 Variazione dovuta all'influenza del fattore di potenza

La variazione dovuta al fattore di potenza è determinata a potenza costante e tensione nominale oppure a qualsiasi valore di tensione nel suo campo di riferimento (se del caso). Il valore del fattore di potenza è fatto variare entro il campo nominale di impuego mentre la corrente è regolata di conseguenza sino al suo valore nominale oppure sino al valore superiore del campo di riferimento (se del caso).

33 4 4 Variazione dovuta all'influenza dello squilibrio delle correnti negli strumenti polifasi.

La variazione dovuta allo squilibrio delle correnti non deve superare il doppio dell'indice di classe per la grandezza in misura.

La variazione deve essere determinata nel seguente modo — si pone lo strumento nelle condizioni indicate nelle tab. II, III e XIII:

 si regolano le correnti allo stesso valore ed in modo da ottenere una indicazione e/o registrazione situata approssimativamente nel centro del campo di misura. Si annota il valore dell'indicazione e/o registrazione;

- si apre un circuito di corrente, mantenendo simmetroche le tensioni, e si regolano le altre correnti, sempre uguali tra di loro, in modo da ottenere l'indicazione e/o registrazione precedente. La differenza della grandezza in misura, riievata su uno strumento campione, rappresenta la variazione.
- 33.45 Variazione dovuta all'influenza mutua fra i diversi elementi dei wattnetri (varmetri) polifasi

La variazione dovuta alle mutue influenze tra i diversi elementi dei wattmetri (varmetri) polifasi deve essere determinata nel seguente modo:

- si alimentano al loro valore nominale tutti i circuiti di tensione e di corrente;
  - si apre un circuito di tensione e si fa variare la fase della corrente, nel circuito associato, di 360°. Le corrente che percorrono bobine di due elementi diversi devono pure essere interrotte. La differenza tra i valori estremi di indicazione e/o registrazione così ottenuta non deve risultare superiore a due volte l'indice di classe per la grandezza misurata.

### Iscrizioni e simboli.

34.

La maggior parte delle iscrizioni deve utilizzare i simboli della tab, VIII

- 34 I Il costruttore deve indicare, fra le seguenti informazioni, quelle necessarie:
- 1) nome o marchio del costruttore,
  - 2) tipo di strumento,
- 3) numero di serie o di riferimento,
- 4) simbolo della grandezza misurata,
- 5) numero degli elementi di misura quando superiore a uno.
- 6) numero dei canali quando superiore a uno,
- 7) principio di funzionamento (a potenziometro o ponte),
  - 8) indice(i) di classe per la grandezza in misura,
- 9) indicazioni relative alla banda di insensibilità (32 2),
- 10) natura e valore(i) nominale(i) della(e) sorgente(i) di alimentazione ausiliaria(e),
- tensione di prova per l'isolamento,
- 12) valore(i) nominale(i) della grandezza in misura,
- 13) simbolo dell'accessorio con il quale lo strumento è

- 14) valori degli accessori (inclusa la resistenza dei cordoni) o rapporto dei trasformatori di misura con i quali lo strumento è stato tarato,
  - 15) valore del campo magnetico esterno per il quale limiti della variazione sono eguali al valore corrspondente all'indice di classe per la grandezza in misura,
- 16) simbolo indicante la natura e lo spessore del pannello di supporto per il quale lo strumento è previsto,
  - 17) simbolo della posizione della superficie di supporto,
- 1/) sundoto ucha postatone ucha superince ui supporto, 18) valore dell'impedenza del(i) circuito(i) esterno(i) di misura quando la sua conoscenza è necessaria per le prove di smorzamento e sovraccarico,
- 19) tempo di risposta totale e campo di risposta in frequenza.
- quenza,

  20) valori di riferimento delle grandezze d'influenza se
  diversi da quelli indicati nella tab. XV,
- campi nominali di impiego delle grandezze di influenza se diversi da quelli indicati nella tab XV,
- se diversi da quem macadi nella dalo. Av, 22) modo di connessione del(i) circuito(i) esterno(i) di misura alla terra (o alla massa) ed a tutti gli scherni interni
- 23) tutte le istruzioni necessarie per il corretto funzionamento dello strumento, compresa la messa in servizio, la taratura, la conservazione della precisione e il deposito in magazzino,
- 24) simbolo indicante che alcune informazioni essenziali sono riportate in un documento separato,
- 25) natura del meccanismo di trascinamento della carta,
- 26) velocità nominale(i) lineare(i) o di rotazione della carta,
- 27) indice(i) di classe relativo(i) alla registrazione di tempo,
  - 28) natura e valore(i) nominale(i) della sorgente di alimentazione,
- 29) campo(i) nominale(i) di impiego della sorgente di alimentazione del meccanismo di trascinamento della carta se diverso(i) da quello(i) indicato(i) nella tabella VI,
- 30) durata nominale di funzionamento del movimento ad orologeria o della riserva di carica di un movimento a motore sincrono con riserva di carica,
- 31) durata totale di funzionamento del movimento ad orologeria,
   32) natura e tensione di alimentazione del dispositivo di
  - 32) natura e tensione di alimentazione del dispositive scrittura e suoi limiti, se applicabile,
- 33) per i motori a comando impulsivo, valori nominali e campi nominali di impiego per la tensione, la corrente, la cadenza degli impulsi e la loro forma,

- 34) le informazioni necessarie per utilizzare e provare lo strumento quando la scala non è graduata in unità della grandezza in misura Nel caso in cui non sia possibile riportare in modo esplicito queste informazioni sullo strumento, questo dovrà portare il simbolo F-33
- 34.2 Le indicazioni devono essere indelebili e rimanere inalterate nelle normali condizioni di impiego.
- 34.2 I. Le seguenti iscrizioni devono essere riportate su tutti gli strumenti ed essere visibili durante il loro impiego:
- I, 4, 5, 8, II, 12, 24
- 34.2 2 Le seguenti iscrizioni devono essere riportate su tutti gli strumenti, e devono essere visibili almeno quando lo sportello o la parte frontale della custodia sono aperti:
  - 2, 3, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21.
- 34 2.3 Le seguenti iscrizioni supplementari devono essere riportate sugli strumenti registratori e devono essere visibili almeno quando lo sportello o la parte frontale della custodia sono aperti:
- 25, 26 (se possibile), 27, 28, 29, 30, 31, 33.
- 34.2 4 Se necessario, le informazioni seguenti devono essere fornite nella documentazione (per es. manuale d'istruzione) che accompagna tutti gli strumenti:
- 1, 2, 3 (quando è necessario correlare il documento ad uno strumento particolare), 7, 9, 18, 19, 22, 23, 34.
- 34 2.5 Le seguenti informazioni supplementari devono essere egualmente fornite nella documentazione (per es. manuale d'istruzioni) che accompagna gli strumenti registratori:
- 26, 27, 32.
- 34.3 Deve inoltre essere fornito, se necessario per l'impiego corretto dello strumento e degli accessori, uno schema dei collegamenti.
- 34 4 Se è previsto che l'utilizzatore possa sostituire alcune parti dello strumento, adeguate informazioni devono essere fornite in proposito.

COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO

34-18

1981

CONFORMITA' ALLE PRESENTI NORME



Gli apparecchi oggetto delle presenti Norme possono essere ammessi, su decisione del Consiglio dell'Istituto Italiano del Marchio di Qualità, al regime del marchio di qualità IMQ.

NORMA ARMONIZZATA HD 302

ALIMENTATORI TRANSISTORIZZATI PER LAMPADE A FLUORESCENZA

NORME PER

#### INDICE

CAPITOLO I - GENERALITÀ

- Oggetto

## CAPITOLO II - VARIANTII E AGGIUNTE

- Dati da indicare nell'offerta e nell'ordinazione 2 1 02
  - Osservanza delle Norme Marchio di Qualità

è stata preparata la presente Norma predisponendo la traduzione della Pubblicazione IEC n. 458 (1974), dichiarata Documento di Armonizzazione dal CENELEC come HD 302; ad essa è stata premessa la Norma

CEI che riporta l'oggetto, lo scopo, nonché le varianti e aggiunte.

Allo scopo di allineare la normativa italiana a quella internazionale

PREMESSA

- 2 1 03
- Requisiti di funzionamento 2104.
- Corrispondenza fra le Pubblicazioni IEC e le Norme CEI

#### ALLEGATO

#### TRADUZIONE DELLA PUBBLICAZIONE IEC n. 458 (1974) ALIMENTATORI TRANSISTORIZZATI PER LAMPADE A FLUORESCENZA

- Definizioni
- Marcatura
- Requisiti di funzionamento
- 4.1. Tensioni a vuoto ai terminali della lampada
  - 4.3. Corrente di lampada e flusso luminoso 4.2. Condizioni di preriscaldamento
    - 4.4. Corrente d'alimentazione assorbita
- 4.5. Corrente massima ai terminali dei catedi. 4.6. Forma d'onda della corrente di lampada
- 4.7. Durata
- 4.8. Radiodisturbi
  - 4.9. Rumorosità

5 Requisiti di sicurezza

- 5.1. Tensioni ad impulso
- Terminall per collegamenti esterni 5.2. Condizioni anormali 5.3. Terminali per colleg

- 5.4. Messa a terra
- 5.5. Distanze superficiali e distanze in aria
- 5.6. Protezione contro i contatti accidentali
  - 5.7. Registenza di isolamento
- 5.8. Prova di tensione applicate

APPENDICE A - Tipi di lampade e caratteristiche

APPENDICE B - Alimentatori campione

APPENDICE C - Lampade campione

APPENDICE D - Prove

#### CAPITOLO I

#### GENERALITA'

tori transistorizzati per funzionamento in corrente continua, aventi rescenti a catodo preriscaldato, funzionanti senza starter, le cui 1.1.01. Oggetto - Le presenti Norme si riferiscono agli alimentatensioni nominali non superiori a 250 V, associati a lampade fluocaratteristiche sono definite nelle Norme CEI 34-3. 1.1.02. Scopo - Le presenti Norme hanno lo scopo di specificare le caratteristiche tecniche alle quali gli alimentatori devono rispondere e le modalità delle prove che essi devono soddisfare.

sistorized ballasts for fluorescent lamps » e Modifica 1 (1978), la cui traduzione, riportata in Allegato, viene adottata quale Norma Le definizioni, i requisiti, le prescrizioni, le prove, la valutazione deı risultati sono quelli della Pubblicazione IEC n. 458 (1974) « Tran-CEI, con le varianti e aggiunte indicate nel Capitolo II.

#### CAPITOLO II

### VARIANTI E AGGIUNTE

2.1.01. Dati da indicare nell'offerta e nell'ordinazione

- numero delle lampade associate allo stesso alimentatore -- potenza nominale e tipo di lampada
- minali
- -- tensione nominale di alimentazione e campo di tensioni no-
- frequenza nominale
- -- eventuale dissipatore di calore
  - -- dimensioni di ingombro
- disponibilità dell'alimentatore ad essere utilizzato in sistemi con ricarica della batteria
  - -- presenza della protezione contro la inversione di polarità

tengono la clausola «gli alimentatori devono essere conformi alle Norme CEI», si intende che gli alimentatori devono rispondere a 2.1.02. Osservanza delle Norme - Se l'offerta e l'ordinazione con-

tutto lo prescrizioni delle presenti Norme e delle corrispondenti Tabelle CEI-Unel, in quanto esistenti 2.1.63. Marchio di Qualità. - L'apposizione del marchio dell'Istituto Italiano del Marchio di Qualità fra le soprascritte previste all'art. 3 attesta la rispondenza degli alimentatori alle presenti Norme CEL Soltanto l'Istituto Italiano del Marchio di Qualità può autorizzame l'apposizione. Sugli alimentatori oggetto delle presenti Norme, anche se rispondenti alle stesse, non è ammessa l'applicazione del contrassegno CEI (1).

### 2.1.04. Requisité di funzionamento

a) Tensione a vuoto ai terminali della lampada.

Con riferimento alle Tabelle I e II del paragrafo 4 1 dell'Allegato, si riportano a titolo informativo 1 seguenti valori, tratti dai documenti IEC 34 C (C.O.) 71 (1976) e 34 C (Secr.) 89 (1977)

Tabella I

Tensioni a vuoto per lampade con catodi ad alta o bassa resistenza

Tensione ausiliaria di innesco	minimo valore di cresta (V)	290	88	230	790	360	300	88	300	
Tensione a vuoto ai terminali della lampada	massimo valore di cresta (V)	550	250	550	550	550 (*)	250	250	550 (*) (**)	'Allegato.
Tensione terminali de	minimo valore efficace (V)	100 (*)	100 (*)	200	180	180 (*) (**)	205	200	205 (*)	aila tabella dell
Dimensioni nominali	della lampada (mm)	224 × 15	300 × 15	525 × 15	450 × 25	590 × 38	900 × 25	36 × 36	1200 × 38	(*) Valore provvisorio. (**) Valore invariato rispetto alla tabella dell'Allegato.
Potenza nominale	della lampada (W)	9	ω	13	15 T8	କ୍ଷ	30 T8	30 T12	40	(*) Valore 1 (**) Valore 1

<sup>(1)</sup> Vedi avvertenza a pag 68

La quinta colonna della Tabella I fornisce il valore minimo di cresta della tensione fra un terminale della lampada (all'una o all'altra estremità) e l'ausilio di innesco.

#### Tabella II

### Resistenze equivalenti dei catodi

	Potenza nominale	Resistenza	Resistenza teorica (Ω)	
	della lampada (W)	per lampade con catodi a bassa resistenza	per lampade con catodi ad alta resistenza	
	9	6	20	
	œ	Ø	8	
,	13	o	ጽ	
	15 T8	6	ង	
	8	10 (**)	19 (*)	
	30 T.8	10 (**)	22 (*)	
	30 T12	10 (**)	19 (*)	
	40	10 (**)	19 (*)	
	(*) Valore provvisorio.	(*) Valore provvisorio. (**) Valore invariato rispetto alla tabella dell'Allegato.	gato.	t

# b) Tension's massime di preriscaldamento dei catodi.

Con riferimento alla nota del paragrafo 42 dell'Allegato, si consiglia, in base al documento 34 C (Secr.) 89, che la tensione al capi delle resistenze sostitutive di ciascun catodo non superi il valore di 6,5 V per lampade con catodi a bassa resistenza e di 10 V per lampade con catodi ad alta resistenza, quando la tensione di alimentazione è compresa nel campo nominale di tensioni.

# c) Corrente massima ai terminali dei catodi.

Con riferimento alla tab III del paragrafo 45, riportiamo a titolo informativo i seguenti valori tratti dal documento IEC 34 C (C.O.) 71 (1976).

#### Tabella III

Potenza nominale della lampada (W)	Corrente massima (A)
9	0,28
&	0,25
13	0,29
15 T8	0,55

2.1.05. Corrispondenza fra le Pubblicazioni IEC e le Norme CEI. - All'atto della compilazione delle presenti Norme, la corrispondenza fra le Pubblicazioni IEC citate e le Norme CEI è riportata nella Tabella seguente

#### ALLEGATO

# Traduzione della Pubblicazione IEC n. 458 (1974) ALIMENTATORI TRANSISTORIZZATI PER LAMPADE A FLUORESCENZA

CEI 34-3 (1979) « Lampade tubolari a fluorescenza »

IEC 81 « Tubular fluorescent lamps for general lighting service »

Norme CEI

Pubblicazioni IEC

CEI 34-4 (1966) « Alimentatori per lampade tubolari a fluorescenza » (in revisione)

IEC 82 « Ballasts for tubular fluorescent lamps »

#### Scopo

Le presenti Norme si riferiscono agli alimentatori transistorizzati per funzionamento in corrente continua, aventi tensioni nominali non superiori a 250 V, associati a lampade a fluorescenza a catodo preriscaldato, funzionanti senza starter e conformi alla Pubblicazione IEC n. 81 «Tubular fluorescent lamps for general lighting service».

Nota - Si presume che le lampade conformi alla Pubblicazione IEO n. 81, funzionanti con alimentatori che rispondano pienamente alle presenti Norme, avranno accensione e funzionamento soddisfacenti a temperature comprese fra 10 e 50 °C, al valore minimo del campo di tensione nominale; Tuttevia, a 50 °C può essere assicurata l'accensione ma non l'immediata riaccensione.

#### 2. Definizioni

Per gli scopi delle presenti Norme valgono le seguenti definizioni

### 2.1. Alimentatore transistorizzato

Convertitore corrente continua-corrente alternata che utilizza transistori e che può includere elementi stabilizzatori per fornire potenza ad una o più lampade a fluorescenza.

### 2.2. Campo di tensioni nominali

Campo di tensioni, indicato sull'alimentatore, che corrisponde al campo di tensioni di alimentazione entro il quale l'alimentatore può essere fatto funzionare.

### 2.3. Tensione di riferimento

Tensione dichiarata dal fabbricante, alla quale sono riferite tutte le caratteristiche dell'alimentatore. Questo valore deve essere compreso fra 1'80 e il 95% del valore massimo del campo di tensioni nominali.

### 2.4. Tensione di lavoro

Il più alto valore efficace di tensione che può verificarsi su un isolante, trascurando i transitori, in condizioni di circuito aperto o in funzionamento con la lampada.

## 2.5. Fattore di flusso luminoso dichiarato

Rapporto tra il flusso luminoso della lampada quando l'alimentatore in prova funziona alla sua tensione di riferimento e il flusso luminoso della stessa lampada funzionante con l'appropriato alimentatore campione alimentato alla sua tensione e frequenza nominali.

Nota - Normalmente il rapporto fra le tensioni massima e minima dei campo di tensioni nominali dovrebbe essere circa 1.4. Nel caso di tensioni non superiori a 15 V, queste dovrebbero essere arrotondate al 0.5 V più vicino. Le superiori a 15 V dovrebbero essere arrotondate al valore intero più vicino.

#### 3. Marcatura

Gli alimentatori devono riportare in modo chiaro e indelebile le seguenti indicazioni:

- marchio di origine (marchio depositato, marchio di fabbrica o nome del fornitore responsabile);
- 2. tipo;
- 3, schema di collegamento indicante la posizione dei morsetti. Qualora l'alimentatore non sia provvisto di morsetti, nello schema di collegamento dovrà apparire chiaramente il significato del codice usato per i conduttori di collegamento;
- campo di correnti di alimentazione nominali per il massimo carlco di lampada ammessa e relativo campo di tensioni nominali:
- Nota Gli alimentatori progettati per funzionare con lampade di potenza diversa, assorbono, alla stessa tensione di alimentazione, diverse correnti di alimentazione, a seconda di come è costituito il loro carico;
- 5 potenza nominale e, se necessario, designazione del (del) tipo (tipi) di lampada per il quale l'alimentatore è progettato. Se l'alimentatore è destinato a più di una lampada, deve essere indicato il numero e la potenza di ciascuna lampada;
- 6. frequenza di funzionamento nominale (alla tensione di riferimento, con lampade funzionanti);
- 7. tensione a vuoto e tensione verso terra, se maggiore della precedente

Inoltre il fabbricante deve poter fornire le seguenti informaioni:

- 8. tensione di riferimento;
- fattore di flusso luminoso (%) dichiarato;

တ်

- 10 dissipatore di calore aggiuntivo richiesto all'alimentatore;
- 11. massima temperatura ammessa sull'involucro, e posizione della misura, con funzionamento con lampada(e) accesa(e) ed alla tensione massima del campo di tensioni nominali;

- 12 disponibilità dell'alimentatore ad essere utilizzato solo con alimentazione a batteria senza circuiti di ricarica continua o intermittente:
- 13 presenza della protezione contro l'inversione di polarità della tensione di alimentazione.

### f. Requisiti di funzionamento

Le prove devono essere eseguite nelle condizioni specificate nella Appendice D.

# 4.1. Tensioni a vuoto ai terminali della lampada

Un alimentatore funzionante ad una qualsiasi delle tensioni comprese nel suo campo di tensioni nominali deve fornire una tensione a vuoto ai terminali della lampada tale che:

- I) il suo valore efficace sia almeno uguale a quello indicato nella terza colonna della tab. I
- II suo valore di cresta non superi il valore indicato nella quarta colonna della tab. I.

Qualora gli alimentatori siano progettati per funzionamento con lampade su circuiti in parallelo, i relativi requisiti devono essere soddisfatti per ciascuna lampada, anche nelle condizioni più sfavorevoli.

Tabella I

Tensione a vuoto per lampade con catodi ad alta o bassa resistenza

Tensione a vuoto ai terminali della lampada	massimo va- lore di cresta (V)	(*)	€	€	€	400 (*)	€	550 (*)	
Tensione a vuc della la	minimo va- lore efficace (V)	(*)	*	€	•	180 (*)	<b>£</b>	200 (*)	
Dimensioni nominali	della lampada (mm)	224 × 15	$300 \times 15$	$525 \times 15$	450 × 25	590 × 38	900 × 25 o 38	1200 × 38	
Potenza nominale	della lampada (W)	9	8	13	15 (T8)	ন্ত	30 (T8 o T12)	40	(*) Allo studio.

Durante le prove, ogni catodo della lampada deve essere sostituito da una resistenza avente il valore indicato nella tab II

#### Tabella II

### Resistenze equivalenti ai catodi

	Resistenza	Resistenza teorica (Ω)
Potenza nominale della lampada (W)	per lampade con catodi a bassa resistenza	per lampade con catodi ad alta resistenza
9	*	€
<b>&amp;</b>	•	*
13	*	*
15 (T8)	*	*
8	10	23
30 (T8)	10	72
30 (T12)	10	8
40	10	8
(*) Allo studio.		

### 4.2. Condizioni di preriscaldamento

Con una resistenza del valore teorico specificato in tab II, sostituita ad ogni catodo di lampada, e con una tensione di alimentazione uguale alla tensione minima del campo di tensioni nominali, l'alimentatore deve fornire ai capi di ogni resistore una tensione di almeno 3,65 V per lampade con catodi a bassa resistenza e di almeno 6,5 V per lampade con catodi ad alta resistenza.

Nota - Le condizioni massime di preriscaldamento sono allo studio

# 4.3. Corrente di lampada e flusso luminoso

L'alimentatore deve limitare la corrente d'arco fornita a una lampada campione a un valore che non superi il 125% di quella for-

nita alla stessa lampada dall'alimentatore campione. L'alimentatore in prova deve esser fatto funzionare alla sua tensione di riferimento e l'alimentatore campione appropriato deve esser fatto funzionare alla sua tensione e frequenza nominali, rispettivamente secondo l'Appendice B e l'Appendice C.

Nelle medesime condizioni, il rapporto dei flussi luminosi non deve essere inferiore al fattore di flusso luminoso dichiarato Nota - Per effettuare le misure si può usare un circuito di prova corrispondente a quello di fig $1\,$ 




Fig 1 - Circuito adatto alla misura della corrente di lampada e del flusso luminoso

## 4.4. Corrente d'alimentazione assorbita

Quando l'alimentatore funzione con una lampada campione e alla tensione di riferimento, la corrente d'alimentazione assorbita non deve differire di oltre il ±15% dal valore riportato sull'alimentatore. Nelle stesse condizioni, e con l'aggiunta di un resistore non induttivo in serie con l'entrata dell'alimentatore, la componente alternata non deve superare in valore efficace il 10% della corrente continua di ingresso. La caduta di tensione in corrente continua nel resistore non deve superare il 2% della tensione di riferimento.

# 4.5. Corrente massima ai terminali dei catodi

Con una lampada campione appropriata in circuito, e con alimentatore in condizioni di funzionamento usuale e ad una tensione di alimentazione uguale alla massima del campo di tensioni nominali, la corrente fornita a ciascuno dei terminali dei catodi non deve superare il valore indicato nella tab III.

#### Tabella III

Corrente massima ai terminali dei catodi (ad alta e bassa resistenza)

(*)  (*)  8  (*)  13  15 (T9)  20  30 (T12)  (*)  0,65  40  (*)  0,75  (*)  (*)  (*)  (*)  (*)  (*)  (*)  (*	Potenza nominale	Corrente massima
(T8) (T12)	(W)	(A)
(T8) (T12)	9	(*)
(T8) (T12)	8	€
(T18)	13	*)
(T12)	15 (T8)	*
(T12)	8	0,65
(Т12)	30 (T8)	0,63
	30 (T12)	0,75
(*) Allo studio.	40	0,75
	(*) Allo studio.	

# 4.6. Forma d'onda della corrente di lampada

La forma d'onda della corrente fornita a regime ed alla tensione di riferimento, ad una lampada campione associata ad un alimentatore deve essere tale che il rapporto fra valore di cresta e valore efficace non sia superiore a 1,7.

#### 4.7. Durata

L'alimentatore deve essere montato secondo le istruzioni del fabbricante (compreso il dissipatore di calore, se specificato) e fatto funzionare in associazione con una (o più) lampada(e) di potenza appropriata, alla tensione massima del campo di tensioni nominali, e ad una temperatura ambiente t°C tale che venga raggiunta la temperatura massima ammessa per l'involucro (3.11)

L'alimentatore deve quindi essere fatto funzionare ad una temperatura ambiente che deve essere variata da  $t_{\min} = (t-5) \pm 2$  °C a  $t_{\max} = (t+10) \pm 2$  °C;  $t_{\max}$  e  $t_{\min}$  devono essere mantenute per un'ora ciascuna.

Dopo 5 di tali cicli, la temperatura ambiente deve essere mantenuta alla t<sub>max</sub> fino ad un periodo totale di prova di 260 h. Alla fine di questo periodo, e dopo aver ottenuto il raffreddamento alla temperatura ambiente, l'alimentatore non deve presentare alcun deterioramento che ne diminuisca la sicurezza.

#### 4.8. Radiodisturbi

Allo studio.

4.9. Rumorosità

Allo studio.

### 5. Requisiti di sicurezza

Le prove devono essere effettuate nelle condizioni specificate nell'Appendice D.

### 5.1. Tensioni či impulso

Il presente paragrafo non è applicabile ad alimentatori progettati per uso con alimentazione a batteria, che non siano associati a circuiti di ricarica a compensazione o intermittente.

a circuid di ricarica a compensazione o intermitente.
Funzionando alla massima tensione del campo di tensioni nominali, in associazione con l'appropriato numero di lampade e ad una temperatura ambiente di 25 °C, l'alimentatore deve sopportare senza danno le seguenti tensioni di impulso, nell'ordine dato dalla tab. IV, sovrapposte con la stessa polarità alla tensione di alimentazione.

#### Tabella IV

Tensioni di impulso

Nota - I suddetti valori e la loro relazione con le tensioni di riferimento sono oggetto di riesame.

### 5.2. Condizioni anormali

5.2.1. Rimozione della lampada. - Durante il funzionamento dell'alimentatore al valore massimo del campo di tensioni nominali e in associazione con lampada (e) appropriata (e), la (e) lampada (e) deve essere rimossa per il periodo di un'ora senza togliere il collegamento dall'alimentazione. Alla fine di questo periodo la lampada (e) deve essere ricollegata e deve accendersi e funzionare normalmente.

5.2.2. La lampada non si accende (catodi elettricamente intatii). Con appropriati resistori equivalenti ai catodi collegati in luogo
di ogni catodo della lampada, l'alimentatore deve essere fatto funzionare per un'ora alla tensione massima del campo di tensioni
nominali. Alla fine di questo periodo i resistori devono essere rimossi e deve essere inserita una lampada (o più lampade) appropriata, la quale deve accendersi e funzionare normalmente.

5.2.3. Inversione di polarità. - Qualora un alimentatore sia dichiarato protetto contro l'inversione di polarità della tensione di alimentazione, esso deve essere fatto funzionare per un'ora con tensione inversa, al valore massimo del suo campo di tensioni nominali, con lampada (e) appropriata (e). Alla fine di questo periodo, l'alimentazione deve essere collegata correttamente e la lampada deve accendersi e funzionare regolarmente.

### 5.3. Terminali per collegamenti esterni

I morsetti a vite, devono soddisfare le seguenti prescrizioni.

I morsetti devono consentire il collegamento di conduttori aventi le seguenti sezioni: — morsetti per altri conduttori di alimentazione: da 0,75 a 2,5 mm² — morsetti per altri conduttori esterni: da 0,5 a 1,5 mm²

Le viti dei morsetti devono avere filettatura metrica ISO o filettatura analoga per passo e resistenza meccanica e non devono servire a bloccare altri elementi.

I morsetti devono essere fissati in modo tale da non allentarsi quando si chiudono o si allentano le viti di fissaggio.

I morsetti possono essere protetti contro l'allentamento mediante due viti di fissaggio, o mediante altro adatto sistema. Non è ritenuta sufficiente la copertura con materiale di riempimento.

I morsetti devono essere progettati in modo che il conduttore sia chiuso fra due superfici metalliche e che il collegamento possa essere eseguito con una pressione di contatto sufficiente e senza danneggiare il conduttore.

Un conduttore deve essere considerate danneggiate se mestra neisioni e intagli profendi.

I morsetti devono essere progettati in modo che il conduttore non possa sfuggire durante il serraggio della vite. Inoltre devono

Per quanto concerne questa prescrizione non è ritenuta protezione o isolamento efficace l'impiego di lacche o smalti.

Le parti che assicurano protezione contro il contatto accidentale devono avere un'adeguata resistenza meccanica e non devono allentarsi durante il funzionamento. Non deve essere possibile rimuoverle senza l'aiuto di un attrezzo.

Il controllo si effettua con esame a vista e, se necessario, mediante l'uso del dito di prova di cui in fig. 2. Tale dito viene applicato in ogni posizione, se necessario con una forza di 30 N, usando un indicatore elettrico per segnalare il contatto con le parti in tensione.

Per la segnalazione del contatto si raccomanda l'impiego di una lampada e che la tensione applicata non sia inferiore a 40 V.




Fig 2 - Dito di prova

### 5.7. Resistenza di isolamento

La resistenza di isolamento dell'alimentatore deve essere misurata con tensione applicata di circa 500 V in corrente continua per non oltre un minuto, come segue:

- tra i terminali di entrata collegati assieme a tutte le parti metalliche accessibili — mentre i terminali di uscita sono a circuito aperto,
- 2 tra i terminali di uscita collegati assieme a tutte le parti metalliche accessibili — mentre i terminali di entrata sono a circuito aperto.

La resistenza di isolamento non deve essere inferiore a 2 M $\Omega$  in ogni prova.

Nel caso di alimentatori aventi un collegamento interno tra uno o più terminali di uscita e il morsetto di terra, si deve eliminare tale collegamento durante questa prova

### 5.8. Prova di tensione applicata

L'alimentatore deve sopportare la seguente prova: una tensione di 2000 V, 50 Hz, prodotta esternamente va collegata per un minuto tra un qualsiasi terminale di usoita e tutte le parti metalliche accessibili; i terminali di entrata devono essere in corto circuito e si deve rimuovere l'eventuale condensatore per soppressione di radiodisturbi incorporato, che sia collegato tra la terra del sistema e l'involucro. La tensione di prova va applicata gradualmente ma rapidamente.

Nel caso di alimentatori aventi un collegamento interno fra uno o più terminali di uscita e il morsetto di terra, si deve eliminare tale collegamento durante questa prova

consentire il collegamento del conduttore senza preparazione speciale (come saldatura degli elementi del conduttore, uso di capicorda, formazione di occhielli ecc.).

Tutti i terminali per collegamenti esterni devono essere situati in modo che, avendo effettuato il collegamento dei conduttori in modo corretto, non vi sia rischio di contatto accidentale tra parti sotto tensione di polarità opposta o tra tali parti e parti metalliche accessibili.

Tutti i terminali esterni devono essere situati in modo tale che i conduttori possano essere facilmente introdotti e collegati e che il coperchio, se esiste, possa essere fissato senza danneggiare i cavi Sono allo studio i requisiti riguardanti i terminali senza viti

#### 5.4. Messa a terra

Il morsetto di terra (se esiste) deve essere del tipo nel quale il conduttore è fissato per mezzo di una vite, che non deve allentarsi nell'uso abituale. Deve essere posto il più vicino possibile ai terminali d'alimentazione nella posizione più idonea, e deve essere marcato in modo chiaro ed indelebile con il simbolo  $\frac{1}{-}$ .

Il morsetto deve anche essere efficacemente in contatto elettrico con tutte le parti metalliche accessibili e deve soddisfare ai requisiti di cui in 5.3 Il metallo del morsetto di terra deve essere tale da non presentare corrosione a seguito del contatto con il rame del conduttore di terra.

La vite o le altre parti del morsetto di terra dovrebbero essere di ottone o di altro materiale inossidabile e le superfici di contatto dovrebbero essere di metallo nudo. Si possono anche usare parti in ferro, qualora si adottino misure adeguate a prevenire la corrosione. Non deve essere possibile allentare la vite del morsetto di terra senza l'ajuto di un attrezzo.

# 5.5. Distanze superficiali e distanze in aria

Ad eccezione del circuiti stampati, che sono esentati dal soddisfare ai requisiti del presente paragrafo, le distanze superficiali e le distanze in aria che sono inferiori ai valori della tab. V sono di volta in volta cortocircuitate. In queste condizioni non deve risultare compromessa la sicurezza.

Nota - Le distanze superficiali sono misurate lungo la superficie esterna del materiale isolante. Il contributo alla distanza superficiale di qualsiasi fessura inferiore a 1 mm di larghezza, va limitato alla sua larghezza.

Una distanza in aria inferiore ad 1 mm non deve essere presa in considerazione per la valutazione della distanza totale in aria. Un involucro metallico deve avere un rivestimento isolante

Un involucro metallico deve avere un rivestimento isolante qualora, in assenza di tale rivestimento, la distanza superficiale o la distanza in aria tra parti in tensione e l'involucro sia inferiore al valore specificato in tabella.

Tabella V

Distanze superficiali e distanze in aria (mm)

### Compress of the 34 V fine a 250 V fine a	fino a oltre 34 V 34 V fino a 250 V compreso compreso en- 2 3 (2)
en- 2 3 (2) en- 2 3 (2) en- en- ing- ing- ing- ing- ing- ing- ing- in	en- po- 2 3 (2)
n ten- metal- nili che perma- all'ali- ompre- ositivi di co- di co- di no- o sup- o sup- o sup- co non sisten- nuzione se che i seeden- siano	
3000 E E 8 8	parti in ten- e parti metal- e accessibili che o fissate perma- emente all'ali- tatore, compre- iti o dispositivi ilssaggio di co- hi o dell'alimen- re al suo sup- o 0
mantenuti nel caso	tensio- o di ap- coper- co non sisten- nuzione nuzione scole i scoeden- siano siano siano siano siano siano siano
<u> </u>	siavorevole 2 o
Nota I - I valori tra parentesi riguardano distanze superficiali e distanz aria completamente protette contro la polvere. Non vengono trollate distanze completamente siglilate o rjempite di miss	da I - I valori tra parentesi riguardano distanze superficiali e distanze in aria completamente protette contro la polvere. Non vengono controllate distanze completamente signilate o riempite di miscela.

ota 2 - La tensione di funzionamento è le più alta tensione in corrente continua o in corrente alternata (valore efficace) che possa easere applicata a qualsiasi isolamento, inscurando i transitori, in condizioni di circuito aperto o durante il funzionamento della lampada.

## 5.6. Protezione contro i contatti accidentali

L'involucro di un alimentatore indipendente non deve avere aperture che possano dare accesso a parti sotto tensione, al di fuori di quelle necessarie per l'uso e il funzionamento dell'alimentatore. Inoltre l'alimentatore deve essere costruito in modo tale per cui sia garantita la sicurezza contro il contatto accidentale con parti con tensione verso terra superiori a 50 V, quando sia stato correttamente installato.

### APPENDICE D

#### PROVE

### D 1. Requisiti generali

Le prove indicate sono prove di tipo Un esemplare deve essere

### D 1.1. Temperatura ambiente

lampada, la temperatura ambiente intorno alla lampada deve es-

# D 1.2. Tensione e frequenza di alimentazione

esser fatto funzionare alla sua tensione di riferimento e l'ali-

Per la maggior parte delle prove la tensione di alimentazione e, se del caso, la frequenza per l'alimentatore campione, dedurante le misurazioni effettive, la tensione deve essere revono essere mantenute costanti entro il  $\pm 0.5\%$ 

### c) forma d'onda della tensione di alimentazione, per il solo alimentatore campione

Il contenuto totale di armoniche nella tensione di alimentaindividuali, posta la fondamentale eguale al 100%.

### D 1.3. Effetti magnetici

Se non altrimenti specificato, non devono esistere oggetti magnetici a distanza inferiore a 25 mm dalla superficie dell'alimen-

sottoposto a tutte le prove

Le prove vanno eseguite in un luogo privo di correnti d'aria e ad una temperatura ambiente compresa fra 20 e 27 °C

rizzati oggetto delle presenti Norme (tab I) e le loro caratteristiche

sono considerate nella Pubblicazione IEC n 81 «Tubular fluore-

scent lamps for general lighting service ».

Le lampade di tipo appropriato per gli alimentatori transisto-

TIPI DI LAMPADE E CARATTERISTICHE

APPENDICE A

detta pubblicazione si riferiscono a lampade funzionanti con ali-

mentatore campione alla sua tensione nominale, ad una tempera-

tura ambiente di 25 °C.

Le caratteristiche elettriche delle lampade menzionate nella sud-

Per le prove che richiedono un funzionamento costante della sere fra 23 e 27 °C e non deve variare di oltre 1 °C durante la prova

### a) tensione e frequenza di prova

Se non altrimenti specificato, l'alimentatore in prova deve mentatore campione alla sua tensione e frequenza nominali.

# b) stabilità della tensione e della frequenza di alimentazione

golata al ± 0,2% del valore di prova specificato

rescent lamps » e nelle tabelle dei dati per le relative lampade della

Pubblicazione IEC n. 81.

Gli alimentatori campione devono presentare le caratteristiche specificate nella Pubblicazione IEC n. 82 « Ballasts for tubular fluo-

ALIMENTATORI CAMPIONE

APPENDICE B

zione non deve superare il 3% Il contenuto di armoniche è definito come la somma dei valori efficaci delle componenti

tatore campione o dell'alimentatore in prova.

cato nella Pubblicazione IEC n 82 e avere le caratteristiche speci-Le lampade campione devono essere provate e scelte come indi-

LAMPADE CAMPIONE

APPENDICE C

ficate nei corrispondenti fogli di normalizzazione della Pubblica-

zione IEC n. 81.

16-4 VII-1980

COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO

# D 1.4. Montaggio e collegamento delle lampade campione

Per ottenere la ripetizione dei loro valori elettrici con la massima costanza, le lampade devono essere montate orizzontalmente e devono rimanere permanentemente nei propri portalampade di prova. Per quanto lo consenta l'identificazione dei terminali dell'alimentatore, le lampade campione devono rimanere collegate in circuito mantenendo la polarità dei collegamenti usati durante il periodo di stabilizzazione.

## D 1.5. Stabilità della lampada campione

- a) La lampada deve essere portata alla condizione di stabile funzionamento prima di effettuare misurazioni. Non devono esservi anomalie di alcun genere.
- b) Le caratteristiche della lampada devono essere controllate immediatamente prima ed immediatamente dopo ogni serie di prove.

### D 1.6. Caratteristiche degli strumenti

### a) circuiti di tensione

I circuiti voltmetrici di strumenti collegati ai terminali della lampada non devono derivare una corrente superiore al 3% del valore nominale della lampada

### b) circuiti di corrente

Gli strumenti collegati in serie alla lampada devono avere un'ampiezza sufficientemente bassa da non presentare una caduta di tensione superiore al 2% della tensione nominale della lampada.

Qualora gli strumenti di misura siano inseriti in circuiti di riscaldamento in paralielo, l'impedenza totale degli strumenti non deve eccedere 0,5  $\Omega$ .

### c) misura del valore efficace

Gli strumenti devono essere essenzialmente esenti da errori dovuti a distorsione della forma d'onda.

#### NORME

PER LA

INDIVIDUAZIONE
DEI CONDUTTORI ISOLATI
E DEI CONDUTTORI NUDI
TRAMITE COLORI

### NORMA ARMONIZZATA HD 324

### INDICE

### CAPITOLO I - OGGETTO E SCOPO

1101 Oggetto

1102 Scopo

TRADUZIONE DELLA PUBBLICAZIONE IEC 446 (1973) e dei conduttori nudi tramite colori Individuazione dei conduttori isolati ALLEGATO

Generalità

11 Oggetto

12 Scopo

2 Regole generali

21 Uso della combinazione bicolore giallo-verde

22 Uso del colore blu chiaro

23 Uso dei colori per il cablaggio interno dei conduttori isolati unipolari

24 Sbarre

APPENDICE - Correlazione fra notazioni alfanumeriche, simboli grafici e colori

#### PREMESSA

insiemi, negli apparecchi ed equipaggiamenti definendo il significato di alcuni colori e di una combinazione bicolore usati per l'individuazione Le presenti Norme danno le regole per un'applicazione generale dell'individuazione dei conduttori tramite colori nelle installazioni, negli dei conduttori elettrici isolati e nudi, in modo da stabilire un sistema generale di codice dei colori, savorendo in tal modo la sicurezza.

Le presenti Norme sono allineate alla Pubblicazione IEC n. 446 (1973), dichiarata Documento d'Armonizzazione del CENELEC come HD 324.

#### CAPITOLO I

### OGGETTO E SCOPO

1.1.01. Oggetto. - Le presenti Norme danno le regole per una applicazione generale dell'individuazione dei conduttori tramite colori nelle installazioni, negli insiemi, negli apparecchi ed equipaggiamenti, e serve da guida in rapporto ai sistemi di individuazione in ogni particolare tipo di equipaggiamento.

1.1.02. Scopo. - Scopo delle presenti Norme è di definire il significato di alcuni colori e di una combinazione bicolore usati per l'individuazione dei conduttori elettrici isolati e nudi, allo scopo di stabilire un sistema generale di codice dei colori, aumentando in tal modo la sicurezza.

Le prescrizioni contenute nelle presenti Norme corrispondono a quelle della Pubblicazione IEC 446 (1973): «Identification of insulated and bare conductors by colours », la cui traduzione riportata in allegato viene adottata quale Norma CEI.

#### ALLEGATO

Traduzione della Pubblicazione IEC n. 446 (1973)

INDIVIDUAZIONE DEI CONDUTTORI ISOLATI E DEI CONDUTTORI NUDI TRAMITE COLORI

#### 1. Generalità

1.1. Oggetto. - Le presenti Norme danno le regole per una applicazione generale dell'individuazione dei conduttori tramite colori nelle installazioni, negli insiemi, negli apparecchi ed equipaggiamenti, e serve da guida in rapporto al sistemi di individuazione in ogni particolare tipo di equipaggiamento.

1.2. Scopo. - Scopo delle presenti Norme è di definire il significato di alcuni colora e di una combinazione bicolore usati per l'individuazione dei conduttori elettrici isolati e nudi, allo scopo di stabilire un sistema generale di codice dei colori, aumentando in tal modo la sicurezza.

### 2. Regole generali

Ogni qualvolta si usi il codice del colori, devono essere applicate le seguenti regole 2.1. Uso della combinazione bicolore giallo-verde - La combinazione bicolore giallo-verde deve essere usata per individuare il conduttore di protezione e per nessun altro scopo

Questo è l'unico codice dei colori riconosciuto per l'individuazione del conduttore di protezione.

I conduttori nudi e le sbarre, usati come conduttori di protezione, devono essere colorati con bande verdi e gialle di eguale larghezza, larghe ciascuna da 15 a 100 mm, contigue, o per tutta la lunghezza di ciascun conduttore, o in ogni scomparto od unità, o in ogni posizione accessibile. Se viene usato un nastro adesivo, deve essere applicato solamente un nastro bicolore

Per i conduttori isolati, la combinazione dei colori verde e giallo deve essere tale che, per ogni 15 mm di lunghezza del conduttore isolato, uno di questi colori copra almeno il 30% e non più del 70% della superficie del conduttore, mentre l'altro colore copra il resto della superficie.

Nota I - La definizione di • conduttore di protezione • è data nella Pubblicazione IEO n. 384-1 (1972), Pararrafo 3.23.

IEO n. 384-1 (1972), Paragrafo 3.23.

Nota 2 - Dove il conduttore di protezione può essere facilmente individuato dalla sua forma, costruzione o posizione, per esempio un conduttore concentrico, non è necessario applicare il codice dei colori per tutta la sua lumbhezza, ma devono essere chiaramente individuate le estremità o le posizioni soccessibili per mezzo di un simbolo o della combinazione bicolore giallo-verde

2.2. Uso del colore blu chiaro. - Il blu chiaro è destinato al condutcore neutro o mediano. Dove un circuito comprende un conduttore neutro o mediano individuato tramite colori, il colore usato a tale scopo deve essere blu chiaro. Il blu chiaro non deve essere usato per individuare un altro conduttore dove ciò può provocare confusione

In assenza del conduttore neutro o mediano, il conduttore blu chiaro in un cavo multipolare può anche essere usato per altri scopi, eccetto che come conduttore di protezione.

Seè usata l'individuazione tramite colori, i conduttori nudi o le sbarre, usati come conduttori neutri o medianı, devono essere colorati con una banda blu chiara, larga da 15 a 160 mm, in ogni comparto od unità od in ogni posizione accessibile, oppure colorati di blu chiaro per tutta la loro lunghezza

2.3. Uso dei colori per il cablaggio interno dei conduttori isolati unipolari. - Per il cablaggio interno di apparecchi ed equipaggiamenti, si raccomanda l'uso di un solo colore, preferibilmente il nero, salvo il rispetto di 2.1 e 2.2.

Tuttavia, non è escluso l'uso di altri colori o combinazioni di colori dove questi siano necessari per scopi di fabbricazione o manutenzione (1).

Dove sia richiesto un solo colore addizionale per l'individuazione particolare di una sezione separata del cablaggio, si deve dare la preferenza al colore marrone.

2.4. Sbarre. - Si raccomanda che sbarre individuali e conduttori similari, isolatı o non, siano individuati, ove necessarıo, da un simbolo grafico o da una notazione alfanumerica piuttosto che tramite colori.

Se tuttavia si usano colori, i colori scelti devono essere in accordo con 2.1 e 2 2. Quando le sbarre o conduttori similari sono isolati, il colore preferito per l'isolante è il nero.

<sup>(</sup>I) Vedi anche CEI-UNEL 00722

26-8

CEI

V -1981

COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO

#### APPENDICE

# CORRELAZIONE FRA NOTAZIONI ALFANUMERICHE, SIMBOLI GRAFICI E COLORI

È raccomandata la seguente relazione

	In	Individuazione	ne
Designazione dei conduttori	Notazione alfanumerica (1)	Simbolo grafico	Colore
Sistema di Fase 1 alimentaz. Fase 2 in corrente Fase 3 alternata	N 13221		non specificato non specificato non specificato blu chiaro
Apparecchio (Fase 1 in corrente   Fase 2 alternata (Fase 3	D > A		non specificato non specificato non specificato
Sistema positivo in corr.   negativo continua   condut-   tore me-	보다고 +	+	non specificato non specificato blu chiaro
Conduttore di protez. Terra Terra senza disturbi	E E E E E E E E E E E E E E E E E E E	<u>ରିତ୍ର</u> ତି	giallo-verde non specificato non specificato
(1) Notazioni alfanumeriche per conduttori particolari in conformità con la Pubblicazione IEC n. 445 (*) (2) Simboli grafici in conformità con le Pubblicazioni IEC n. 117 e 417.	per conduttori par (*) mità con le Pubbli	ticolari in c	onformità con la 1. 117 e 417.

NORME

DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE
DELLE APPARECCHIATURE
PER LA SALDATURA ELETTRICA AD ARCO
E TECNICHE AFFINI

Norma armonizzata HD 362

#### PREMESSA

Le presenti Norme sono la versione italiana del Documento di Armonizzazione CENELEC HD 362 la cui preparazione è stata effettuata dal SC 26 A CENELEC

delle apparecchiature di uso industriale per la saldatura elettrica ad Tale documento tratta delle regole di sicurezza per la costruzione arco e tecniche affini. Come tecniche affini si intendono quelle lavorazioni che si basano sull'uso di un arco elettrico, anziché quelle per la saldatura, per forature, taglio di lamiere, scriccatura, solcatura ecc. Altre Norme per la saldatura ad arco sono in preparazione e riguar-

dano l'installazione di dette apparecchiature

Per quanto riguarda infine il loro uso in particolare per ambienti con pericolo elettrico aumentato esiste il Documento di Armonizzazione CENELEC HD 407, del quale è in preparazione la versione italiana

#### INDICE

DI ARMONIZZAZIONE CENELEC HD 362 VERSIONE ITALIANA DEL DOCUMENTO

DELLE APPARECCHIATURE PER LA SALDATURA NORME DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE ELETTRICA AD ARCO E TECNICHE AFFINI

Prefazione

1. Oggetto e scopo

2. Prescrizioni generali

3. Prescrizioni particolari

3.1. Protezione contro i contatti diretti e indiretti

3.2. Disposizione dei circuiti elettrici

3.3. Collegamento dei cavi di saldatura

3.4. Pinza portaelettrodi

3.5. Apparecchiature di saldatura automatica e semiauto-

#### Prefazione

datti diversi documenti d'armonizzazione che ne regolamentano il progetto e la costruzione. Generalmente le prescrizioni contenute in tali documenti valgono anche per le apparecchiature per la saldatura elettrica ad arco Tuttavia, a causa della natura particolare della saldatura elettrica ad arco, sono talvolta necessarie deroghe a dette prescrizioni. Scopo del presente documento è di specificare Allo scopo di assicurare un funzionamento soddisfacente e sicuro tali deroghe e le corrispondenti misure sostitutive da applicare delle apparecchiature ed installazioni elettriche, sono già stati re-

Il presente documento è di carattere generale e non riguarda alcuni accessori quali ad esempio torce, dispositivi riduttori di tenblicate successivamente, come pure 1 seguenti documenti d'armosione, ecc. Le prescrizioni relative a tali dispositivi saranno pubnizzazione: a) Norme di sicurezza per l'installazione delle apparecchiature per la saldatura elettrica ad arco e tecniohe affini;

Versione italiana del documento di Armonizzazione

CENELEC HD 362

DELLE APPARECCHIATURE PER LA SALDATURA NORME DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE

ELETTRICA AD ARCO E TECNICHE AFFINI

b) Norme di sicurezza per l'uso delle apparecchiature utilizzate nella saldatura elettrica ad arco e tecniche affini Si prevede di raggruppare eventualmente tali documenti in un unico testo che riguardera tutto il campo della sigurezza elettrica della saldatura elettrica ad arco e tecniche affini.

### 1. Oggetto e scopo

Il presente documento di armonizzazione specifica le regole di sicurezza che si applicano alla costruzione delle apparecchiature di uso industriale per la saldatura elettrica ad arco e tecniche affini.

Sono in preparazione Norme particolari per le apparecchiature di uso domestico, per quelle per procedimenti speciali di saldatura elettrica ad argo e per le apparecobiature di saldatura utilizzate in condizioni di pericolo elettrico aumentato.

### Prescrizioni generali

sere costruite in accordo col documento di armonizzazione CENELEC HD 24 « No-load voltage arc welding equipment » (1) e con la raccomandazione internazionale ISO/R 700 (1968): «Rating of manual Le apparecchiature per la saldatura elettrica ad arco devono esare welding equipment», per quanto applicabili.

<sup>(1)</sup> Vedi Norme CEI 26-7

Si devono rispettare le seguenti prescrizioni particolari di si-3. Prescrizioni particolari (4989)

quello corrispondente al simbolo IP 2X secondo la Pubblicazione by enclosures» (2), dove il simbolo X va specificato in relazione con le parti attive, i generatori per la saldatura elettrica ad arco devono essere isolati in classe I o II secondo la Pubblicazione IEC n. 536 (1976): « Classification of electrical and electronic equipment with regard to protection against electric shock » e i loro invo-IEC n. 529 (1976): « Classification of degrees of protection provided protezione dell'operatore contro i contatti diretti ed indiretti 3.1. Protezione contro i contatti diretti ed indiretti. - Per assicurare lucri devono assicurare un grado di protezione almeno ğ

Disposizione dei circuiti elettrici. - Il circuito di saldatura deve esere separato elettricamente dal circuito di alimentazione e da ogni altro circuito avente tensione più elevata della tensione massima a vuoto ammissibile. 3.2

alle condizioni di utilizzo.

Si può sovrapporre una tensione per l'innesco dell'arco solo se la tensione stessa è generata da un dispositivo di innesco che garantisca la sicurezza

All'interno dell'apparecchiatura, il circuito di saldatura deve essere adeguatamente isolato dalle parti metalliche messe a terra. 3.3. Collegamento dei cavi di saldatura - I connettori ed i raccordi devono essere progettati in modo tale da non poter essere disconnessi accidentalmente e da non allentarsi

datura e di ritorno devono essere protetti in modo tale che vengano impediti contatti accidentali con le parti in tensione quando i cavi I dispositivi di collegamento dei cavi amovibili flessibili di salsiano collegati

I dispositivi di collegamento devono permettere la connessione di cavi compatibili con la gamma di correnti dell'apparecchiatura. Fatta eccezione per l'impiego di connettori, i collegamenti dei conduttori di saldatura e di ritorno devono essere provvisti di dispositivo di protezione contro le sollecitazioni meccaniche. 3.4. Pinza portaelettrodi. - Possono essere usati solamente i seguentı tipi di pinze portaelettrodi:

- Tipo A, nel quale nessuna parte attiva è accessibile al dito di prova normalizzato IEC 1
- Tipo B, nel quale nessuna parte attiva della testa della pinza portaelettrodi è accessibile a una sfera metallica di 12 mm di diametro. Anche l'impugnatura non dovrà presentare parti attive accessibili al dito di prova normalizzato IEC. Per le

pinze portaelettrodi previste per elettrodi aventi un diametro superiore a 6,3 mm, il diametro della sfera di prova dovrà essere uguale a due volte il diametro dell'elettrodo. I controlli devono essere eseguiti su pinze portaelettrodi munite di cavo, senza elettrodo inserito

Inoltre, la pinza portaelettrodi di tipo A deve essere progettata l'elettrodo, la sua estremità nuda, allorquando l'elettrodo è spinto a fondo, non possa essere accessibile al dito di prova normalizzato in modo tale che, dalla parte opposta al punto dove viene inserito

(Questo articolo è soggetto a revisione in funzione di un nuovo documento in preparazione)

bili del circuito di saldatura soggette alla tensione a vuoto devono Per apparecchiature di saldatura automatica e semiautomatica. la tensione a vuoto deve essere annullata automaticamente quando il procedimento automatico viene arrestato, oppure le parti accessiamento completo della tensione a vuoto, l'apparecchiatura può essere protette contro i contatti accidentali. In luogo dell'annulavere incorporato un dispositivo riduttore della tensione a vuoto. Apparecchiature di saldatura automatica e semiautomatica es rej

(2) Vedi Norme CEI 70-1